

SERVICIOS PROFESIONALES GONZALES HEREDIA

ESTEBAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA
BARRIO VALLE NUEVO 80-15 SAN BENITO, PETEN
NIT. 766103-7

FACTURA

SERIE C Nº 00046

MES	AÑO
Jul	2013

Señor: *Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural*
Dirección: *17 Avenida, 11-11-Cons 1.* NIT *337851-9.*

	TOTAL
<i>Honoración por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de Julio/2013, según Contrato Administrativo No. 329-2013 y Acuerdo Ministerial No. 76-2013.</i>	7,500.00
<i>Cancelada</i>	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES	
Total en Letras <i>Seis mil quinientos quetzales exactos.</i>	
TOTAL Q.	7,500.00

IMPRENTA PETEN NIT. 747555-1
Resolución 2010-5-973-791
Fecha 07/08/2010 del 01 al 50

Licda. Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 329-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 26-2013**, correspondiente al mes de Julio del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "C" y número 000046**.

Actividades Realizadas en el mes de Julio. 2013.

1. Se superviso los trabajos de inyección de mezcla en las grietas, ubicadas en los muros internos del recinto de la estructura 5E-58, del grupo "G". Según documento entregado a Administración y Coordinación Técnica.
2. Se superviso los trabajos de montaje de una estructura de metal, con tubos de 2" de diámetro x 2.50 m de largo, chapas fijas y móviles. El montaje de la estructura de metal, se realizo en el extremo sur de la Estructura 5D-105. Según consta en el documento entregado a Administración y Coordinación Técnica.
3. Se superviso los trabajos de restauración y consolidación que se realizan, en el primer basamento, muro 2, lado norte, extremo norte, del Templo IV. Según consta en documento entregado a Administración y Coordinación Técnica.

4. Se superviso los trabajos de restauración y consolidación que se realizan en el primer basamento, muro 3, lado norte, extremo norte, del Templo IV. Según consta en documento entregado a Administración y Coordinación Técnica.
5. Se superviso los trabajos de montaje de andamios, con tubería de metal de 2" de diámetro, por 2.50 m., de largo. Los andamios se construyeron, en los laterales Norte y Sur del recinto, del Templo II. Según consta en documento entregado a Administración y Coordinación Técnica.
6. Se superviso los trabajos de mantenimiento de deshierbe y chapeo de los grupos; A y B, del sitio arqueológico de Uaxactún. Trabajos realizados en las estructuras; A-V, A-XVIII, A-III, A-XII, B-XII y B-VII. Según consta en documento entregado a Administración y Coordinación Técnica.

Resultados Logrados en el mes de Julio/2,013.

1. En la estructura 5E-58, de grupo "G", se verifico la inyección de mezcla, en los muros internos de la cámara. La inyección de mezcla a las grietas garantiza la estabilidad de los muros internos de la cámara. (Un total de 6 metros lineales).
2. En el extremo Sur, de la estructura 5D-105, se verifico el montaje de una estructura de metal. La estructura de metal fue construida para la colocación de lonas que servirán de cubierta de las aguas pluviales, a los muros expuestos que se ubican en esa sección del edificio. (Un total de 300 m3).
3. En el templo IV, se verifico la restauración del muro 2, del primer basamento, lado norte, extremo norte. Restauración que se realiza para la estabilización del talud del muro norte, del primer basamento piramidal. (Total 18 50 m2).


primer basamento, lado norte, extremo norte. Restauración que se realiza para la estabilización del talud del muro norte, del primer basamento piramidal. (Total 16.50 m2).

5. En los laterales Norte y Sur del recinto del templo II, se verifico la construcción de dos estructuras de metal. Los andamios se construyeron con objeto de alcanzar la altura del friso, donde se ubican los mascarones lado norte y sur (Total 288 m3).
6. En el sitio arqueológico de Uaxactun, se verifico el mantenimiento de deshierbe y chapeo de los Grupos; A y B, del sitio arqueológico de Uaxactun. Trabajos realizados en las estructuras; A-V, A-XVIII, A-III, A-XII, B-XII y B-VII. (Un total de; 6,770.78 m2)

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los *informes específicos de resultados*, entregados a la Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo Genzález Heredia.

Vo. 

Vo. **Esteban Leopoldo Genzález Heredia**
Administración General
Parque Nacional Tikal
Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural