

Guatemala, 31 de marzo de 2015
Informe 3-2015

Arquitecto
Juan Pablo Rosales Tinoco
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 68-2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 18-2015** correspondiente al mes de Marzo del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00030.

Actividades

1. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza mecánica a 15 monumentos escultóricos del sitio arqueológico Yaxha que se encuentran expuestos al público. Esta actividad comprende la remoción de polvo y microflora así como la maleza que rodea a cada elemento. Con esta acción se logra frenar cualquier proceso de deterioro que pudiera impactarlos negativamente.



Foto 1. Estela 41, Acrópolis Este

2. En el Edificio C del sitio arqueológico Topoxte se prosiguieron los trabajos de limpieza y desyerbe en sus diferentes cuerpos constructivos. La vegetación a causa de las recientes lluvias experimentó un crecimiento que fue frenado con este trabajo. En total, se abarcaron 472 m².



Foto 2. Edificio C, Topoxte

3. En el Edificio G de Topoxte se prosiguieron los trabajos de limpieza así como remoción de maleza y hierba, la que surge continuamente en sus muros. Se verificó asimismo el estado de conservación de su cubierta, la que se encuentra en condiciones adecuadas. En total se abarcaron 700 Mt².



Foto 3. Edificio G, Topoxte

4. En el Edificio 6 del Grupo Maler se llevaron a cabo trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo. Tal como en otras estructuras de Yaxha, el crecimiento de la vegetación se acelera con la lluvia, lo que en este caso es sumamente preocupante dadas las considerables dimensiones del área expuesta. En total se cubrieron 1989 m².



Foto 4. Edificio 6, Grupo Maler

5. En el Edificio 260 de la Plaza A, se llevaron a cabo trabajos de limpieza y remoción de hierba. Asimismo se realizó una evaluación de su estado de conservación e integridad, ya que con anterioridad han ocurrido algunos desprendimientos de bloques. A fin de limitar las hojas que caen en el interior se cortaron unas ramas de árbol que estaban prácticamente sobre la estructura. En total se abarcaron 738m².



Foto 5. Edificio 260, Plaza A

6. Se realizaron trabajos de limpieza de vegetación y chapeo en el Edificio 261 de la Plaza A. Este edificio se diferencia del 260 en que se encuentra enmonticulado en su sección superior, por lo que allí se reduce a chapeo, en tanto la remoción de hierba se efectúa en los muros, por lo que su área es menor. En total se alcanzaron 210m².



Foto 6. Edificio 261, Plaza A

7. Se supervisó la limpieza de la maqueta de Yaxha, removiendo polvo y manchas además de deposiciones de murciélagos que eventualmente se resguardan en su cubierta. Dado que ya presenta grietas y pérdida parcial de pintura, se ha solicitado la adquisición de pintura. De modo adicional se entró en conversaciones con la coordinación de Uso Público a fin de enriquecer la maqueta, elaborando las réplicas en miniatura de otros elementos arquitectónicos de Yaxha, a fin de brindar una mejor apreciación del sitio al visitante.



Foto 7. La limpieza de la maqueta es un trabajo sumamente minucioso por los cuidados que debe tenerse

8. Se efectuaron trabajos de limpieza y desyerbe en el Edificio 152 de la Plaza C. La vegetación ha crecido especialmente en sus lados este y oeste. Asimismo hay material de desecho que se desprende del edificio y va a dar a la plaza, el cual se coordinó para su recuperación y almacenamiento, dado que se reutiliza para otros trabajos de conservación. En total se lograron 1350m².



Foto 8. Edificio 152, Plaza C

9. En el Edificio 90 de la Plaza B se desarrollaron trabajos de limpieza de maleza, desyerbe y chapeo. En esta construcción, el crecimiento de la vegetación ocurre primordialmente en muros y la escalinata. Asimismo, se verificó su estado de conservación, previniendo cualquier surgimiento de grietas que pudieran amenazar su estructura. En total se alcanzaron 3276 m².



Foto 9. Edificio 90, Plaza B

10. En el Edificio 216 de la Acrópolis Este se llevaron a cabo trabajos de limpieza y desyerbe. La atención se puso de modo particular hacia el chapeo en la escalinata y su lado este por un lado, en tanto por el otro, se debió desyerbar y limpiar los pisos de los cuerpos constructivos, en especial de su lado oeste. En total se abarcaron 4100 m².




Foto 10. Lado norte de la cámara interior, Edificio 216, Acrópolis Este

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabeo
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

