

Guatemala, 30 de octubre de 2015
Informe 10-2015

Arquitecto
Juan Pablo Rosales Tinoco
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 68-2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 18-2015** correspondiente al mes de Octubre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00039.

Actividades

1. Se efectuaron trabajos de limpieza mecánica de 17 estelas y nueve altares localizados en el área arqueológica del sitio Yaxha, removiendo basura orgánica y maleza que ponga bajo riesgo su estado de conservación para preservarlos adecuadamente.




Foto 1. Estela, Plaza F

2. En el Juego de Pelota I de Yaxha se efectuaron trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo que comprendió remoción de basura orgánica, evaluación preventiva de su estado de conservación y reposición de piso de sacrificio destinado a proteger los elementos arquitectónicos originales, previniendo por un lado la acumulación excesiva de vegetación y la otra mitigando los impactos causados por la visita al lugar. En total se abarcaron 840 m².



Foto 2. Juego de Pelota I, Yaxha

3. En el Grupo Residencial Oeste se efectuaron dos tipos de trabajo. Por un lado se llevó a cabo una limpieza y barrido de basura orgánica, verificando el estado de conservación de sus edificios, y por el otro se llevó a cabo una reposición parcial del piso de sacrificio de la escalinata localizada en el basamento, abarcando 330 m².



Foto 3. Basamento del Grupo Residencial Oeste durante los trabajos de limpieza

4. En los edificios 4 y 6 del Grupo Maler se efectuaron trabajos de limpieza de basura orgánica, remoción de brotes de maleza y barrido general, la cual ha crecido a causa del retorno de la temporada de lluvias al parque, abarcando 2310 m². Asimismo se efectuó una evaluación de su estado de conservación para prevenir cualquier deterioro que pudiera poner bajo riesgo su integridad.




Foto 4. Interior cámara, Edificio 4, Grupo Maler. Al fondo, el Edificio 1

5. En la Acrópolis Sur se han efectuado trabajos de limpieza de maleza en muros así como barrido de cuartos en los edificios 375 y 389. Por un lado los muros al exterior presentan el problema de la maleza y brotes que surgen en las juntas de los muros, en tanto hacia el interior se cuenta con la presión de la microflora que amenaza constantemente con esparcirse a lo largo y ancho de los muros con estuco. Se abarcaron 2477 m².



Foto 5. El trabajo en la Acrópolis Sur exige poner atención al más mínimo detalle. En este caso se está atendiendo el techo del Edificio 375

6. En la Acrópolis Norte se efectuaron trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en los edificios 134, 137, 142, así como en el basamento Oeste., removiendo brotes de maleza que surgen en las juntas de los muros y barriendo basura orgánica. Asimismo en el citado Edificio 134 se llevó a cabo una limpieza y barrido de sus cuartos, en tanto en el Basamento Sur se llevó a cabo un trabajo de reposición de piso de sacrificio para proteger los elementos arquitectónicos prehispánicos originales del paso de visitantes por el lugar. En total se abarcaron 10 000 m²



Foto 6. Edificio 137, Acrópolis Norte

7. En la Acrópolis Este se llevaron a cabo trabajos de limpieza y barrido de cuartos en los edificios 217 y 218, lo cual previene la acumulación de vegetación que pueda poner bajo riesgo el estado de conservación de los muros con estuco. En el caso del Edificio 216 se realizaron trabajos de limpieza que incluyeron sus cuerpos frontales, a fin de prevenir la acumulación de agua que pueda incidir en la formación de grietas, impactando negativamente su estructura. En total se abarcaron 1236 m².



Foto 7. Edificio 216, Cámara Oeste

8. Se dio inicio a una revisión y evaluación de los planes de trabajo para proceder a su actualización y planteamiento para el año 2016, lo que incluye actividades de conservación, control de vegetación y monitoreo entre otros.




Foto 8. La información se encuentra digitalizada para un acceso inmediato

9. Se ha proseguido con el acompañamiento a los trabajos realizados en el Edificio 137, donde los avances han sido satisfactorios. Actualmente se ha avanzado ya en los cuerpos inferiores y se espera a la brevedad iniciar los preparativos para proseguir en la sección superior del edificio en su lado Norte.



Foto 9. Edificio 137, lado Norte durante los trabajos

10. Se han evaluado las necesidades existentes en el parque a fin de realizar las gestiones correspondientes para su fortalecimiento ante entidades como PACUNAM y la Cooperación Alemana que han manifestado interés por apoyar los trabajos en el Parque.



Foto 10. Durante una visita al parque que abarcó los sitios arqueológicos Yaxha y Nakum con representantes de la Cooperación Alemana, se mostro el estado actual del parque orientado a lograr apoyo que permita su fortalecimiento

Jorge Mario Ortíz de León

Vo. Bp. Nelson Carabeo
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

