

Guatemala, 31 de enero de 2017
Informe 01-2017

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1118-2017**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 34-2017** correspondiente del 05 al 31 de Enero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00058.

Actividades

1. En los edificios 216, 217, 218 y 219 de la Acrópolis Este se llevaron a cabo diversos trabajos de conservación. En primer lugar, se efectuó limpieza de maleza en pisos y cuerpos constructivos, incluyendo el área enmonticulada; otro aspecto consistió en la remoción de brotes de vegetación que surgen en las juntas de los muros de fachada y embono, así como buscar mantener la preservación y protección de los muros con estuco a través de la aplicación de agua de cal. En total se abarcaron 8902 m².




Foto 1. Sección Norte de la cámara Oeste, Edificio 216, Acrópolis Este, Yaxha

2. En la Acrópolis Sur los trabajos se orientaron hacia el control del crecimiento de la maleza en su Edificio 389, barriendo la basura orgánica. Entre tanto, en el Edificio 375 de la Acrópolis Sur se puso atención a los muros con estuco que contienen a su vez sus grafitis, aplicando agua de cal. En total se alcanzaron 3244 m².




Foto 2. Aplicación de agua de cal, Edificio 375, Acrópolis Sur, Yaxha

3. En el Edificio 4 del Grupo Maler se llevó a cabo un proceso de limpieza de maleza y desyerbe a fin de prevenir que su crecimiento ponga bajo riesgo su integridad estructural. En total se abarcaron 6448 m².



Foto 3. Edificio 4, Grupo Maler, Yaxha

- Los edificios 395 y 396 que comprenden el Juego de Pelota 1 fueron objeto de trabajos de remoción de brotes de vegetación y barrido general de basura orgánica. Asimismo, se prosiguió con el monitoreo de una grieta previamente resanada a fin de evaluar su evolución para tomar las medidas adecuadas al producirse algún crecimiento. En total se abarcaron 3640 m².




Foto 4. Juego de Pelota, Yaxha

- Se atendieron los edificios 134, 142, 144, 145, 146 y 147 además del Basamento Oeste de la Acrópolis Norte a través de trabajos de control y remoción de maleza en sus diferentes pisos y cuerpos. De modo adicional, se reintegraron bloques recién desprendidos en el citado Edificio 142, para lo cual se preparó mezcla de cal con tierra y agua. En total se comprendieron 18196 m².



Foto 5. Edificio 14, Acrópolis Norte, Yaxha

6. En el Grupo Residencial Oeste se efectuaron trabajos de limpieza de maleza y desyerbe, en su Basamento y edificios 103, 109; en este último, se está monitoreando asimismo una grieta que surgió recientemente, evaluando su evolución. En total se abarcaron 3000 m².




Foto 6. Edificio C, Topoxte, visto desde el Edificio A

7. En el Edificio 90 de la Plaza B se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y remoción de brotes de vegetación ubicados en las juntas de los bloques de fachada, a fin de prevenir crecimientos que pusieran bajo riesgo la estructura y lo alteraran visualmente. En total se abarcaron 4920 m².



Foto 7. Edificio 90, Plaza B, Yaxha

8. En el Edificio 152 de la Plaza C se desarrollaron trabajos de chapeo y control de maleza. Igualmente, se verificó la integridad de sus diversas fachadas compositivas para prevenir el surgimiento de agentes como grietas o desprendimientos. En total se abarcaron 4034 m².



Foto 8. Edificio 152, Plaza C, Yaxha

9. Se realizaron actividades de limpieza de maleza en los Edificios C y G, así como la plaza principal de Topoxte, lo que incluyó la atención a sus estelas y altares. En total se abarcaron 4034 m².



Foto 9. Topoxte, plaza principal. Al fondo se observa el Edificio G

10. En el caso del patrimonio cultural mueble del parque se realizaron actividades de limpieza mecánica de 16 estelas y 9 altares.




Foto 10. Estela 3, Yaxha

11. Se prosiguió con el desarrollo de los trabajos de intervención en el Edificio 137 en su fachada Oeste, a través de calas de sondeo y su posterior relleno y consolidación.




Foto 11. Trabajos en la fachada Oeste, Edificio 137, Yaxha

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabeo
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

