

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1118-2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 34-2017** correspondiente al mes de junio del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00066.

Actividades

1. En el Grupo Maler se realizaron trabajos de conservación consistentes en el reintegro de piedras de fachada que se habían desprendido en sus edificios 1 y 4. En este último se efectuó chapeo y limpieza general. En total se abarcaron 1680 m².




Foto 1. Control de la vegetación, Acrópolis Este, Yaxha

2. Se llevó a cabo limpieza mecánica de 17 estelas y 9 altares ubicados en el área arqueológica de Yaxha. En el caso de las estelas que cuentan cubierta se verificó su buen estado de conservación para garantizar su protección.



Foto 2. Estela II, Yaxha

3. En la Acrópolis Este se realizaron trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en los edificios 217, 218 y 219. Asimismo, una observación detallada permitió detectar la presencia de grietas en la fachada Este del Edificio 218, las que se encontrarán sujetas a observación constante a efecto de estudiar su evolución, y de ampliarse se tomarían las correspondientes acciones. Entre tanto, en el Edificio 216 se pegaron piedras que se habían desprendido en su piso superior. En total se abarcaron 1575 m².




Foto 3. Edificios 217 y 218, Yaxha

4. En los edificios 142 y 144 de la Acrópolis Norte se realizaron trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo. De modo adicional se reintegraron piedras que se habían desprendido. En total se alcanzaron 219 m².




Foto 4. Edificio 142, Acrópolis Norte, Yaxha

7. Dentro del programa de monitoreo y mantenimiento de sitios arqueológicos del parque, se efectuó una visita al sitio Naranjito, lo que comprendió un recorrido por todo el sitio observando con detalle a fin de verificar la presencia de saqueos, lo que fue negativo. Los saqueos rellenados durante 2016 se encuentran prácticamente intactos. Asimismo, se efectuó un chapeo general del sitio, abarcando la plaza principal, las dos acrópolis, las dos calzadas y el área de plaza adyacente al sur de la calzada Este. El área intervenida abarcó 33727 m².



Foto 8. Chapeo en la plaza principal de Naranjito



Foto 9. Edificio de tipo piramidal de la Acrópolis Norte de Naranjito

8. El sitio arqueológico El Carmen fue visitado con fines de monitoreo. Uno de los trabajos efectuados consistió en la realización de un recorrido por el sitio para establecer la presencia de nuevos saqueos, así como el estado de los ya rellenados durante 2016, lo que afortunadamente no presentó ningún tipo de daño. A la vez, se ejecutó un chapeo general que comprendió el Grupo Principal del sitio, la plaza principal, los dos conjuntos arquitectónicos al oeste y la plaza al sur, lo que llegó a abarcar 12241 m².



Foto 10. Realización de trabajos de chapeo en el Grupo Principal de El Carmen

9. Los trabajos en el Edificio 137 continúan; se sigue trabajando en la esquina Sureste, ampliando hacia los cuerpos segundo y tercero, limpiando y consolidando. A la vez se siguen recuperando los materiales cerámicos para su posterior análisis. Ahora bien, para el traslado de materiales necesarios como cal y agua además del aprovisionamiento de otros insumos se cuenta con el apoyo de la Administración del parque.



Foto 11. Limpieza y consolidación en la esquina Sureste, segundo y tercer cuerpos, Edificio 137, Acrópolis Norte, Yaxha

10. El sitio arqueológico La Perra I fue visitado con fines de monitoreo para verificar su estado de conservación. Los trabajos consistieron en chapeo parcial del área de plaza del conjunto. No se observan evidencias de saqueos u otras actividades ilícitas.

