

Licenciada:
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondientes al mes de julio del año 2017, conforme a lo estipulado en la cláusula novena del Contrato Administrativo No. 1984-2017, y Acuerdo Ministerial 394-A-2017, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "B" y correlativo 0013.

Actividades:

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 10-20 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida 0-08 zona 1, Quetzaltenango.

- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida 0-43, zona 3, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 15-58B, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na avenida C-72 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 15 avenida 1-10 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida A 0-36 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 17 avenida 0-03, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta avenida 16-52 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 9-41 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 avenida 2-22 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 7-69 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 11 calle 9-79 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olintepeque, Municipio de Olintepeque, Quetzaltenango. Con un avance físico del 45%.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente) Con un avance físico del 92%.
- Inspección técnica al edificio Municipal, en el Municipio de Tejutla, San Marcos.
- Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.
- Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.
 - o Restauración de 1 puerta de ingreso principal.
 - o Cambio de 10 puertas de 1*6 * 9*, las cuales conforman el piso de madera.
 - o Aplicación de 2 capas de barniz , a puerta de madera de 0.70*1.90 metros
 - o Aplicación a 50 metros cuadrados de pintura a base de cal color amarillo.

Resultados obtenidos:

Actividades	Documentos de soporte
1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 10-20 zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.93 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida 0-08 zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.93 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida 0-43, zona 3, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.93 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na avenida C-72 zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.93 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 15-58B, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.93 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 15 avenida 1-10 zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.93 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida A 0-36 zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.93 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 17 avenida 0-03, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.93 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 9-41 zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.94 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 11 calle 9-79 zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.94 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
11. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 avenida 2-22 zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.94 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.

	Quetzaltenango.
12. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 7-69 zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.94 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
13. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 11 calle 9-79 zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.94 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
14. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olinstepeque, Municipio de Olinstepeque, Quetzaltenango. Con un avance físico del 45%.	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección y bitácora.
15. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente) Con un avance físico del 92%.	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
16. Inspección técnica al edificio Municipal, en el Municipio de Tejufla, San Marcos.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
17. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
18. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble. <ul style="list-style-type: none"> o Restauración de 1 puerta de ingreso principal. o Cambio de 40 duelas de 1"*6 * 	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla Única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

<p>9*, las cuales conforman el piso de madera.</p> <ul style="list-style-type: none">o Aplicación de 2 capas de barniz , a puerta de madera de 0.70*1.90 metroso Aplicación a 50 metros cuadrados de pintura a base de cal color amarillo.	
---	--



Brenda Raquel López Wundram.

Vo.Bo.



Arq. Rudy Alexander Gálvez Vásquez

Jefe

Departamento De Conservación Y
Restauración De Bienes Culturales
DECORBIC

Licenciada:
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondientes al mes de junio del año 2017, conforme a lo estipulado en la cláusula novena del Contrato Administrativo No. 1984-2017, y Acuerdo Ministerial 394-A-2017, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "B" y correlativo 0012.

Actividades:

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.

<ul style="list-style-type: none">o Cambio de 36 duelas de 1" * 6 * 9*, las cuales conforman el piso de madera.o Remoción de pintura , a puerta de madera de 0.95*1.95 metroso Aplicación de 3 capas de barniz a puerta de madera de 0.95*1.95 metros.o Integración de acabado final en pared lateral de fachada.o Encadenamiento de muros nor oeste del inmueble en un tramo de 0.50*0.75*1.20 metros.	
---	--



Brenda Raquel López Wundram.

Vo.Bo.

Arq Rudy Alexander Gálvez Vásquez

Jefe

Departamento De Conservación Y
Restauración De Bienes Culturales

DECORBIC

