

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 1056-2017, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente al mes de septiembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie B número correlativo 000096.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio 137 en Yaxha.
4. Supervisión en la restauración del edificio B-24 en Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio A-1 en Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio B-18 en Naranjo.
7. Supervisión del registro gráfico que se realizan de los trabajos de restauración.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 8 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo.

3. Se supervisó los trabajos de restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se trabajó en la restauración de 20 m² de muros en el último cuerpo del edificio en las fachadas sur, este y norte; además de estabilizar relleno constructivo de los cuerpos que flanquean al norte la escalinata central en la fachada oeste.



4. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó en la recuperación de volúmenes y estabilización de relleno constructivo en la parte superior de la fachada norte. Se trabajó un área equivalente a los 25 m².




5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio A-1 en la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó en la restauración de 12 m² de escalinata en la fachada este del edificio.



6. Se supervisó los trabajos de restauración en el último cuerpo fachada norte del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó 12 m² de fachadas y en la estabilización de parte de los rellenos constructivos por encontrarse conformado por material suelto.



7. Se superviso los trabajos de dibujo relacionados con la restauración de los diferentes edificios sobre los cuales se realizan trabajos, además se lleva el registro fotográfico de las actividades realizadas.



Evelyn I. Sotelo Samperio Cortés
Contratada Administrativa Especial
Departamento de Supervisión y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehistóricos
DIAE-H-DG-PCN



Raúl Eduardo Noreña Girón