

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 3080-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 857-A-2017**, correspondiente a los días del 16 al 31 del mes de octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie "A", número 000062**.

Actividades Realizadas:


1. Brindar apoyo en la elaboración de la planificación del proyecto de inspección técnica en la Cubierta Y Estructura Del Techo Del Área Del Vice despacho, Salón De Sesiones "Juan José Arévalo Y Secretaría".
2. Brindar apoyo en la inspección de los Daños por el Movimiento Telúrico del día 07 de Junio, en el Museo Nacional de Arqueología de Guatemala.
3. Brindar apoyo en la revisión y evaluación sobre la realización de los trabajos de restauración de los elementos decorativos del mapa en relieve.
4. Brindar apoyo en la revisión y evaluación de trabajos de remodelación de la red de Telecomunicaciones en la vía pública sobre la 13 calle frente al 12-48 de la zona 1.
5. Brindar apoyo en la revisión y evaluación de los trabajos de construcción realizados en la calle Corona, manzana 18, lote 155, conjunto histórico, Ciudad de Flores, Petén.
6. Brindar apoyo en la inspección sobre la viabilidad de la realización de modificaciones solicitadas por CONRED en inmueble sobre categoría "B" donde actualmente funciona un restaurante.
7. Brindar ayuda con el informe de avances del mes de octubre de los proyectos del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales – DECORBIC-.
8. Asistir a reuniones en coordinación con la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales –DECORBIC-.

Resultados Obtenidos:


| Actividades | Documento de Soporte |
|--|---|
| Cubierta Y Estructura Del Techo Del Área Del Vice despacho, Salón De Sesiones "Juan José Arevalo Y Secretaria". | Planos de estado actual, daños y deterioros e intervención y presupuesto, planos. |
| Inspección de la viabilidad de la realización de un salón de reuniones en el edificio sobre la 10ma Calle 10-14 de la zona 1 | Informe Técnico de inspección, archivado en Leitz. |
| Inspección sobre la viabilidad de la realización de modificaciones solicitadas por CONRED en inmueble sobre categoría "B" donde actualmente funciona un restaurante. | Ficha de inspección e Informe Técnico de inspección, archivado en Leitz. |
| Apoyo en el diagnóstico del estado del ex – convento Santo Domingo | Informe Técnico de inspección, archivado en Leitz. |
| Ayuda con el informe de avances del mes de noviembre de los proyectos del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales – DECORBIC- | Informe fotográfico, archivado en Leitz. |

Sin otro particular,

Atentamente,



Nelly María Aguilera Duarte



Nelly María Aguilera Duarte