

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnico Número 3080 - 2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 857-A-2017**, correspondiente al mes de diciembre del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 000064.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Planificación del proyecto de expediente No. 0999-2017 inspección técnica en la Cubierta Y Estructura Del Techo Del Area Del Vice despacho, Salón De Sesiones "Juan José Arévalo Y Secretaría".

Informe de expediente 1595-2017/DECORBIC sobre trabajos de construcción que se realizaron en el inmueble ubicado en la 3 Avenida "A" 1-34, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Informe sobre expedientes No. 1644-2017/DECORBIC de los trabajos realizados sin autorización en avenidas las américas 19-38, zona 13, Ciudad de Guatemala.

Opinión técnica del expediente No. 1622-2017/DECORBIC sobre los trabajos a realizarse en la 16 avenida 12-16, zona 1.

Informe técnico del diagnóstico del estado actual del Ex - Convento Santo Domingo.


Asistir a reuniones en coordinación con la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales -DECORBIC-

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Cubierta Y Estructura Del Techo Del Area Del Vice despacho, Salón De Sesiones "Juan José Arévalo Y Secretaría".	Informe técnico y planos de estado actual, daños y deterioros, cuantificación de materiales-presupuesto- y cronograma de obra.

Informe sobre trabajos de construcción que se realizaron en el inmueble ubicado en la 3 Avenida "A" 1-34, zona 1, Ciudad de Guatemala	Informe sobre trabajos realizados sin autorización en avenidas las américas 19-38, zona 13, Ciudad de Guatemala.
Informe técnico, archivado en Leitz.	Opinión técnica a los trabajos a realizarse en la 16 avenida 12-16, zona 1, Ciudad de Guatemala.
Informe técnico, archivado en Leitz.	Opinión técnica, archivado en Leitz.


Atentamente,



Nelly María Aguilera Duarte

Vo.Bo.

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
 SUB-JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORALIC



Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios técnico Número 3080 – 2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 857-A – 2017**, correspondiente del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

Actividades Realizadas:


Informes Técnicos:

1. Informe técnico Informe técnico No. 163-2017/DECORBIC sobre deterioros como consecuencia del movimiento telúrico del día 07 de junio del 2017 en el Museo de Arqueología y Etnología Nacional.
2. Informe técnico No. 168-2017/DECORBIC sobre viabilidad de construcción de salón de reuniones en la 10ª calle 10-14 de la zona 1.
3. Informe técnico No. 172-2017/DECORBIC sobre inspección técnica para verificar viabilidad de modificaciones solicitadas por CONRED en inmuebles ubicados en la 12 calle 3-41 y 4 avenida 11-52, zona 10, ciudad de Guatemala.
4. Oficio técnico 966-2017/DECORBIC sobre trabajos a realizarse en el Mapa en Relieve.
5. Oficio 965-2017/DECORBIC sobre viabilidad de trabajos a realizarse en la reja en Atrio Parroquia Nuestra Señora de Candelaria.
6. Informe técnico 226 sobre trabajos ya ejecutados en la avenida las Américas 19-38, zona 13, Ciudad de Guatemala.
7. Informe técnico 225 sobre construcción en el inmueble ubicado en la 3 avenida "A" 1-34, zona 1, ciudad de Guatemala.
8. Informe técnico 180 sobre inspección de daños eléctricos en el Instituto Centroamericano para varones, Jalapa, Jalapa.
9. Informe técnico 990 sobre inspección de daños y estudio técnicos de la cubierta del área de Vice despacho y salón de reuniones Juan José Arévalo, Ex convento Santo Domingo.
10. Informe técnico No. 184 sobre el estado actual del estado del Ex Convento Santo Domingo.
11. Oficio técnico 854-2017/DECORBIC sobre evaluación y complemento de estudio de trabajos de construcción a realizar en la calle Corona, manzana 18, lote 155, Conjunto Histórico, Ciudad de Flores, Peten.
12. Oficio técnico 892-2017/DECORBIC sobre evaluación y complemento de estudio de Remodelación de Red de Telecomunicaciones en la Vía Pública sobre la 13 calle frente al inmueble 12-48 de la zona 1.

Evaluaciones y Opiniones Técnicas de Expedientes:


1. Evaluación y autorización de proyecto: Opinión Técnica 129. Remodelación y construcción de segundo nivel en la 16 avenida 12-16, zona 1, Barrio Geroná, Ciudad de Guatemala.
2. Evaluación y autorización del proyecto: Opinión Técnica 130. Construcción de Pérgola en segundo nivel en inmueble ubicado en la 10 calle 1-40, zona 1, Ciudad de Guatemala para la entidad COFRECUA.
3. Evaluación y autorización del proyecto: Opinión Técnica 131. Construcción de segundo nivel en inmueble ubicado en la 1ra calle "C" 2-38, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Atentamente,



Nelly Maria Aguilera Duarte

Vo.Bo.



Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORATIVO

Guatemala, 29 de diciembre de 2017

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios técnico Número 3080 – 2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 857-A-2017**, correspondiente del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

Resultados cualitativos:

En lo que corresponde al periodo del 16 de octubre al 31 de octubre se evaluaron tres expedientes, del 1 de noviembre al 30 de noviembre 6 expedientes y del 1 de diciembre al 31 de diciembre 6 expedientes. Dando como resultado en estos dos meses y medio 11 expedientes resueltos.






En el periodo del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017 se han evaluado expedientes en apoyo a ventanilla única del DECORBIC, proyectos asignados en la región de Jalapa además de proyectos que ingresan directamente al DECORBIC de la ciudad de Guatemala. El proceso de evaluación y resolución de expedientes comprende: visita técnica al inmueble con notificación a los interesados y atención personalizada a los expedientes según las necesidades; dando como resultado informe técnico, oficio u opiniones técnicas según la naturaleza del expediente.

Además, se puede mencionar que dichos expedientes solucionados comprenden solicitudes para complementario, coordinación de inspecciones al interior de la república, planificación (realización de


planos, cuantificación de materiales y presupuesto), ejecución y seguimiento de proyectos asignados, así como participación en reuniones con la coordinación del DECORBIC en relación a proyectos dentro de las instalaciones del ministerio y consultorías internas con otras delegaciones para recabar mayor información para conformar los expedientes.

Resultados cuantitativo:







Se evaluaron y resolvieron durante esos dos meses y medio un total 15 expedientes dando como resultado 8 informes técnicos y 3 opiniones técnicas y 4 oficios.

No.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFIA
1	Informe técnico Informe técnico No. 163-2017/DECORBIC sobre deterioros como consecuencia del movimiento telúrico del día 07 de junio del 2017 en el Museo de Arqueología y Etnología Nacional.	Informe técnico No. 163-2017/DECORBIC	
2	Informe técnico No. 168-2017/DECORBIC sobre viabilidad de construcción de salón de reuniones en la 10ª calle 10-14 de la zona 1.	Informe técnico No. 168-2017/DECORBIC	
3	Informe técnico No. 172-2017/DECORBIC sobre inspección técnica para verificar viabilidad de modificaciones solicitadas por CONRED en inmuebles ubicados en la 12 calle 3-41 y 4 avenida 11-52, zona 10, ciudad de Guatemala.	Informe técnico No. 172-2017/DECORBIC	
4	Informe técnico 226 sobre trabajos ya ejecutados en la avenida las Américas 19-38, zona 13, Ciudad de Guatemala.	Informe técnico 226	
5	Informe técnico 225 sobre construcción en el inmueble ubicado en la 3 avenida "A" 1-34, zona 1, ciudad de Guatemala.	Informe técnico 225	

Nelly María Aguilera Duarte



Atentamente,

EVALUACIONES Y OPINIONES TÉCNICAS DE EXPEDIENTES			
	<p>Informe técnico 180</p>	<p>Informe técnico 180 sobre inspección de daños eléctricos en el Instituto Centroamericano para varones, Jalapa, Jalapa.</p>	<p>6</p>
	<p>Informe técnico 990</p>	<p>Informe técnico 990 sobre inspección de daños y estudio técnicos de la cubierta del área de Vice despacho y salón de reuniones Juan José Arevalo, Ex convento Santo Domingo.</p>	<p>7</p>
	<p>Informe técnico No. 184</p>	<p>Informe técnico No. 991 sobre el estado actual del estado del Ex Convento Santo Domingo</p>	<p>8</p>
	<p>Opinión Técnica 129/VENTANILLA ÚNICA.</p>	<p>Evaluación y autorización de proyecto: Opinión Técnica 129. Remodelación y construcción de segundo nivel en la 16 avenida 12-16, zona 1, Barrio Gerona, Ciudad de Guatemala.</p>	<p>1</p>
	<p>Opinión Técnica 130/VENTANILLA ÚNICA</p>	<p>Evaluación y autorización del proyecto: Opinión Técnica 130. Construcción de Pérgola en segundo nivel en inmueble ubicado en la 10 calle 1-40, zona 1, Ciudad de Guatemala para la entidad COFRECUA.</p>	<p>2</p>
	<p>Opinión Técnica 131/VENTANILLA ÚNICA</p>	<p>Evaluación y autorización del proyecto: Opinión Técnica 131. Construcción de segundo nivel en inmueble ubicado en la 1ra calle "C" 2-38, zona 1, Ciudad de Guatemala.</p>	<p>3</p>