

Arq.: Breitner Roely Gonzáles Maldonado.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Director:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato de prestación de servicios Técnicos No. DGPCYN 029-89-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No.8-2021** correspondiente al mes de febrero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura electrónica Serie: **2DF66641 Número de DTE: 3103081797.**

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS:**

##### **ESTRUCTURA 6C-53 TEOTIHUCANO EN MUNDO PERDIDO**

- Limpieza Mecánica en seco de los elementos arquitectónicos, como chapeo, desyerbe y barrido del área.

##### **TEOTIHUCANO EN PLAZA ESTE 5D-43**

- Limpieza Mecánica en seco de los elementos arquitectónicos, como chapeo, desyerbe y barrido del área.

##### **TEMPLO VI:**

- Limpieza Mecánica en seco de altar no. y estela no. pieza de un árbol caído por el temporal de lluvia en este sector.

##### **ACROPOLIS NORTE:**

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.

##### **Estructura 5D-33-3a Chác**

- Se realizó la limpieza mecánica en húmedo como barrido y limpieza del área

##### **Estructura 5D-33-2a Kinix Ahau**

- Limpieza mecánica en seco y húmedo, como barrido, desyerbe y limpieza del área.
- Se pintara la madera que se utilizara para la elaboración de cubierta con palmex o palma sintética.

##### **Estructura 5D-33-2a Venus Este y Oeste**

- Limpieza mecánica en seco, desyerbe y limpieza como barrido del área.
- Se pintara la madera que se utilizara para la elaboración de cubierta con palmex o palma sintética.

## **TEMPLO II, III, IV, V, VI**

- Limpieza Mecánica en seco de jambas y paredes en cámara principal como desyerbe, barrido.

## **PLAZA OESTE:**

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares.
- Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.

## **COMPLEJO Q:**

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Desyerbó de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.

## **COMPLEJO R:**

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Desyerbó de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.

## **COMPLEJO "O".**

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Desyerbó de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.

## **PETROGRABADO.**

- Limpieza Mecánica en seco, barrido y chapeado del área.

## **COMPLEJO "P-H". O GRUPO NORTE**

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Desyerbó de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.

## **OTRAS ACTIVIDADES:**

- Proceso de registro fotográfico en actividades de otros frentes de trabajo.
- Registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para realizar propuestas de conservación.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología y administración del Parque.
- Monitorea área de túneles en grupo 6C-XVI.

## **RESULTADOS OBTENIDOS:**

### **ESTRUCTURA 6C-53 TEOTIHUCANO EN MUNDO PERDIDO**

- Se realizó limpieza Mecánica en seco de los elementos arquitectónicos, como chapeo, desyerbó y barrido del área.

### **TEOTIHUCANO EN PLAZA ESTE 5D-43**

- Se realizó limpieza Mecánica en seco de los elementos arquitectónicos, como chapeo, desyerbó y barrido del área.

#### **TEMPLO VI:**

- Se realizó limpieza Mecánica en seco de altar no. y estela no. pieza de un árbol caído por el temporal de lluvia en este sector.

#### **ACROPOLIS NORTE:**

- Se realizó limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.

#### **Estructura 5D-33-3a chác**

- Se realizó la limpieza mecánica en húmedo como barrido y limpieza del área

#### **Estructura 5D-33-2a Kinix Ahau**

- Se realizó limpieza mecánica en seco y húmedo, como barrido, desyerbe y limpieza del área.

- Continuación con el pintara la madera que se utilizara para la elaboración de cubierta con palmex o palma sintética.

#### **Estructura 5D-33-2a Venus Este y Oeste**

- Se realizó limpieza mecánica en seco, desyerbe y limpieza como barrido del área.
- Continuación con el pintado la madera que se utilizara para la elaboración de cubierta con palmex o palma sintética.

#### **TEMPLO II, III, IV, V, VI**

- Se realizó limpieza Mecánica en seco de jambas y paredes en cámara principal como desyerbe, barrido.

#### **PLAZA OESTE:**

- Se realizó limpieza Mecánica en seco de estelas y altares.
- Se realizó Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.

#### **COMPLEJO Q:**

- Se realizó limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.

- Desyerbé de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.

#### **COMPLEJO R:**

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Desyerbé de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.

#### **COMPLEJO "O".**

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Desyerbé de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.

#### **PETROGRABADO.**

- Limpieza Mecánica en seco, barrido y chapeado del área.

### COMPLEJO "P-H". O GRUPO NORTE

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Desyerbó de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.

### OTRAS ACTIVIDADES:

- Proceso de registro fotográfico en actividades de otros frentes de trabajo.
- Registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para realizar propuestas de conservación.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología y administración del Parque.
- Monitorea área de túneles en grupo 6C-XVI.

Nota: El presente informe tiene respaldo con el informe de avances, Asesor de arqueología y Asesoría técnica.

  
José María Anavisca.

Vo.Bo



PÉREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

