

Guatemala, ~~29~~ de abril 2,021
Informe 01-2021

Arquitecto.
Breitner Roely Gonzales Maldonado
Director General
Dirección General del patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Director;

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato de Prestación por servicios Técnicos Número DGPCYN-029-1471-2021**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 291-2021** correspondiente del **5 de abril al 30 de abril del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Serie: 3F8F32ED** Número de **DTE: 1338592730**

Actividades Realizadas:

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio B-17 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Apoyo en la restauración del edificio 389 en el sitio arqueológico Yaxha.

Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.
2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, generando vistas de edificios con arquitectura restaurada dentro del conjunto urbano.



Vista del edificio B-24 desde el edificio B-18.

3. En el edificio B-24 fachada norte, se trabajó en la estabilización del lateral oeste del bloque de escalinata en la parte superior, se trabajó el equivalente a los 20 m² de fachada, para lo que fue necesario recuperar un volumen estimado de 35 m³ en donde se usó piedra unida con mezcla hecha a base de cal.



Edificio B-24, fachada norte y al fondo lateral oeste de escalinata.

4. En el edificio B-17 del sitio arqueológico Naranjo se trabajó en la restauración de la fachada oeste en la definición de vanos sobre la escalinata, se trabajó 18 m² de muro y se estabilizó parte del núcleo de los muros y los sillares tallados que aún se conservan.



Edificio B-17, fachada oeste al norte de escalinata central.

5. En el edificio 389 del sitio arqueológico Yaxha se trabajó en la recuperación de volumen en el basamento del segundo piso y se los muros de la fachada que aún se conservan de los recintos en el segundo piso incluyendo algunos de sus vanos.



Edificio 389, trabajos de recuperación de volumen en el basamento del segundo piso.


Raúl Eduardo Noriega Girón

Vo. Bo.


Madelin López
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGPCYN

C,c. Archivo.