

SERVICIOS PROFESIONALES GONZALES HEREDIA

ESTEBAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA
BARRIO VALLE NUEVO 80-15 SAN BENITO, PETEN
NIT. 766103-7

FACTURA
SERIE C

Nº 900053

DIA	MES	AÑO
30	12	2013

Señor: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Dirección: 12 Avenida 11-11 Zona 1. NIT. 337851-9.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Corresponde al mes de Diciembre/2013, según - Contrato administrativo - No. 329-2013, y Acuerdo - ministerial No. 76-2013.	7,500.00
	<i>Cancelado</i>	
	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES	
Total en Letras:	Sete mil quinientos quetzales Exactos.	
	TOTAL Q.	7,500.00

IMPRENTA PETEN NIT. 747555-1
Resolución 2013-5-973-4446 del 51 al 100
de fecha 02/07/2013 Vigentes hasta 01/07/2015

Parque Nacional Tikal, 30 de Diciembre/ 2013.
Informe No.12-2013.

Licenciada
Rosa María Chan,
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan,

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 329-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 26-2013**, correspondiente al mes de Diciembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "C" y número 000053**.

Actividades Realizadas en el mes de Diciembre. 2013.

1. Se supervisó los trabajos de restauración y estabilización, que se realizan en la sección central del primer cuerpo piramidal, fachada Oeste, Estructura 5D-105. En la sección superior del primer cuerpo piramidal se le aplicó un piso de mezcla, de 0.05 centímetros de espesor, el piso fue aplicado en la sección superior del muro con el objeto de evitar que las aguas de lluvia se filtren hacia el interior del núcleo del muro.
2. Se supervisó los trabajos de restauración y consolidación en la bóveda No.9, Estructura 5E-58, de grupo "G". En el mes de Diciembre se trabajó en la colocación de pasadoras de madera de tinto, los que fueron colocados con el objeto de otorgarle estabilidad a los muros inclinados de bóveda.
3. En el primer basamento, muro 1, lado Norte, extremo Este, de Templo IV, se supervisó los trabajos de colocación de un piso elaborado con mezcla, de 0-05 centímetros de espesor. Trabajos realizados con el objeto de impermeabilizar la sección superior del muro.

4. Se supervisó los trabajos de desmonte de una estructura con tubería de metal, de medidas; 7 m., de ancho X 14 m., de largo. La estructura estaba ubicada al extremo norte de la Plaza de Siete Templos. Los trabajos de desmonte se efectuaron para liberar el área donde funcionó la bodega de materiales del Proyecto, Siete Templos.
5. Se supervisó los trabajos de restauración y consolidación, en los mascarones del friso, fachada este de Templo II. Para la restauración de los mascarones se aplicó integración de volúmenes con mezcla, para resaltar las evidencias existentes de rasgos exfoliados.
6. Se supervisó los trabajos de mantenimiento de limpieza; chapeo de plazas y deshierbe a estructuras expuestas del sitio arqueológico de Uaxactún. Los trabajos de chapeo, se realizaron en la plaza oeste y sur del grupo A. Como también, se realizó deshierbe a las Estructuras; A-X, A-XI y A-XII.

Resultados Logrados en el mes de Diciembre/2,013.

1. En la sección superior del primer basamento, fachada Oeste, Estructura 5D-105, se verificó la aplicación de un piso de mezcla de 0.05 centímetros de espesor. Trabajos realizados con el objeto de impermeabilizar la sección superior del primer basamento, fachada Oeste. (Un total de 9 m²).
2. En la bóveda de la cámara No. 9, de estructura 5E-58, grupo "G", se verificó la colocación de pasadores de tinto en los muros inclinados que dan forma a la bóveda. Los pasadores son parte integral para la estabilización de los muros inclinados de bóveda. (Un total de 7 pasadores).
3. En la sección superior del muro 1, primer basamento, lado Norte, extremo Este, de Templo IV, se verificó la aplicación de un piso de mezcla de 0.05 centímetros de espesor. Trabajos realizados con el objeto de impermeabilizar la sección superior del muro. (Total 13.5 m²).
4. En el extremo norte de Plaza de Siete Templos, se verificó los trabajos de desmonte de una estructura de metal de 7 m de ancho X 14 m de largo. Trabajos realizados con el objeto de liberar el área donde funcionó la bodega de materiales del Proyecto, Siete Templos. (Un total de 490 m³).
5. En el Templo II, se verificó la restauración de los mascarones que se ubican en el friso del templo, fachada este. Con la restauración se garantiza la estabilización de los mascarones ubicados en el friso, fachada este. (Total 15 m²).

6. En el sitio arqueológico de Uaxactun, se verifico el mantenimiento de deshierbe y chapeo en los siguientes sectores; Plaza sur y oeste de grupo A. Como también, se realizó el deshierbe a Estructuras; A 36, A 721, A 7411. (Total 6,940 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a la Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente:


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.


Marco Tullio Castellanos Pinelo
SAB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural