

Parque Nacional Tikal, 31 de marzo del 2014.  
Informe No.003-2014

Licenciada:  
Rosa María Chan Guzmán  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 255-2014**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 29-2014** correspondiente al mes de marzo del 2014, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000032.

**Actividades Realizadas:**

1. Supervisión en la recolección de piedra para embone, en la ruta Tikal-Zocotzal, que servirá para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
2. Coordinación y supervisión en el traslado de la piedra para embone recolectada
3. Participación en conjunto con todos los miembros de la unidad de arqueología del PANAT., al taller "Medidas Urgentes para prevenir desastres en la zona arqueologica de Tikal". Coordinado por el Lic. Oswaldo Gómez. Primera reunión se realizó en el área arqueológica
4. Segunda reunión lunes 24 de febrero del presente año., dándole seguimienta Taller de Medidas Urgentes para prevenir desastres en la zona arqueológica de Tikal
5. Tercera reunión en conjunto con el Asesor de la Unidad Técnica Lic. Oswaldo Gpomez, Coordinador de la Unidad de Arqueología Lic. Leopoldo González, y arqueólogos de la Unidad de Arqueología, para darle seguimiento al Taller de las Medidas Urgentes para prevenir desastres en la zona arqueológica de TikalEl jueves 27 de febrero del presente año asistí a la tercera reunión
6. Coordinación y Supervisión en la extracción de tierra caliza en el banco de tierra que se encuentra ruta Tikal-Uaxactún.




7. Coordinación con la Unidad de Transporte para el transporte que servirá para el traslado de tierra caliza del banco de tierra que se encuentra en la ruta Tikal-Uaxactún, hacia el lado Sur de la plataforma de sustentación del templo V.
8. Limpieza realizada en el área de trabajo del edificio 5D-105, y en el campamento que se ubica en la parte posterior del templo V.
9. Traslado de agua de la estación de bombeo hacia el lado Sur, sobre la plataforma del templo V.

### **Resultados Obtenidos:**

1. Supervisión en la extracción de 20.00 metros cúbicos de piedra para embone que servirá para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
2. Coordinación y supervisión en el traslado de 20,00 metros cúbicos de piedra para embone de la ruta Tikal-Zocotzal.
3. Como resultado del Taller "Medidas Urgentes para prevenir desastres en la zona arqueológica de Tikal". Coordinado por el Lic. Oswaldo Gómez, tuvimos la visita al área arqueológica, visitando el Templo VI, grupo "G", grupo "F", Acrópolis Central, Edificio 5D-38, templo V, y grupos habitacionales al Sur del Templo V. en donde se definieron problemas y soluciones de los edificios en riesgo de problemas estructurales.
4. Segunda Reunión para el taller "Medidas Urgentes para prevenir desastres en zonas arqueológicas de Tikal", se entregaron informes de los problemas y soluciones, de los edificios observados en el Templo VI, Grupo "G", Grupo "F", Acrópolis Central, observados en los edificios de los grupos visitados.
5. Tercera Reunión para darle seguimiento al taller de "Medidas Urgentes para prevenir desastres en la zona arqueológica de Tikal". Se presentó individualmente las propuestas de intervención para los problemas detectados en cada uno de los edificios identificados en las reuniones anteriores.
6. Extracción de 15.00 metros cúbicos tierra caliza en el banco de tierra, que se ubica en la ruta que va de Tikal hacia Uaxactún, que servirá para los trabajos de restauración en el edificio 5E-58, grupo "G", Palacio de la Acanaladuras.
7. Coordinación con la unidad de Transportes para el traslado de 20.00 metros cúbicos de tierra caliza del banco de tierra hacia el lado Sur del Templo V.



8. Limpieza en el área del campamento y bodega, que sirven para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105., siendo un área de 700.00 metros cuadrados.
  9. Se supervisó el traslado de 10 toneles de agua, que nos hacen un total de 540 galones de agua, de la estación de bombeo hacia el edificio 5D-105.
- Los resultados de este informe se refleja en el informe de avances del mes de febrero del presente año, que fue entregado a la Unidad de Arqueología y con copia a la Unidad Técnica.

  
BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.

  
Marco Tulio Castellanos Pineda  
SUB-ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural