

Parque Nacional Tikal, 30 de Mayo/ 2014.
Informe No.05-2014.

Licda. Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 244-2014**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 29-2014**, correspondiente al mes de Mayo del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000058**.

Actividades Realizadas en el mes de Mayo. 2014.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de armado de una plataforma con tubería de metal para andamios y madera dura, sobre el andén superior del friso lado Este de Templo VI. Trabajos que se realizan con el objeto de dotar de una plataforma, que sirva de apoyo para la documentación de los paneles glíficos ubicados en la fachada Este, de crestería de Templo VI.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación que se realizan en la base del extremo Oeste, cámara Norte, estructura 5D-15. Trabajos de excavación que se realizan con el objeto de liberar de los escombros que se ubican en la base del muro exterior, lateral Oeste, estructura 5D-15.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y conservación que se realizan en el Complejo Ceremonial de Templo IV. Trabajos de sustitución e integración de sillares nuevos, de hilera nueve a hilera doce de sillares, muro uno, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de nivelación de las maistras (reglas de madera que indican el ángulo que llevara el muro) en la recuperación de volúmenes a los núcleos del muro, segundo basamento, fachada Oeste, estructura 5D-105. Los trabajos de nivelación de maistras, se realiza con el objeto, de dotar los ángulos exactos de inclinación que llevara la recuperación volumétrica con piedra toba, el núcleo del muro, segundo basamento, fachada Oeste, estructura 5D-105.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación de un pozo de sondeo de 2.80 m x 2.00 m., en el andén del piso de la terraza, estructura 5E-58, grupo "G". Excavación que se realiza con el objeto de verificar el estado de conservación del núcleo, muro de la terraza, estructura 5E-58 grupo "G".
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento al sitio arqueológico de Uaxactún: Se realizo chapeo de la plaza A-XII, así mismo se realizo la construcción de un techo, con guano, y madera rolliza. El techo se ubica sobre los muros estucados, del vano central que da acceso a la cámara Sur, edificio A-XVIII. Como también, se realizo el cambio del guano en mal estado, al techo que cubre la estela No. 12, ubicada en el grupo A. Trabajos realizados en el grupo A.

Resultados Logrados en el mes de Mayo/2014.

1. Se verifico los trabajos de construcción de una plataforma con tubería para andamios y madera rolliza, sobre el andén superior del friso lado Este, crestería de Templo VI. La construcción de la plataforma se realizo con el objetivo, de dotar de base donde se pueda apoyar para la documentación fotográfica de los paneles de glifos, ubicados en la fachada Este, crestería de Templo VI. (Total 96 m3).
7. Se verifico los trabajos de excavación en la base del muro exterior lateral Oeste, edificio 5D-15. La excavación tiene como objeto, liberar de escombros la base del muro exterior, lateral Oeste, edificio 5D-15. (Total 60 m3).
2. Se verifico los trabajos de sustitución e integración de sillares nuevos, en el muro uno, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, de Templo IV. Trabajos de sustitución de sillares nuevos y resanes realizados de hilera nueve a hilera doce, con el objeto de estabilizar, el muro uno, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, de Templo IV. (Total 35 m2).
3. Se verifico los trabajos de nivelación, en el paramento del muro, segundo basamento piramidal, fachada Oeste de Estr. 5D-105. La nivelación consistió en colocar maistras de madera con el ángulo de inclinación que

llevara la sustitución del núcleo del muro, con piedra de embone. (Total 40 m2).

4. Se verifico los trabajos de excavación de un pozo de sondeo de 2.80 m., X 2.00 m., X 0.60 m., en el piso de la terraza de Estr. 5E-58, de grupo "G". La excavación se realizo con el objeto de verificar el estado de conservación del núcleo, muro de la terraza de Estr. 5E-58 grupo "G". (Total 3.36 m3).
5. Se verifico los trabajos de mantenimiento, en el sitio arqueológico de Uaxactún: chapeo de la plaza A-XII, (Total 560 m2). Como también, la construcción de un techo de guano y madera rolliza, sobre los muros estucados del vano central que da ingreso a la cámara Sur, edificio A-XVIII, así mismo, el mantenimiento que se otorgo al techo de guano, que cubre la estela XII, ubicada en el grupo "A". (Total 2 techos de guano).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Marco Julio Castellanos Pineda
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural