

Guatemala, 30 de septiembre de 2014  
Informe 9-2014

Licenciada  
Rosa María Chan  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 268-2014**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 29-2014** correspondiente al mes de Septiembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00025.

#### Actividades

1. Se efectuaron trabajos de conservación preventiva en 17 estelas y 9 altares del sitio arqueológico Yaxha, actividad que implicó principalmente en una limpieza mecánica para prevenir el crecimiento de microflora y polvo. Asimismo ante el inicio de la temporada de lluvias se están monitoreando constantemente. De manera adicional se efectuaron trabajos de limpieza en tres réplicas de las estelas localizadas en las plazas A, B y E, así como la maqueta ubicada en el ingreso al área arqueológica y el mascarón localizado en el basamento de la Acrópolis Norte.




Foto 1. Limpieza de la Estela 31, Plaza E

2. En los edificios 134, 137, 142, 144, de la Acrópolis Norte se efectuaron trabajos de limpieza de maleza, la cual ha tendido a incrementar su crecimiento ante el inicio de la temporada de lluvias. Se tomaron en cuenta los distintos cuerpos y muros, así como los espacios intermedios. En total se abarcaron 6957 m<sup>2</sup>.




Foto 2. Edificio 142 en su sección superior durante los trabajos de limpieza

3. En la Acrópolis Este se llevaron a cabo diversos trabajos. En el caso del Edificio 216, se puso especial cuidado a una grieta que abarcaba completamente el quinto cuerpo cerca de su esquina noroeste. Ello implicó limpiar completamente el área afectada, remover un tronco delgado de árbol que se localizaba en su interior y luego pegar piedras y resanar. De manera adicional se pegaron piedras. Entre tanto, en el Edificio 218 se efectuó limpieza de maleza en el exterior y de cuartos y bóvedas en el interior. En total se abarcaron 1164 m<sup>2</sup>.




Foto 3. Edificio 216, mientras se estaba efectuando la intervención en la grieta

4. En el Edificio 375 de la Acrópolis Sur Este se llevaron a cabo trabajos de limpieza de basura orgánica de cuartos, bóvedas y muros. Adicionalmente, ante el surgimiento de microflora en el muro que contiene los grafitos, se llevó a cabo un tratamiento con agua de cal. Se abarcaron 200 m<sup>2</sup>.




*Foto 4. Cámara del Edificio 375 de la Acrópolis Sur durante los trabajos de limpieza*

5. La basura orgánica surge con regularidad en la Calzada Blom, y ante el inicio de la temporada de lluvias, ésta se incrementa considerablemente, por lo que fue debidamente atendido. Ello se hace más notorio en el área que abarcan los parapetos. En total se abarcaron 2000 m<sup>2</sup>.




*Foto 5. Parapeto oeste, Calzada Blom previo a los trabajos*

6. En el Grupo Maler se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y basura orgánica en los edificios 1, 4, 6 y el Basamento Oeste; de manera adicional se reintegraron piedras sueltas que se habían desprendido, las que se ubican en los cuerpos superiores del Edificio 1. En total se abarcaron 7106 m<sup>2</sup>.




*Foto 6. Edificio 1, Grupo Maler*

7. En el Edificio 152 de la Plaza C se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza en los distintos cuerpos que la componen. Tal como se ha indicado, el reciente inicio de la temporada de lluvias incide directamente en el crecimiento de la vegetación, y la tarea de remoción es sumamente minuciosa al tener que hacerse una a una. Asimismo se reintegraron piedras localizadas en el cuerpo superior que se habían desprendido. En total se abarcaron 7200 m<sup>2</sup>.




*Foto 7. Edificio 152 de la Plaza C durante los trabajos*

8. Se llevó a cabo la supervisión de la intervención efectuada en el Edificio 137 de la Acrópolis Norte, lo que ha avanzado de manera positiva al llegar actualmente a abarcar cerca del 40% del área programada para el presente año. Se ha coordinado y prestado el apoyo a los dibujantes, para lo que se ha designado personal específico.



*Foto 8. Lado Norte del Edificio 137, que en su primer cuerpo se ha avanzado en la recolocación y restitución de bloques en mal estado*

9. El material cultural recuperado durante las excavaciones y la intervención sobre el Edificio 137, que comprende cerámica, lítica y malacológico entre otros sigue siendo adecuadamente lavado y marcado para su análisis. De esta cuenta se ha logrado ya efectuar una identificación inicial de la secuencia del área, lo cual será detallado posteriormente.



*Foto 9. Momentos en el que se está efectuando el lavado y posterior marcado de la cerámica procedente de las excavaciones y la intervención*

10. Hacia el este del basamento de la Acrópolis Norte se han llevado a cabo excavaciones orientadas a conocer el estado del manto calizo que sustenta toda el área. A la vez se ha logrado detectar rasgos arqueológicos consistentes en secciones de muro, lo cual aún se encuentra bajo estudio a fin de determinar su morfología, función y antigüedad.



*Foto 10. Vista desde el lado oeste de una de las excavaciones ubicadas hacia el extremo este del basamento de la Acrópolis Norte y el Edificio 137*

Jorge Mario Ortiz de León

Vo.Bo. Nelson Carabeo  
Coordinador Administrativo  
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

