

Guatemala, 30 de diciembre de 2016
Informe 12-2016

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 56-2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 24-2016** correspondiente al mes de diciembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00057.

Actividades

1. En el Edificio 144 de la Acrópolis Norte se realizaron trabajos de conservación consistentes en desyerbe de brotes de maleza ubicados en las juntas de los bloques constructivos de su fachada. Asimismo, se reintegró con mezcla de cal un bloque de la fachada este que se había desprendido de modo parcial. Las condiciones climáticas del momento han sido propicias para el crecimiento y proliferación de vegetación. En total se abarcaron 1736 m².



Foto 1. Edificio 144, Acrópolis Norte, Yaxha



Foto 2. Edificio 144, Acrópolis Norte, Yaxha. Encerrado en un círculo se indica el bloque que fue reintegrado.

2. En el Edificio 375 de la Acrópolis Sur los trabajos se concentraron en la limpieza de maleza y de los muros de su cámara. A la vez se monitoreó el estado de conservación general a fin de prevenir el surgimiento de grietas que pudieran poner bajo riesgo su integridad estructural. En total se abarcaron 2560 m².




Foto 3. Edificio 375, Acrópolis Sur, Yaxha

3. En el Juego de Pelota se efectuaron actividades de limpieza de maleza que incluyó la remoción de brotes de maleza. Asimismo, se notó que, si bien la grieta observada con anterioridad en el Edificio 395 no había evolucionado hacia un crecimiento, dado el clima por la época del año, llevó a decidir su sellado con mezcla de cal, agua y tierra. No

obstante, se seguirá efectuando monitoreo para verificar cualquier cambio que pudiera ocurrir. En total se abarcaron 2108 m².



Foto 4. Edificio 395, Juego de Pelota, Yaxha

4. El Edificio 90 de la Plaza B fue objeto de trabajos de limpieza de maleza y remoción de brotes de hierba que surgen en su entorno. Asimismo, se efectuó un monitoreo para verificar que no presentara algún tipo de deterioro que lo pusiera bajo riesgo. En total se abarcaron 2395 m².




Foto 5. Edificio 90, Plaza B, Yaxha

5. En el Edificio 152 de la Plaza C se reintegraron bloques de la fachada Sur en su primer cuerpo que se habían desprendido parcialmente, para lo cual se realizó una aplicación de mezcla y se hizo una limpieza parcial en el área intervenida.



Foto 6. Edificio 152, Plaza C, Yaxha

6. En Topoxte se realizaron trabajos de limpieza general en el área de Plaza, lo cual incluyó sus estelas y altares. Del mismo modo se verificó el estado de conservación de sus edificios a fin de prevenir el surgimiento de grietas o desprendimientos que los pongan bajo riesgo. En total se abarcaron 7040 m².



Foto 7. Edificio C, Topoxte, visto desde el Edificio A

7. En el Museo de sitio de Yaxha se realizó una limpieza general de las piezas allí expuestas. Para ello, se desmontaron con sumo cuidado las vitrinas que las protegen y se aplicó una limpieza mecánica con brocha, eliminando así polvo y telarañas que tienden a proliferar.




Foto 8. Museo de sitio, Yaxha

8. Se realizaron actividades de limpieza de 19 estelas y 7 altares del sitio arqueológico Yaxha, lo que se llevó a cabo de forma mecánica además de una aplicación de agua de cal para mantener sus niveles de hidratación y prevenir la proliferación de microflora.




Foto 9. Estela 31, Plaza E, Yaxha

9. Se llevó a cabo una revisión de los listados de insumos y equipo necesarios para las actividades de conservación conforme la correspondiente planificación para el año 2017, lo cual incluirá el planteamiento para completar el equipamiento del laboratorio de materiales arqueológicos.




Foto 10. Revisión de listados empleados con anterioridad para su actualización

10. Los trabajos en el Edificio 137 han proseguido de modo satisfactorio. La enmonticulada de la esquina Sureste se completó luego de la consolidación del material de relleno. Luego, se pasó al sondeo y consolidación del relleno y re colocación de la fachada en la mitad inferior del cuarto cuerpo en su fachada Oeste. Por parte de la Administración del parque se ha apoyado con el vehículo para el traslado de materiales, así como la provisión de diversos insumos necesarios.



Foto 11. Trabajos en la fachada Oeste, Edificio 137, Yaxha

Vo.Bo. Nelson Carabao
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo



Jorge Mario Ortiz de León