

Guatemala, 31 de enero de 2018
Informe 01-2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licda. Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales No. 565-2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 8-2018 correspondiente del 03 al 31 de enero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00079.

Actividades realizadas

1. En los edificios 217, 218 y 219 de la Acrópolis Este se desarrollaron trabajos de limpieza de maleza en sus fachadas este y oeste. En el caso de las cámaras rellenas ocurre una mayor proliferación de maleza en comparación a la fachada, y se hace necesario efectuar conservación preventiva de estuco, lo que se programará oportunamente. En total se abarcaron 200 m².




Foto 1. Edificio 218, Fachada Este, Acrópolis Este, Yaxha




Foto 2. Edificio 218, Fachada Oeste, Acrópolis Este, Yaxha

2. En el Edificio 216 de la Acrópolis Este se desarrollaron trabajos de limpieza de maleza en su fachada oeste. Se realizó asimismo una observación minuciosa de su estado de conservación para prevenir que no sufriera mayores deterioros. En total se abarcaron 160 m².




Foto 3. Edificio 216, Fachada Oeste, Acrópolis Este, Yaxha

3. En el Basamento Oeste de la Acrópolis Norte proliferó la maleza ante la presencia de lluvias en el mes previo, por lo que debió realizarse limpieza de maleza y desyerbe. Se verificó asimismo que estuvieran despejados los sistemas de drenaje y se monitoreó el estado del estuco ubicado en el talud, el cual en siguientes meses será objeto de trabajos de limpieza. En total se abarcaron 48 m².



Foto 4. Basamento Oeste, Acrópolis Norte, Yaxha

4. En el Edificio 134 de la Acrópolis Norte se desarrollaron trabajos de limpieza de maleza. En este caso en particular se observó un deterioro del piso de sacrificio en el área en torno a las cámaras, en el cual se programarán los trabajos específicos para su reposición, protegiendo su integridad estructural. En total se abarcaron 200 m².




Foto 5. Edificio 134, Acrópolis Norte, Yaxha

5. En el Edificio 142 de la Acrópolis Norte se efectuaron trabajos de barrido de basura orgánica y remoción de brotes de maleza ubicada en su fachada Este. Esta construcción

se considera una de las prioritarias debido por un lado a su volumen y por el otro al grado de visita que recibe. Se abarcaron 97 m².




Foto 6. Edificio 142, Acrópolis Norte, Yaxha

6. En el Edificio 144 de la Acrópolis Norte se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y desyerbe en su fachada Sur. Se observó además su integridad a efecto de prevenir cualquier desprendimiento de bloques de fachada o piedra de embono para atenderlo de modo oportuno. En total se abarcaron 74 m²




Foto 7. Edificio 144, Acrópolis Norte, Yaxha

9. En el Edificio 389 de la Acrópolis Sur se puso atención a la maleza que ha proliferado, procediendo a la realización de trabajos de barrido de basura orgánica y remoción de brotes de maleza. Asimismo, se puso atención a elementos como los dinteles y el techo, ya que por esos puntos han ocurrido filtraciones de humedad, lo que se deberá tratar posteriormente. Fn total se abarcaron 48 m².




Foto 10. Edificio 389, Acrópolis Sur, Yaxha

10. En los parapetos Este y Oeste de la Calzada Blom además de la maleza ocurre una acumulación constante de hojas de árboles, por lo que fue necesario realizar un barrido general y dado que también personal de vigilancia barre en el espacio intermedio, se puso atención a evitar que las ramas y hojas caídas que quitan, lo pongan hacia el lado Este. Fn total se abarcaron 352 m².




Foto 11. Parapeto Este, Calzada Blom, Yaxha

7. En el Edificio 365 de la Acrópolis Sur se desarrollaron trabajos de barrido de basura orgánica y remoción de maleza en el área expuesta. Se tuvo asimismo cuidado de verificar el estado de conservación a fin de atender cualquier tipo de deterioro que presentara si así hubiera sido el caso. En total se abarcaron 8 m².



Foto 8. Edificio 365, Acrópolis Sur, Yaxha

8. En el Edificio 375 de la Acrópolis Sur se llevaron a cabo trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo ubicadas en su fachada Norte. A la vez se ha observado el estado de conservación de los muros con estuco y los dinteles, dado que en el primer caso ocurre el surgimiento y proliferación de microflora en tanto en el segundo han ocurrido filtraciones de agua que llegan al interior de la cámara. En total se abarcaron 4200 m².



Foto 9. Edificio 375, Fachada Norte, Acrópolis Este, Yaxha

11. En los edificios 2 y 3 del Grupo Maler se efectuaron trabajos de limpieza perimetral y chapeo en su sección superior. En total se abarcaron 200 m².




Foto 12. Edificio 3, Grupo Maler, Yaxha

12. Se atendieron los edificios 395 y 396 que en su conjunto integran el Juego de Pelota I, a través de trabajos de limpieza de maleza y remoción de brotes de hierba que surgen y proliferan en especial en las juntas de los bloques de fachada y embono. Asimismo, se le ha dado seguimiento al monitoreo a dos grietas ocurridas en sendos edificios, las que afortunadamente no han presentado algún tipo de deterioro. En total se abarcaron 850 m².



Foto 13. Edificio 395, Juego de Pelota I, Yaxha

13. Se llevó a cabo una limpieza mecánica de 18 estelas y 10 altares además de una limpieza húmeda del Monumento A, todos ubicados en el área arqueológica de

17. Se desarrolló la planificación general de actividades para el año 2018 donde se incluyen los componentes de conservación del patrimonio cultural expuesto, monitoreo de sitios arqueológicos, control del crecimiento de la vegetación, acompañamiento en el proceso de intervención y rescate del Edificio 137 de la Acrópolis Norte y procesos de capacitación entre varios aspectos.




Foto 18. Como base para realizar la planificación se emplean una serie de archivos textuales y fotográficos como base


Resultados obtenidos:

1. Se logró abarcar 7017 m² de elementos arquitectónicos expuestos: edificios, basamentos y parapetos a través de acciones concretas de control del crecimiento y proliferación de la maleza y microflora.
2. Con el monitoreo del estado de conservación de Yaxha fue posible verificar sus condiciones adecuadas y a la vez permitió observar aspectos que fuera necesario atender o bien incluir en la programación correspondiente.
3. Se contribuyó a mantener el estado de conservación de 29 monumentos escultóricos de Yaxha a través de trabajos de limpieza mecánica para remover tierra y maleza además de aplicar agua de cal para que se mantengan hidratados.

4. A través del acompañamiento a DECORSIAP se retomó el proceso de intervención a través de trabajos menores.
5. Con la reunión de trabajo efectuada con la Dirección del Parque-CONAP fue posible tratar el tema del POA conjunto del parque así como poder gestionar la coordinación a nivel institucional de criterios y acciones que contribuyan a la protección y conservación de los recursos culturales y naturales de esta área protegida.
6. La planificación general de trabajo para el presente año permite brinda las directrices necesarias para continuar con los diversos programas de trabajo establecidos a nivel de las actividades técnicas dentro de los distintos frentes. Junto a las acciones necesarias se definió tanto la calendarización general como la estimación de recursos necesarios.

Jorge Mario Ortiz de León



Vo. Bo. 
Santos Iwaner Choc Maza
Coordinador Administrativo a.i.
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo