

# SERVICIOS BURGOS

Prop. JOSE ALBERTO BURGOS MORENO  
Playa Blanca Zona 1 San Benito, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE  
Serie: A1


NIT. 1547610-3

Nº 000020

DIA	MES	AÑO
31	07	2013.

NOMBRE: DIRECCION GENERAL DEL PATRI-  
MONIO CULTURAL Y NATURAL -  
DIRECCION: 12 av. 11-11 Zona 1  
NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
CANCELADO	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL PARQUE NA- CIONAL TIKAL DE LA DI- RECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRA- TO ADMINISTRATIVO No. 369 - 2013. Y ACUERDO MINISTERIAL No. 28-2013.	5,000.00	
			
	TOTAL EN LETRAS SON CINCO MIL QUETZALES EXACTOS.		5

\*Imprenta Mirpa\* NIT. 2400465-0 Tel. 79248364

Res. No. 2012-5-556-576 de fecha 20/04/2012 del 01 al 50  
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

5,000.00

Licenciada:  
Rosa María Chán Guzmán.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013, correspondiente al mes de Julio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "A1" .000020.

**Actividades Realizadas:**

1. Se realizaron reuniones de trabajo con el Licenciado Marco Tulio Castellanos Pinelo, sub administrador del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes. (Inciso c).
2. Se realizó cambio de faja de motor diesel al vehículo marca Mazda, color rojo, placas O-692BBC. (Inciso a).
3. Se realizó cambio de manguera del tanque para la bomba de inyección y se adaptó cable de aceleración de motor al camión cisterna, marca Mercedes Benz, placas O 349BBD. (Inciso a).
4. Se realizó cambio de la terminal de la caja de velocidades y servicio de mantenimiento al radiador del bus grande, marca Hino, placas O347BBD. (Inciso a).
5. Se realizó chequeo de caja de velocidades y su respectiva Catarina y servicio de mantenimiento al radiador del bus pequeño, marca Hino, placas O 7789. (inciso a).
6. Se realizó servicio de mantenimiento al carburador y filtro de aire y chequeo de la catarina a la cuatrimoto, marca Honda, placas M 704BCY.
7. Se realizó una graduación de frenos y closh al vehículo, camión marca Isuzu, placas C 374BJJ (Inciso a).
8. Se realizó servicio de mantenimiento consistente en cambio de aceite al motor y compostura a la hélice de una cortadora de grama, al servicio de la unidad de mantenimiento del Parque Tikal. (inciso a)

Pinelo, sub administrador del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes. (Inciso c).


2. Un cambio realizado a la faja de motor diesel al vehículo marca Mazda, color rojo, placas O-692BBC, con lo cual se logró evitar daños mayores al motor. (Inciso a).
3. Un cambio realizado a la manguera del tanque para la bomba de inyección y se le adapto cable de aceleración de motor al camión cisterna, marca Mercedes Benz, placas O 349BBD, logrando con ello, mejor funcionamiento del vehículo. (Inciso a).
4. Un cambio realizado en la terminal de la caja de velocidades y servicio de mantenimiento al radiador del bus grande, marca Hino, placas O347BBD, con esto se logró evitar daños mayores a la caja de velocidades y garantizar la vida útil del vehículo. (Inciso a).
5. Un chequeo realizado a la caja de velocidades y su respectiva Catarina y servicio de mantenimiento al radiador del bus pequeño, marca Hino, placas O 7789 para garantizar la vida útil del vehículo. (inciso a).
6. Un servicio de mantenimiento realizado al carburador y filtro de aire y chequeo de la catarina a la cuatrimoto, marca Honda, placas M 704BCY. Esto resultados fueron con la finalidad de garantizar la vida útil del vehículo.
7. Una graduación realizada a los frenos y closh al vehículo, camión marca Isuzu, placas para un mejor funcionamiento, evitar daños mayores y garantizar la vida útil del vehículo. C 374BJJ (Inciso a).
8. Un servicio de mantenimiento realizado para el cambio de aceite al motor y compostura a la hélice de una cortadora de grama, al servicio de la unidad de mantenimiento del Parque Tikal, para lograr un mejor funcionamiento de este equipo de trabajo. (inciso a)

**OBSERVACIONES:** Las actividades y resultados obtenidos, se realizaron en base a los incisos de la cláusula segunda del Contrato Administrativo No. 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013. De las actividades y resultados los mismos son registrados y documentados por medio de un Informe de avances de trabajo, entregados a la Administración del Parque Nacional Tikal.

Atentamente.

  
Vo. Bo.  
  
Dc. Mario Jacinto Keynoso Lopez  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural



  
José Alberto Burgos Moreno.