

SERVICIOS BURGOS

Prop. JOSE ALBERTO BURGOS MORENO
Playa Blanca Zona 1 San Benito, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

NIT. 1547610-3

Serie: A1

Nº 000021

DIA	MES	AÑO
30	08	2013

NOMBRE: DIRECCION GENERAL DEL PATRI-
MONIO CULTURAL Y NATURAL.

DIRECCION: 12 av. 11-11 Zona 1

NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
CANCELADO	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES -- PRESTADOS AL PARQUE NA- CIONAL TIKAL DE LA DI- RECCION GENERAL DEL - PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 369-2013, Y ACUERDO MINISTERIAL No. 28-2013.	5,000.00
TOTAL EN LETRAS SON CINCO MIL QUETZALES EXACTOS.		

"Imprenta Jéryu" NIT. 2400465-0 Tel. 79248364

Res. No. 2012-5-556-576 de fecha 20/04/2012 del 01 al 50
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q. 5,000.00

Doctora:
Rosa María Chán Guzmán.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Doctora Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013, correspondiente al mes de Agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "A1" ,000021.

Actividades Realizadas:

1. Se realizaron reuniones de trabajo con el Licenciado Marco Tulio Castellanos Pinelo, sub administrador del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes. (Inciso c).
2. Se realizó cambio de faja de motor diesel al vehículo camión cisterna. marca Mercedes Benz, color blanco, placas O-349BBD. (Inciso a).
3. Se realizó chequeo de caja de velocidades y su respectiva Catarina, se le hizo engrase general al bus marca Hino, placas O-347BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal, el cual transporta al personal todos los días a la sede de trabajo (Inciso a).
4. Se desarmó la Catarina por encontrarse en mal estado la retranca de velocidades y se le cambiaron las fajas al motor del vehículo, marca Mercedes Benz, placas O-349BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal. Armar nuevamente dependerá de la disponibilidad del repuesto. (inciso a).
5. Se realizó engrase general, chequeo de caja y catarina, para un mejor funcionamiento vehicular al pick-up. Mazda, color rojo, placas O-692BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal. (inciso a).
6. Se realizó cambio de aceite al motor y su respectivo cambio de aceite, a dos camiones uno de volteo y el otro tipo pluma, que están al servicio del edificio del Centro de Conservación e Investigación de Tikal (CCIT).(inciso a).
7. Se realizó cambio de aceite al motor y su respectivo filtro a la planta eléctrica, marca ONAN, de la bomba de agua al servicio del Parque Nacional Tikal.(inciso a).

Resultados obtenidos:

1. Cuatro reuniones de trabajo realizadas, con el Licenciado Marco Tulio Castellanos Pinelo, sub administrador del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes. (Inciso c).
2. Un cambio de faja de motor diesel realizado, al vehículo camión cisterna. marca Mercedes Benz, color blanco, placas O-349BBD. (Inciso a).
3. Un chequeo realizado a la caja de velocidades y su respectiva Catarina, se le hizo engrase general al bus marca Hino, placas O-347BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal, el cual transporta al personal todos los días a la sede de trabajo (inciso a).
4. Un desarme realizado a la catarina, por encontrarse en mal estado la retranca de velocidades y se le cambiaron las fajas al motor del vehículo, marca Mercedes Benz, placas O-349BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal. Armar nuevamente dependerá de la disponibilidad del repuesto. (inciso a).
5. Un engrase general realizado, un chequeo de caja y catarina realizado, para un mejor funcionamiento vehicular al pick-up. Mazda, color rojo, placas O-692BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal. (inciso a).
6. Un cambio de aceite realizado, al motor y su respectivo cambio de aceite, a dos camiones uno de volteo y el otro tipo pluma, que están al servicio del edificio del Centro de Conservación e Investigación de Tikal (CCIT).(inciso a).
7. Un cambio de aceite realizado, al motor y su respectivo filtro a la planta eléctrica, marca ONAN, de la bomba de agua al servicio del Parque Nacional Tikal.(inciso a).

OBSERVACIONES: Las actividades y resultados obtenidos, se realizaron en base a los incisos de la cláusula segunda del Contrato Administrativo No. 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013. De las actividades y resultados los mismos son registrados y documentados por medio de un informe de avances de trabajo, entregados a la Administración del Parque Nacional Tikal.

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.


Marco Tulio Castellanos Pinelo
SUB ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural