

SERVICIOS BURGOS

Prop. - JOSE ALBERTO BURGOS MORENO
Playa Blanca Zona 1 San Benito, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

NIT. 1547610-3

Serie: A1

Nº 000023

DIA	MES	AÑO
31	10	2013

NOMBRE: DIRECCION GENERAL DEL PA-
TRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

DIRECCION: 12 Av. 11-11 Zona 1

NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
CANCELADO	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES -- PRESTADOS AL PARQUE NA- CIONAL TICAL DE LA DI- RECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 369- 2013 Y ACUERDO MINISTE- RIAL No. 28 - 2013. --	5,000.00
TOTAL EN LETRAS SON CINCO MIL QUETRALES EXACTOS.		

"Impresora Borpo" NIT. 2400465-0 Tel. 79248264

Res. No. 2012-5-556-576 de fecha 20/04/2012 del 01 al 50
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

5,000.00

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 31 de Octubre/ 2013.
Informe No.10-2013.

Doctora:
Rosa María Chán Guzmán.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Doctora Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013**, correspondiente al mes de Octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número serie "A1"000023**.

Actividades Realizadas:

1. Se realizaron reuniones de trabajo con el Licenciado Marco Tulio Castellanos Pinelo, sub administrador del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes. (Inciso c).
2. Se realizaron cambios de la canasta, collarín y discos de clochs, kimpines, brazo de la caja de timón, varillas de dirección, terminales del varillaje de velocidades de la caja, cambio general de aceite, al motor con su respectivo filtro de aceite al bus grande del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-347BBD, el cual traslada todos los días al personal de Santa Elena- Tikal y viceversa. (Inciso a).
3. Se realizaron cambios de la canasta, collarín, discos de clochs, kimpines y terminales del varillaje de la caja de velocidades al otro bus del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-7789, el cual traslada al personal de la aldea Ixlú-Tikal y viceversa. (inciso a).
4. Se realizaron cambios de disco de clochs, collarín, canasta, alternador, fajas del motor y cambio de aceite, así como la reparación de la Catarina, al camión cisterna del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-349BBD. (inciso a).
5. Se realizó cambio de aceite al motor con su respectivo filtro al vehículo de servicio social del Parque Nacional Tikal, marca Kia, placas: O-648BBC. (inciso a).

6. Se realizó reparación y mantenimiento a los discos de clochs y la canasta, donde se
7. Se realizaron cambios de cojinete y aceite en la Catarina y su retenedor, cambios de la bomba de frenos auxiliares traseros al vehículo del Parque Nacional Tikal, camión, marca Toyota, placas O-916BBD.


Resultados obtenidos:

1. Cinco reuniones de trabajo realizadas con el Licenciado Marco Tulio Castellanos Pinelo, sub administrador del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes. (Inciso c).
2. Ocho cambios con repuestos mecánicos realizados de lo siguiente: de la canasta, collarín y discos de clochs, kimpines, brazo de la caja de timón, varillas de dirección, terminales del varillaje de velocidades de la caja, cambio general de aceite, al motor con su respectivo filtro de aceite al bus grande del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-347BBD, el cual traslada todos los días al personal de Santa Elena- Tikal y viceversa. (Inciso a).
3. Cuatro cambios con repuestos mecánicos realizados en la canasta, collarín, discos de clochs, kimpines y terminales del varillaje de la caja de velocidades al otro bus del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-7789, el cual traslada al personal de la aldea Ixlú-Tikal y viceversa. (inciso a).
4. Seis cambios con repuestos mecánicos realizados en el disco de clochs, collarín, canasta, alternador, fajas del motor y cambio de aceite, así como la reparación de la Catarina, al camión cisterna del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-349BBD. (inciso a).
5. Un cambio de aceite realizado al motor con su respectivo filtro al vehículo de servicio social del Parque Nacional Tikal, marca Kia, placas: O-648BBC. (inciso a).
6. Una reparación y mantenimiento realizado a los discos de clochs y la canasta, donde se incluyó un cambio de retenedor de la caja de velocidades de aceite al motor y sus respectivos cargadores de motor al vehículo del Parque Nacional Tikal, camión, marca Isuzu, placas C374BJJ. (inciso a).

7. Cuatro cambios realizados en el cojinete y aceite de la Catarina y su retenedor, cambios de la bomba de frenos auxiliares traseros al vehículo del Parque Nacional Tikal, camión, marca Toyota, placas O-916BBD.

OBSERVACIONES: Las actividades y resultados obtenidos, se realizaron en base a los incisos de la cláusula segunda del Contrato Administrativo No. 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013. De las actividades y resultados los mismos son registrados y documentados por medio de un informe de avances de trabajo, entregados a la Administración del Parque Nacional Tikal.

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.


Mara Tuli Castellanos Pinelo
DIRECTORA GENERAL
Parque Nacional Tikal
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural