

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 31 de Mayo/ 2016.  
Informe No.05-2016.

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel,  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural,  
SU DESPACHO:

**Estimado Licenciado Monzón:**

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Número 46-2016y Acuerdo Ministerial No. 24-2016, correspondiente al mes de Mayo del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "A1" 00070.

**Actividades Realizadas:**

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de abril, en la materia de la mecánica.
2. Se le hizo servicio de flechas delantera soldadura de parilla reparación de timos a la cuatrimotor, marca Honda, placas, M-704BCYL propiedad del Parque Nacional Tikal.
3. Se realizó desmontaje y montaje del tanque de combustible y reparación, chequeo de frenos y caja de velocidades, al vehículo marca Hino, placas O-347BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
4. Se realizó cambio de aceite al motor también se le hizo limpieza de carburados y candela bomba para el abastecimiento de agua al área de ruinas en el Parque Nacional Tikal.
5. Se realizó chequeo general, de filtros diesel también cambio de aceite de motor y reparación del generador, limpieza del carburador y del tanque a la planta eléctrica se le limpio el tanque, sus terminales de batería y chequeo de frenos, propiedad del Parque Nacional Tikal,.


**Resultados obtenidos:**

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de abril, en la materia de la mecánica.
2. Se le hizo cambio de aceite a la cuatrimotor, marca Honda, placas, M-704BCYI propiedad del Parque Nacional Tikal.
3. Se realizó desmontaje y montaje del tanque de combustible y reparación, chequeo de frenos y caja de velocidades, al vehículo marca Hino, placas O-347BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
4. Se realizó cambio de aceite al motor también se le hizo limpieza de carburados y candela bomba para el abastecimiento de agua al área de ruinas en el Parque Nacional Tikal.
5. Se realizó chequeo general, de filtros diesel también cambio de aceite de motor y reparación del generador, limpieza del carburador y del tanque a la planta eléctrica se le limpio el tanque, sus terminales de batería y chequeo de frenos, propiedad del Parque Nacional Tikal, esto para el mejor funcionamiento y abastecimiento en el área de ruinas

Atentamente.

  
**José Alberto Burgos Moreno.**

  
**Vo. Bo.**

  
**Lic. César Antonio Ten Castellanos**  
*Administrador General*  
**Parque Nacional Tikal**  
*Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural*