

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 30 de Junio/ 2016.  
Informe No.06-2016.

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel,  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural,  
SU DESPACHO:

**Estimado Licenciado Monzón:**

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Número 46-2016y Acuerdo Ministerial No. 24-2016, correspondiente al mes de Junio del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "A1" 00074.


**Actividades Realizadas:**

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de junio, en la materia de la mecánica.
2. Se le reparo motor de arranque, Cheque de Catarina y caja de velocidades al Camión Mercedes Benz, placas 0-349-BBD.
3. Se le cambio disco de Closh, collarín y también cojinete del volante, a la camioneta Hino Placas 0-347-BBD.
4. Se le cambio hules de la barra estabilizadora, también se le hizo limpieza de motor de arranque al vehículo del servicio social, placas 0-648-BBC
5. Se le hizo limpieza de carburador y cambio de candelas a la moto Honda con Placas M-704-BCY.


**Resultados obtenidos:**

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de junio, en la materia de la mecánica.
2. La reparación de motor de arranque, Cheque de Catarina y caja de velocidades al Camión Mercedes Benz, placas 0-349-BBD, para el buen servicio en los trabajos del Área Arqueológica.
3. El cambio de disco de Closh, collarín y también cojinete del volante, a la camioneta Hino Placas 0-347-BBD, para la seguridad al transportar al personal del Parque al Área Central.
4. La Reparación y cambio de hules de la barra estabilizadora, también se le hizo limpieza de motor de arranque al vehículo del servicio social, placas 0-648-BBC, para seguridad de las personas de la Tercera Edad que transporta al Área Arqueológica.
5. La limpieza de carburador y cambio de candelas a la moto Honda con Placas M-704-BCY. Para el buen funcionamiento en la Unidad de Dasonomía.

Atentamente.



**José Alberto Burgos Moreno.**

**Vo. Bo.**  
Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos  
  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural