

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 30 de Noviembre/ 2016.
Informe No.11-2016.

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel,
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural,
SU DESPACHO:

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Número 46-2016 y Acuerdo Ministerial No. 24-2016, correspondiente al mes de Noviembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "A1" 00079.

Actividades Realizadas:

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de noviembre, en la materia de la mecánica.
2. Se desmonto la caja de velocidades al camión Mercedes Benz, placas O-349BBD, para reparar los cambios de velocidades, derivado a que la misma se atranco, situación que provocaba la no entrada de las velocidades, posterior a ello se volvió nuevamente a su montaje respectivo.
3. Se desmonto el motor de arranque al camión, marca Isuzu, placas P-374BBJ, propiedad del Parque Nacional Tikal, para reparar el sistema eléctrico, se desmonto a la vez la caja de velocidades para hacerle una reparación general, posterior a ello se monto nuevamente para los efectos de funcionamiento.
4. Se cambió terminales de la batería y chequeo de la caja de velocidades, la catarina y motor al bus marca Hino, placas O-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal.
5. Se realizó chequeo general, cambio de aceite de motor y reparación del generador, limpieza del carburador y del tanque a la planta eléctrica, marca YAMAHA, propiedad del Parque Nacional Tikal, la cual esta asignada a la unidad de vigilancia.


Resultados obtenidos:

1. 04 reuniones de trabajo realizadas con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de noviembre, en la materia de la mecánica.
2. 01 desmontaje efectuado a la caja de velocidades al camión Mercedes Benz, placas O-349BBD, para reparar los cambios de velocidades, derivado a que la misma se

atranco, situación que provocaba la no entrada de las velocidades, posterior a ello se volvió nuevamente a su montaje respectivo.

3. 01 desmontaje efectuado al motor de arranque al camión, marca Isuzu, placas P-374BBJ, propiedad del Parque Nacional Tikal, para reparar el sistema eléctrico, se desmonto a la vez la caja de velocidades para hacerle una reparación general, posterior a ello se montó nuevamente para los efectos de funcionamiento.
4. 01 cambio efectuado a las terminales de la batería y chequeo de la caja de velocidades, la catarina y motor al bus marca Hino, placas O-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal.
5. 01 chequeo general realizado, 01 cambio de aceite de motor y reparación del generador, limpieza del carburador y del tanque a la planta eléctrica, marca YAMAHA, propiedad del Parque Nacional Tikal, la cual está asignada a la unidad de vigilancia y que actualmente presta servicios al área administrativa.


Atentamente.



José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.




Ing. Dimas Gilcardo
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural