

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 31 de Enero/ 2017.  
Informe No. 01-2017.

**Licenciado**

**Juan Alberto Monzón Esquivel,  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural,  
SU DESPACHO:**

**Estimado Licenciado Monzón:**

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos Número 1069-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, correspondiente de 05 al 31 de enero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "A1" 00081.

**Actividades Realizadas:**

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de Enero, en la materia de mecánica.
2. Se le realizo cambio de aceite al motor como también filtro de aceite y de Diesel chequeo de caja y Catarina. marca KIA, placas O-648BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
3. Se realizó el desmonte de culata al motor para realizar el cambio de sellos de válvulas, como también los empaque de culata. Al camión marca Mercedes Benz, placas O-349-BBD
4. Se quito el Starter del motor para el cambio de selenoide como también los cargadores de la caja de velocidades y graduación de frenos. Al bus, marca Hino, placas O-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal.

**Resultados obtenidos:**

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de Enero, en la materia de mecánica, esto para la coordinación de los trabajos a realizar.
2. Se le realizo cambio de aceite al motor como también filtro de aceite y de Diesel chequeo de caja y Catarina. marca KIA, placas O-648BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal. Para prestar un mejor servicio a los turistas de la tercera edad.


3. Se realizó el desmonte de culata al motor para realizar el cambio de sellos de válvulas, como también los empaque de culata. Al camión marca Mercedes Benz, placas O-349-BBD. Esto con el objetivo de prestar un mejor servicio en el área arqueológica
4. Se quitó el Starter del motor para el cambio de selenoide como también los cargadores de la caja de velocidades y graduación de frenos. Al bus, marca Hino, placas O-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal. Para el mejor funcionamiento del traslado de personal que opera en el Parque Nacional Tikal

Atentamente.

  
**José Alberto Burgos Moreno.**

Vo. Bo.



  
**Lic. Jorge Estuardo  
Roldán Santizo  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural**