

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 31 de Marzo 2017.

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel,
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural,
SU DESPACHO:

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos Número 1069-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, correspondiente al mes de Marzo del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "A1" 00083.


Actividades Realizadas:

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de Marzo, en la materia de mecánica.
2. Se le realizó el Servicio al bus cambiándole Aceite al motor así mismo el filtro de Aceite, los filtros de Diésel placas O-347BBD así mismo se le hizo el servicio al Aceite al motor así mismo el cambio de filtro de Aceite, y los filtros de Diésel bus placas O-7789.
3. Se le hizo el cambio de los cables de la caja de velocidades al camioncito TOYOTA DINA placas O-571BBF así mismo se le hizo el servicio al Aceite del motor así mismo el cambio del filtro de Aceite, y los filtros de Diésel.
4. Se le realizó servicio al Generador eléctrico del CCIT, cambio de filtros de Aceite y de Diesel propiedad del Parque Nacional Tikal.
5. Se le volvió a realizar Chequeo al Camión MercedesBenz, placas O-349BBD, en la culata por problemas de sellos. Y se le realizó limpieza del radiador.

Resultados obtenidos:

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de Febrero, en la materia de mecánica. esto para la coordinación de los trabajos a realizar en el presente mes.
2. Se le realizo el Servicio al bus cambiándole Aceite al motor así mismo el filtro de Aceite, los filtros de Diésel placas O-347BBD así mismo se le hizo el servicio al Aceite al motor así mismo el cambio de filtro de Aceite, y los filtros de Diésel bus placas O-7789.
3. Se le hizo el cambio de los cables de la caja de velocidades al camioncito TOYOTA DINA placas O-571BBF así mismo se le hizo el servicio al Aceite del motor así mismo el cambio del filtro de Aceite, y los filtros de Diésel.
4. Se le realizo servicio al Generador eléctrico del CCIT, cambio de filtros de Aceite y de Diésel propiedad del Parque Nacional Tikal.
5. Se le volvió a realizar Chequeo al Camión Mercedes Benz, placas O-349BBD, en la culata por problemas de sellos. Y se le realizo limpieza del radiador.

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo




Ing. Dimas Gildardo
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural