



FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
Serie "C"

CARPINTERIA TECNICA EN RESTAURACION

DARWIN RAFAEL QUINTEROS MORAJO

7 Calle "A" 10-34 Zona 7 Quinta Saraya
Guatemala, Guatemala

NIT: 2410405-1

Nº 037
DIA 29 MES Noviembre AÑO 2015

Nombre: Dirección general del

Ministerio Cultural y Patrimonio NIT: 537851-9

Dirección:

12 av 11-11 zona 1 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por Servicio Técnico Restauración de Pinturas en el Palacio de la Cultura de la Dirección general del Ministerio Cultural y Patrimonio correspondiente del mes de Noviembre 2015, según contrato administrativo No 341, 2015, y Acuerdo Administrativo No. 27, 2015	Q29500
	Por honorarios de taller	
	TOTAL	Q29500.00

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

IMPRESOS: AGUA FORMULARIOS Y LITOGRAFIA NIT: 154802-3. 50 J. del 01 al 30 Ate. Seg. Res. 2012-5-398-83 del 13/05/2012

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD

Guatemala, 29 de noviembre 2013
Informe No. 011-2013

Licenciada:
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de las actividades mensuales conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales número 341-2013 y Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 27-2013, correspondiente Al mes de Noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la Factura número de Serie "C" y Correlativo No. 037.

Actividades Realizadas:

1. Instalación de una ménsula del tercer nivel Patio de la Paz.



-
2. Fabricación de un mostrador en el área de ingreso de personal que ingresa a las instalaciones del Palacio (SAAAS)



-
-
3. Se retiro una vidriera en Torreón de la 5ª. Avenida y 5ta. Calle.



-
-
-
4. Fabricación de piezas de madera para tapajuntas.



Resultados Obtenidos:

1. Se reforzó y se limpio para su resguardo.
2. Se fabrico un agregado de mostrador para revisión de documentos y objetos del personal que ingresa a las instalaciones del Palacio.
3. Se retiro la vidriera provisional para el ingreso al torreón de la 5ta. Avenida y 5ta. Calle.
4. Se colocaron para complemento de piezas faltantes en las aberturas de dilatación del Palacio Nacional.



Darwin Rafael Quinteros Monroy



Vó.Bo.
Rosa María Guerra
Administradora General
Palacio Nacional de la Cultura