

SERVICIOS BURGOS

Prop. JOSE ALBERTO BURGOS MORENO
Playa Blanca Zona 1 San Benito, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

NIT. 1547610-3

Serie: A1

Nº 000024

DIA	MES	AÑO
29	11	2013

NOMBRE: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
DIRECCION: 12. Av. 11-11 Zona 1
NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
0	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL PARQUE NACIONAL TIKAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES, NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 369-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 28-2013.	5,000.00
0		6
TOTAL EN LETRAS SON CINCO MIL QUETZALES EXACTOS.		

Impreso Mapa NIT. 1400465-0 Tel. 79248364

Res. No. 2012-5-556-576 de fecha 20/04/2012 del 01 al 50
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

5,000.00

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 29 de Noviembre/ 2013.
Informe No.11-2013.

Doctora:
Rosa María Chán Guzmán.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Doctora Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013**, correspondiente al mes de Noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número serie "A1"000024**.

Actividades Realizadas:

1. Se realizaron reuniones de trabajo con el Licenciado Marco Tulio Castellanos Pinelo, sub administrador del Parque Nacional Tikal, para establecer lineamientos de trabajo durante el presente mes de noviembre. (Inciso c).
2. Se realizaron graduaciones de los frenos y limpieza del tanque de combustible y sus respectivos filtros de aire, al bus grande del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-347BBD, el cual traslada de lunes a viernes al personal laboral del parque, de Santa Elena- Tikal y viceversa. (Inciso a).
3. Se realizaron cambios de aceite a las catarinas de los vehículos, siguientes: Pick-up, color rojo, marca Mazda, placas O-692BBC; Pick-up Mazda, color blanco, placas O-140BBC, camión marca Isuzu, placas C-374BJJ; camión cisterna, marca Mercedes Benz, placas O-349BBD; todos propiedad del Parque Nacional Tikal. (Inciso a).
4. Se realizaron cambios de baterías y graduación de frenos, limpieza de tanque al bus del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-7789, el cual traslada al personal laboral del parque, de lunes a viernes desde la aldea Ixlú-Tikal y viceversa. (inciso a).
5. Se realizaron reparaciones en las chapeadoras de la unidad de mantenimiento; dichas reparaciones consistieron en limpieza de carburadores. Las chapeadoras son utilizadas para el corte de grama en áreas verdes del Parque Tikal. (Inciso a).
6. Se realizó reparación de la bomba de agua del camión cisterna, marca Mercedes Benz, placas O-349BBD; dicha reparación consistió en una limpieza del carburador y cambios de candelas al motor.

Resultados obtenidos:

1. Cuatro reuniones de trabajo realizadas con el Licenciado Marco Tulio Castellanos Pinelo, sub administrador del Parque Nacional Tikal, para establecer lineamientos de trabajo durante el presente mes de noviembre. (Inciso c).
2. Dos graduaciones de los frenos y limpieza del tanque de combustible y sus respectivos filtros de aire realizadas, al bus grande del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-347BBD, el cual traslada de lunes a viernes al personal laboral del parque, de Santa Elena- Tikal y viceversa. (Inciso a).
3. Cuatro cambios de aceite a las catarinas realizadas de los vehiculos, siguientes: Pick-up, color rojo, marca Mazda, placas O-692BBC; Pick-up Mazda, color blanco, placas O-140BBC, camión marca Isuzu, placas C-374BJJ; camión cisterna, marca Mercedes Benz, placas O-349BBD; todos propiedad del Parque Nacional Tikal. (Inciso a).
4. Un cambio de baterías realizado y una graduación de frenos y limpieza de tanque realizada al bus del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-7789, el cual traslada al personal laboral del parque, de lunes a viernes desde la aldea Ixlú-Tikal y viceversa. (inciso a).
5. Dos reparaciones realizadas en las chapeadoras de la unidad de mantenimiento; dichas reparaciones consistieron en limpieza de carburadores. Las chapeadoras son utilizadas para el corte de grama en áreas verdes del Parque Tikal. (Inciso a).
6. Una reparación realizada de la bomba de agua del camión cisterna, marca Mercedes Benz, placas O-349BBD; dicha reparación consistió en una limpieza del carburador y cambios de candelas al motor.

OBSERVACIONES: Las actividades y resultados obtenidos, se realizaron en base a los incisos de la cláusula segunda del Contrato Administrativo No. 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013. De las actividades y resultados los mismos son registrados y documentados por medio de un informe de avances de trabajo, entregados a la Administración del Parque Nacional Tikal.

Atentamente,


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.


Marco Tulio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural