

SERVICIOS BURGOS

Prop. JOSE ALBERTO BURGOS MOHENO
Paya Blanca Zona 1 San Benito, P.R.

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

NIT. 1547610-3

Serie: A1

Nº 000027

DIA	MES	AÑO
30	12	2,013

NOMBRE: Diseción General del Patrimo-
nio Cultural y Natural

DIRECCION: 12 Av. 11-11 Zona 1

VI: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
0	Honorarios por Servicios Téc- nico profesionales presta- dos al Parque Nacional	
0	Titular de la Dirección Gene- ral del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al	
0	mes de Diciembre del	
0	año 2013 Según Contrato	
0	Administrativo No. 269-2013	
0	y acuerdo Ministerial No.	
0	28-2013. — — — — —	5,000 ⁰⁰
0		
0		
TOTAL EN LETRAS <u>Son cinco mil Quetzales</u> <u>EXACTOS.</u>		

"Imprenta Mirpa" NIT. 2400465-0 Tel. 792-49364

Res. No. 2012-5-556-576 de fecha 20/04/2012 del 01 al 50

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q

5,000⁰⁰

Doctora:

Rosa María Chán Guzmán.

Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.

Su Despacho.

Estimada Doctora Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013**, correspondiente al mes de Diciembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número serie "A1"000027**.

Actividades Realizadas:

1. Se realizaron reuniones de trabajo con el Licenciado Marco Tulio Castellanos Pinelo, sub administrador del Parque Nacional Tikal, para establecer lineamientos de trabajo durante el presente mes de noviembre. (Inciso c).
2. Se realizó chequeo del funcionamiento y cambio de aceite con su respectivo filtro a la planta de energía eléctrica del Parque Nacional Tikal. (Inciso a)
3. Se realizó cambio de aceite a la Catarina, graduación de frenos y su respectiva caja de velocidades al camión cisterna, marca Mercedes Benz, placas O-349BBD; dicha reparación consistió en una limpieza del carburador y cambios de candelas al motor. (Inciso a)
4. Se realizó cambio de cuatro rotulas, un brazo pitman del sistema de varillaje de dirección con sus respectivas terminales al Pick-up, color rojo, marca Mazda, placas O-692BBC; propiedad del Parque Nacional Tikal. (Inciso a).
5. Se realizó una graduación de frenos con el respectivo servicio de la bomba auxiliar del closh, cambio de batería con sus terminales al camión marca Dyna, placas O-916BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal. (Inciso a).
6. Se realizó graduación de frenos, limpieza y mantenimiento de la bomba principal de frenos del vehículo marca Hino, placas O-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal. (Inciso a).
7. Se realizaron reparaciones en las chapeadoras de la unidad de mantenimiento; dichas reparaciones consistieron en limpieza de carburadores. Las chapeadoras son utilizadas para el corte de grama en áreas verdes del Parque Tikal. (Inciso a).

Resultados obtenidos:

1. Cinco reuniones de trabajo realizadas con el Licenciado Marco Tulio Castellanos Pinelo, sub administrador del Parque Nacional Tikal, para establecer lineamientos de trabajo durante el presente mes de noviembre. (Inciso c).
2. Un chequeo realizado del funcionamiento y cambio de aceite con su respectivo filtro a la planta de energía eléctrica del Parque Nacional Tikal. (Inciso a)
3. Un cambio de aceite realizado a la Catarina, una graduación de frenos realizada y su respectiva caja de velocidades al camión cisterna, marca Mercedes Benz, placas O-349BBD; dicha reparación consistió en una limpieza del carburador y cambios de candelas al motor. (Inciso a)
4. Un cambio de cuatro rotulas realizado y un cambio de la pieza denominada brazo pitman del sistema de varillaje de dirección realizado, con sus respectivas terminales al Pick-up, color rojo, marca Mazda, placas O--692BBC; propiedad del Parque Nacional Tikal. (Inciso a).
5. Una graduación de frenos realizada con el respectivo servicio de la bomba auxiliar del closh y cambio de batería con sus terminales al camión marca Dyna, placas O-916BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal. (Inciso a).
6. Una graduación de frenos realizados, una limpieza y mantenimiento de la bomba principal de frenos realizada del vehículo marca Hino, placas O-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal. (Inciso a).
7. Tres reparaciones realizadas en las chapeadoras de la unidad de mantenimiento; dichas reparaciones consistieron en limpieza de carburadores. Las chapeadoras son utilizadas para el corte de grama en áreas verdes del Parque Tikal. (Inciso a).

OBSERVACIONES: Las actividades y resultados obtenidos, se realizaron en base a los incisos de la cláusula segunda del Contrato Administrativo No. 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013. De las actividades y resultados los mismos son registrados y documentados por medio de un informe de avances de trabajo, entregados a la Administración del Parque Nacional Tikal.

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.


Marco Tulio Castellanos Pinelo
SUB ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural