

Mario Rolando Quexel Chiquito  
 1a. Avenida 3-06, Zona 7 Col. Belencito,  
 Mixco, Guatemala  
 MARIO ROLANDO QUEXEL CHIQUITO  
 NIT. 784156-6

**FACTURA SERIE A**

Nº 0093

DIA	MES	AÑO
30	12	13

CLIENTE: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DIRECCION: 12 avenida 11-11 zona 1 NIT: 357551-9

5/13

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
5	Honorarios por servicios técnicos profesionales	
5	prestados en el Palacio Nacional de la Cultura de la	
5	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural,	
5	correspondiente al mes de diciembre de 2013 según	
5	Resolución Administrativa N° 1574-2013 y Acuerdo Ministerial	
5	N° 309-2013 por cinco mil quetzales	

Imprenta OMEGA Tel. 2270-4126 NIT. 296804-5  
 Autorizado por SAT según Resolución 2008-5-730-267  
 de fecha 21-05-2008 del 001 al 100

**PAGO DIRECTO**  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 DUPLICADO: CONTABILIDAD

**TOTAL Q. 5,000.00**

Guatemala, 30 de diciembre de 2013  
**Informe No 009-2013**


Doctora  
**Rosa María Chan**  
Vice-Ministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimada Doctora Chan:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de **presentarle mi Informe de las Actividades Mensuales conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales No 1574-2013 y Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No 364-2013, correspondiente al mes de noviembre del presente año**, y para cobro de mis honorarios, estoy presentando la **Factura Serie A y Correlativo No 0093**:

Actividades Realizadas:

1. Hemos realizado varias integraciones de las cornisas localizadas en la parte superior lado sur-oeste del Torreón Central del Palacio Nacional de la Cultura, como se puede observar en las fotografías, la integración ha sido bastante complicada por la altura en que se esta trabajando, logrando sin embargo avanzar en los trabajos. Muy parecido al color original y los severos daños que ha sufrido el Palacio Nacional en los últimos 70 años de existencia.




En las siguientes fotografías se muestra el proceso de dos de las integraciones que se han realizado en la cornisa del Torreón Central esquina sur-oeste.




Fotografías de la finalización de la intervención e integración final, se puede observar el color con que se efectuó dicha integración.



Integración de otra de las partes localizadas en el Torreón Central lado Sur-oeste, Luego de efectuada la limpieza se procedió a la intervención, removiendo la pieza dañada.



Estas son varias de las piezas restauradas en el Balcón Presidencial



Sin otro particular, quedo a sus distinguidas órdenes,

  
**Rosa María Guerra**  
Administradora  
  
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA

Vo. Bo.

**Rosa María Guerra**  
Administradora del Palacio Nacional de la Cultura

  
**MARIO ROLANDO QUEXEL CHIQUITÓ**