

ENRIQUE MAXIMILIANO MONTERROSO ROSADO

ENRIQUE MAXIMILIANO MONTERROSO ROSADO

CALZADA RODRIGUEZ MACAL 4-80 ZONA 2 SANTA

ELENA FLORES, PETEN

NIT. 1493032-3

FACTURAS SERIE B

Nº 00128

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	06	2018

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural Nit: 337851-9

Dirección: 12 avenida 11-11 Zona 1

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
15,000.00	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural Correspondiente al mes de Junio de 2018 Segun Contrato Administrativo No. 549-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018.	15,000.00

TOTAL EN LETRAS:

Quince mil quetzales exactos

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

TOTAL Q.

15,000.00

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: CONTABILIDAD

Licenciada. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada, Licenciada Pálala:

Por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo de servicios Profesionales No. 549-2018**. Aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**. Correspondiente al mes de Junio del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B** y correlativo número **000128**.

Actividades realizadas.



1. Asesoría para la finalización en la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado sur, primer basamento, Extremo este
2. Asesoría para la finalización, en la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado sur, cambio o remetimiento lado oeste.
3. Asesoría para la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado oeste, extremo sur, primer basamento.
4. Asesoría en el inicio de la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado sur, segundo basamento.
5. Asesoría en el inicio de la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado oeste, extremo sur, segundo basamento.
6. Asesoría en la elaboración de mezcla.
7. Asesoría para los trabajos de restauración, en estructura 5D-15 de la Plaza Oeste.
8. Asesoría para los trabajos de restauración, en estructura 5D-105.

Resultados obtenidos.

1. Asesoría para la finalización en la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado sur, primer basamento, Extremo este. Se fundamenta en determinar el avance deteriorativo en las partes afectadas, y en base a eso aplicar las técnicas restaurativas, que pueden consistir en sustitución de bloques labrados, colocación de adiconamiento, arreglo de rellenos etc.
2. Asesoría para la finalización, en la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado sur, cambio o remetimiento lado oeste. Se basa en establecer el progreso deteriorativo en las partes afectadas. Y en relación a eso aplicar las técnicas restaurativas, que pueden consistir en sustitución de bloques labrados, colocación de adiconamiento, arreglo de rellenos etc.
3. Asesoría para la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado oeste, extremo sur, primer basamento. Comprende la evaluación y diagnóstico de cómo se encuentran las piedras y definir la técnica adecuada, para prevenir el progreso deteriorativo.
4. Asesoría en el inicio de la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado sur, segundo basamento. En este muro los daños están fuertemente representados, por lo que el proceso de intervención, requerirá un trabajo minucioso, para logra la estabilidad de los materiales afectados.
5. Asesoría en el inicio de la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado oeste, extremo sur, segundo basamento. En este muro los daños presentes tienen afectadas gran cantidad de piedras, el deterioro presente consiste el disolución, por lo cual se aplicará la técnica de adiconamiento y sustitución de piedras, para obtener la fijeza necesaria, en los bloques afectados.
6. Asesoría en la elaboración de mezcla. Actividad que reside en indicar las proporciones adecuadas, para la elaboración de las distintas mezclas que serán utilizadas en los distintos trabajos, de conservación arquitectónica.

7. Asesoría para los trabajos de restauración, en estructura 5D-15 de la Plaza Oeste. Por medio de la cual se darán las directrices correspondientes, para el desarrollo de las actividades restaurativas.
8. Asesoría para los trabajos de restauración, en estructura 5D-105. En base a los deterioros presentes se dictaminarán las técnicas correspondientes, para lograr la fijeza necesaria, en las partes afectadas.


Enrique Maximiliano Monterroso Rosado.

Vo.Bo. 

ING. DUMAS GUADARDO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL