

Factura Pequeño Contribuyente

ESTEBAN LEOPOLDO, GONZALEZ HEREDIA

Nit Emisor: 7661037

ESTEBAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA

BARRIO VALLE NUEVO 80-15 San Benito, PETEN

NIT Receptor: 3378519

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0BCB4605-CA0D-42A3-88D1-C2EA18702703

Serie: 0BCB4605 Número de DTE: 3389866659

Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 29-may-2020 07:15:29

Fecha y hora de certificación: 03-may-2020 07:15:29

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados en el Parque Nacional Tikal del Instituto de Antropología e Historia de la dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de mayo/2020 según contrato administrativo 324-2020 y acuerdo Ministerial 13-2020.	9,000.00	0.00	9,000.00	
TOTALES:						9,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal



Datos del certificador

Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949

Gen: Nueve mil quinientos Excetos.

Concedido

[Signature]



ING. DIMAS GILDARDO PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Lic. Eleuterio Cahuec del Valle.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Licenciado Cahuec del Valle.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número: 324-2020** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número. 13-2,020**, correspondiente al mes de mayo del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie: 0BCB4605 Número de DTE: 3389866659

Actividades Realizadas, mes de Mayo. 2,020.

1. Monitoreo a edificios restaurados, ubicados en el caminamiento turística del área arqueológica. Parque Nacional Tikal.
2. Estiramiento de lonas vinílicas que cubren el techo de protección de los trabajos de restauración, lado Nor-Oeste, Edificio 5D-15.Parque Nacional Tikal.
3. Elaboración de propuesta para la construcción, de dos baterías de baños, y construcción de cuatro techos, con lamina de zinc, ubicados en los grupos: B y E, Sitio Arqueológico de Uaxactún.
4. Elaboración de cuadro con cantidades de los materiales para la construcción de techos con palma sintética, para la protección de estelas y altares, del área arqueológica. Parque Nacional Tikal.
5. Digitalización de dibujos para la elaboración del informe final de Estructura 5D-105.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: Plaza Central, Plaza Oeste, y Plaza Norte de grupo E. Como también, la calzada que une al grupo: D y E. Así mismo, se realizó deshierbe en las estructuras: E-I, E-II, E-II, E-VII, sub., E-IX, y E-X. Grupo E.

Resultados Logrados, mes de Mayo/2020.

1. Se verifico el recorrido de monitoreo a edificios restaurados ubicados en el caminamiento turística. Parque Nacional Tikal. El monitoreo a edificios restaurados, ubicados en el caminamiento turístico. se realizó con el objeto de constatar que los edificios no han sufrido daños en sus plataformas y muros que los conforman. (Áreas recorridas: Templo VI, Grupo G, Estr. 5D-105, Templo V, Palacios: 5D-15, y Palacio de las ventanas, Templo IV, y Zona Norte).
2. Se verifico la actividad de estiramiento a las lonas vinílicas que cubren el techo que protege los trabajos de restauración, lado Nor-Oeste del Palacio 5D-15. Las lonas que cubren el techo, lado Nor-Oeste, a consecuencia de las lluvias, se hundieron varias secciones, y para mejorar el techo fue necesario su estiramiento. (Total. 180 m2).
3. Se elaboró el documento que contiene el plan para la construcción de dos baterías de baños con tazas lavables y la construcción de cuatro techos de casas de descanso con material hierro y láminas de zinc, en los grupos B y E, del Sitio Arqueológica de Uaxactún. El documento se elaboró con el objeto de que en el sitio de arqueológico de Uaxactún, se mejore la infraestructura para el turismo. (Total 1 documento).
4. Se verifico la elaboración del cuadro con cantidades de material para la construcción de techos para la protección de estelas y altares, del área arqueológica. Parque Nacional Tikal. El cuadro contiene las cantidades de madera y m2 de palma sintética. (Total 1 cuadro).
- 5- Se verifico los trabajos de digitalización de dibujos del edificio 5D-105. La digitalización se realiza para complementar la publicación del informe final de los trabajos de investigación y restauración realizados en el Edificio 5D-105. (Total 6 dibujos).
- 6- Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de maleza y grama; Plaza Central, Plaza Oeste, y Plaza Norte de grupo E. Como también, la calzada que une al grupo: D y E. Así mismo, se realizó deshierbe en las estructuras: E-I, E-II, E-II, E-VII, sub., E-IX, y E-X. Grupo E. (Total 5,200 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

Esteban Leopoldo González Heredia.



ING. JIMMY GILGARDO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL