

Parque Nacional Tikal, Flores, Petén, 30 de Diciembre/ 2013.
Informe de Resultados 2013.

Doctora:

Rosa María Chán Guzmán.

Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.

Su Despacho.

Estimada Doctora Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle el Informe de Resultados, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013**, del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2013, siendo lo siguiente:

1. RESULTADOS CUALITATIVOS:

1. Durante el año se tuvieron una serie de reuniones de trabajo con la Administración y la Sub administración del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica automotriz, para establecer los lineamientos de trabajo a realizar hacia las actividades establecidas en los diferentes vehículos al servicio del Parque Tikal.
2. Se realizaron diferentes comisiones con destino hacia el área central de Santa Elena, Petén, para verificar no solo la cotización de precios sino la disponibilidad de repuestos para algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal.
3. Se realizaron chequeos y verificaciones de repuestos para el Departamento de Contabilidad del Parque Tikal, ubicado en la Ciudad de Guatemala, para la adquisición de repuestos y piezas especiales de mecánica a utilizar en los vehículos de Tikal.
4. Se realizaron diferentes actividades de mantenimiento y cambio de repuestos y accesorios al bus grande del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-347BBD. Entre estos mantenimientos y cambios de repuestos se mencionan: cambios de aceite al motor, a la Catarina, a la caja de velocidades, graduaciones de frenos, cambios de llantas, cambios de baterías, fricciones, cambio de la bomba auxiliar del closh, cambio de cojinetes. Este bus traslada de lunes a viernes al personal administrativo, técnico y operativo que labora en el Parque Nacional Tikal, de Santa Elena-Tikal y viceversa.
5. Se realizaron diferentes actividades de mantenimiento y cambio de repuestos y accesorios al bus grande del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-7789. Entre estos mantenimientos y cambios de repuestos se mencionan: cambios de aceite al motor, a la Catarina, a la caja de velocidades, graduaciones de frenos, cambios de llantas, cambios de baterías, fricciones, cambio de la bomba auxiliar del closh, cambio de cojinetes. Este bus traslada de lunes a viernes al personal operativo que labora en el Parque Nacional Tikal, de Ixlu-Tikal y viceversa.

6. Se realizaron actividades de mantenimiento, chequeos y cambios de accesorios y repuestos mecánicos, al camión marca Mercedes Benz, placas 0-349BBD, siendo este el camión cisterna que hace funciones de la disponibilidad del agua hacia los diferentes servicios del Parque. Dentro de estas actividades se mencionan, cambio del motor de arranque, nivelación de Catarina y graduación de frenos, cambio de aceite, cambio de llantas, cambio de disco del clohs, la canasta el collarín, limpieza del tanque de combustible, cambios de fajas y alternadores.
7. Se realizaron actividades de mantenimiento, chequeos y cambios de accesorios y repuestos mecánicos, al Pick,up, marca Mazda, color rojo, placas 0,692 BBC, dentro de estas actividades se tienen: cambio de llantas, disco de closh, cambio de aceite a la caja de velocidades, graduaciones de frenos, cambio de aceite al motor con sus filtros, limpieza de carburador, cambio de bombas auxiliar y principal del closh.
8. Se realizaron actividades de mantenimiento, chequeos y cambios de accesorios y repuestos mecánicos, al camión pequeño, marca Toyota Dyna, color blanco, placas 0-916BBD, dentro de estas actividades se tienen: cambios de llantas, de aceite al motor, de aceite a la Catarina, cambio de aceite a la caja de velocidades, cambio de baterías; limpieza del tanque de combustible, cambio de bombas auxiliares de frenos traseros con sus respectivas fricciones.
9. Se realizaron actividades de chequeos al camión pequeño, marca Toyota Dyna, color blanco, placas 0-571BBF. Este vehículo se le efectuó cambio de aceite al motor, cambio de aceite a la caja de velocidades, Catarina, graduaciones de frenos. Se le hizo un chequeo general en el mes de marzo, solicitando repuestos de Catarina a la Administración del Parque Nacional Tikal, sin que hasta el momento en el presente mes de diciembre 2013, los repuestos hallan llegado, el vehículo en mención no está funcionando, por tal motivo.
10. Se realizaron actividades de chequeos al pickup, marca Mazda, color Champagne, placas P-100BBC. Este vehículo se le efectuó cambio de aceite al motor, cambio de aceite a la caja de velocidades, Catarina, graduaciones de frenos. Se le hizo un chequeo general en el mes de abril, solicitando overhall al motor, cambio de llantas, baterías, rotulas, muletas, amortiguadores, brazo pittman y terminales de varillas de dirección a la Administración del Parque Nacional Tikal, sin que hasta el momento en el presente mes de diciembre 2013, los repuestos hallan llegado, el vehículo en mención no está funcionando, por tal motivo.
11. Se realizaron actividades de mantenimiento, chequeo y cambio de accesorios al vehículo, placas 0548BBC, siendo este el vehículo de servicio social del turismo, propiedad del Parque Nacional Tikal. Dentro de estas actividades se tuvieron cambio de llantas, baterías, barra de torsión, cambio de empaque de la bomba principal del closh.
12. Se efectuaron actividades de reparación de carburador a la cuatrimoto Placas M-704BCY, propiedad del Parque Tikal, otras actividades se tuvieron cambio de baterías, y un chequeo general de la transmisión de la caja de velocidades y catarinas.

13. Se efectuaron actividades de reparación de carburador a la moto marca Honda, Placas O-571BBF, propiedad del Parque Tikal, otras actividades se tuvieron cambio de aceite al motor y cambio de llantas.
14. Se realizaron actividades de cambio de aceite al motor y limpieza del carburador a la planta de la bomba de agua al servicio del Parque, la bomba es marca Suzuki.
15. Se realizaron mantenimiento y chequeo general a la planta de la energía eléctrica del parque Tikal, dentro de estas actividades se tuvieron servicio y mantenimiento de limpieza general. Dentro de los servicios principales se tuvieron el cambio de aceite y diesel al motor.
16. Se realizaron actividades de mantenimiento y reparación de las diferentes capeadores de corte de grama al servicio del Parque Nacional Tikal. Dentro de estas actividades se tuvieron el cambio de aceite, de candelas y limpieza de carburador.

2, Resultados Cuantitativos:

1. 48 reuniones de trabajo realizadas con la Administración y la Sub administración del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica automotriz, para establecer los lineamientos de trabajo a realizar hacia las actividades establecidas en los diferentes vehículos al servicio del Parque Tikal.
2. 15 comisiones realizadas con destino hacia el área central de Santa Elena, Petén, para verificar no solo la cotización de precios sino la disponibilidad de repuestos para algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal.
3. 05 verificaciones de repuestos y sus respectivas gestiones hacia el Departamento de Contabilidad del Parque Tikal, ubicado en la Ciudad de Guatemala, para la adquisición de repuestos y piezas especiales de mecánica a utilizar en los vehículos de Tikal.
4. 18 actividades de mantenimiento y cambio de repuestos y accesorios realizados, al bus grande del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-347BBD. Entre estos mantenimientos y cambios de repuestos se mencionan: cambios de aceite al motor, a la Catarina, a la caja de velocidades, graduaciones de frenos, cambios de llantas, cambios de baterías, fricciones, cambio de la bomba auxiliar del closh, cambio de cojinetes. Este bus traslada de lunes a viernes al personal administrativo, técnico y operativo que labora en el Parque Nacional Tikal, de Santa Elena-Tikal y viceversa.
5. 14 actividades de mantenimiento y cambio de repuestos y accesorios realizados al bus del Parque Nacional Tikal, marca Hino, placas O-7789. Entre estos mantenimientos y cambios de repuestos se mencionan: cambios de aceite al motor, a la Catarina, a la caja de velocidades, graduaciones de frenos, cambios de llantas, cambios de baterías, fricciones, cambio de la bomba auxiliar del closh, cambio de cojinetes. Este bus traslada de lunes a viernes al personal operativo que labora en el Parque Nacional Tikal, de Ixlu-Tikal y viceversa.

6. 14 actividades de mantenimiento, chequeos y cambios de accesorios y repuestos mecánicos realizados, al camión marca Mercedes Benz, placas 0-349BBD, siendo este el camión cisterna que hace funciones de la disponibilidad del agua hacia los diferentes servicios del Parque. Dentro de estas actividades se mencionan, cambio del motor de arranque, nivelación de Catarina y graduación de frenos, cambio de aceite, cambio de llantas, cambio de disco del clohs, la canasta el collarín, limpieza del tanque de combustible, cambios de fajas y alternadores.
7. 10 actividades de mantenimiento, chequeos y cambios de accesorios y repuestos mecánicos realizados, al Pick,up, marca Mazda, color rojo, placas 0,692 BBC, dentro de estas actividades se tienen: cambio de llantas, disco de closh, cambio de aceite a la caja de velocidades, graduaciones de frenos, cambio de aceite al motor con sus filtros, limpieza de carburador, cambio de bombas auxiliar y principal del closh.
8. 08 actividades de mantenimiento, chequeos y cambios de accesorios y repuestos mecánicos ealizados, al camión pequeño, marca Toyota Dyna, color blanco, placas 0-916BBD, dentro de estas actividades se tienen: cambios de llantas, de aceite al motor, de aceite a la Catarina, cambio de aceite a la caja de velocidades, cambio de baterías, limpieza del tanque de combustible, cambio de bombas auxiliares de frenos traseros con sus respectivas fricciones.
9. 06 actividades de chequeos realizadas al camión pequeño, marca Toyota Dyna, color blanco, placas 0-571BBF. Este vehículo se le efectuó cambio de aceite al motor, cambio de aceite a la caja de velocidades, Catarina, graduaciones de frenos. Se le hizo un chequeo general en el mes de marzo, solicitando repuestos de Catarina a la Administración del Parque Nacional Tikal, sin que hasta el momento en el presente mes de diciembre 2013, los repuestos hallan llegado, el vehículo en mención no está funcionando, por tal motivo.
10. 04 actividades de chequeos realizadas al pickup, marca Mazda, color Champagne, placas P-100BBC. Este vehículo se le efectuó cambio de aceite al motor, cambio de aceite a la caja de velocidades, Catarina, graduaciones de frenos. Se le hizo un chequeo general en el mes de abril, solicitando overhall al motor, cambio de llantas, baterías, rotulas, muletas, amortiguadores, brazo pittman y terminales de varillas de dirección a la Administración del Parque Nacional Tikal, sin que hasta el momento en el presente mes de diciembre 2013, los repuestos hallan llegado, el vehículo en mención no está funcionando, por tal motivo.
11. 10 actividades de mantenimiento, chequeo y cambio de accesorios realizadas al vehículo, placas 0548BBC, siendo este el vehículo de servicio social del turismo, propiedad del Parque Nacional Tikal. Dentro de estas actividades se tuvieron cambio de llantas, baterías, barra de torsión, cambio de empaque de la bomba principal del closh.
12. 08 actividades realizadas de reparación de carburador a la cuatrimoto Placas M-704BCY, propiedad del Parque Tikal, otras actividades se tuvieron cambio de baterías, y un chequeo general de la transmisión de la caja de velocidades y catarinas.

13. 02 actividades realizadas de reparación de carburador a la moto marca Honda, Placas O-571BBF, propiedad del Parque Tikal, otras actividades se tuvieron cambio de aceite al motor y cambio de llantas.
14. 06 actividades realizadas de cambio de aceite al motor y limpieza del carburador a la planta de la bomba de agua al servicio del Parque, la bomba es marca Suzuki.
15. 06 actividades de mantenimiento y chequeo general realizadas a la planta de la energía eléctrica del parque Tikal, dentro de estas actividades se tuvieron servicio y mantenimiento de limpieza general. Dentro de los servicios principales se tuvieron el cambio de aceite y diésel al motor.
16. 20 actividades de mantenimiento y reparación general de las diferentes capeadores de corte de grama al servicio del Parque Nacional Tikal. Dentro de estas actividades se tuvieron el cambio de aceite, de candelas y limpieza de carburador.

ANEXOS:

Registro fotográfico de las actividades y sus resultados obtenidos en los servicios realizados hacia los vehículos del Parque Nacional Tikal, durante el año 2013.




Mantenimiento, chequeos, reparaciones y cambios de repuestos y diferentes accesorios mecánicos a los dos buses del transporte de personal del Parque Nacional Tikal.



Mantenimiento, chequeos, reparaciones y cambios de repuestos y diferentes accesorios mecánicos al camión cisterna, que se utiliza para la disponibilidad del agua en el Parque Nacional Tikal.



Reparación y cambio de engranaje de retrancas de las catarinas y filtros de aire del motor en los vehículos del Parque Nacional Tikal.



Cambio de bombas auxiliares de frenos y revisión de inyectores de motor en los vehículos del Parque Nacional Tikal.



Cambios de fajas en la bomba de agua, limpieza de carburadores, cambios de llantas en los vehículos del parque Nacional Tikal.

OBSERVACIONES: Las actividades y resultados obtenidos durante el año 2013, se realizaron en base a los incisos de la cláusula segunda del Contrato Administrativo No. 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013. De las actividades y resultados los mismos fueron registrados y documentados por medio de un informe de avances de trabajo, entregados a la Administración del Parque Nacional Tikal.

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.


Marco Tulio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural