

Guatemala, 31 de Marzo de 2014

Señor
Francisco Javier Ardón Quezada
Viceministro del Deporte y la Recreación
Su Despacho

Estimado Sr. Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales Número 717-2014 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 123-2014, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Marzo del presente año. Para el cobro de mis honorarios presento factura serie "SO" Número 0006.

Actividades Realizadas:

1. Se realizó análisis técnico de red eléctrica y se determino estado actual de luminarias de Parque Campo Marte, Zona 5. Se trasladó información a dibujante de infraestructura para elaboración de plano de ubicación de lámparas y distribución de circuitos.
2. Se solicitó a manera de referencia, cotizaciones a distintos proveedores sobre precios de los distintos tipos de bombillas que emplean las lámparas existentes en parque Campo Marte, Zona 5, así como otros materiales eléctricos que posiblemente serán necesarios para reparar las luminarias que actualmente no funcionan.
3. Se realizo inspección para determinar estado actual de fosa séptica y pozos de absorción existentes en parque Campo Marte, Zona 5 y así definir acciones a tomar para darle mantenimiento preventivo previo al inicio de la época lluviosa y la puesta en funcionamiento de los módulos de baños remodelados.
4. Se realizo inspección a equipo Hidroneumático actualmente en funcionamiento en parque Gerona, zona 1 de manera conjunta con la empresa Hydromaster, para determinar estado actual del mismo, esto con la intención de establecer si tiene la capacidad de bombeo necesaria para cubrir la demanda diaria del parque ante la eventual puesta en funcionamiento de nuevos artefactos sanitarios que requieren una mayor presión para su óptimo funcionamiento.
5. Se coordino revisión y reparación de equipo Hidroneumático que cubre la demanda de agua en las instalaciones de parque Campo Marte, Zona 5 ya que el mismo presenta problemas eléctricos y calentamiento por sobreesfuerzo, dejando de funcionar. Se contacto a la empresa Hydromaster para llevar a cabo los trabajos de reparación y se supervisaron los mismos.

6. Supervisión de trabajos en ejecución de proyecto de Remodelación de Baños parque Erick Bernabé Barrondo García, zona 7, Campo de Marte, zona 5, y Centro Deportivo Gerona, zona 1. Realizar sugerencias y observaciones a supervisores de obra asignados a cada parque por parte de Departamento de Infraestructura para mejoras en programación y ejecución de trabajos por parte de contratista.
7. Se realizó a manera de apoyo, toma de medidas de mobiliario y levantamiento de distribución de ambientes actual dentro de administración de parque Erick Bernabé Barrondo García, zona 7 solicitado por Administradora Blanca Rosa Amado. Se estableció necesidades de espacio para realizar una propuesta de redistribución.
8. Se realizó levantamiento de ubicación de cajas de registro eléctricas existentes así como toma de distancias en perímetro sur de campos de Baseball y Softball de Parque Campo Marte, Zona 5 con el fin de realizar cálculo de materiales y estimación de inversión necesaria para recablear torres de iluminación que actualmente no están en funcionamiento. Se traslado información a dibujante de infraestructura para elaboración de plano de ubicación.
9. Se solicitó a distintos proveedores cotizaciones a manera de referencia correspondientes a los distintos tipos de materiales (cable, filipon, tubos PVC eléctrico), necesarios para recablear y puesta en funcionamiento de postes de iluminación actualmente sin energía eléctrica en Parque Campo Marte, Zona 5.


Resultados Obtenidos:

1. Se elaboro plano de ubicación de luminarias de parque campo Marte, Zona 5. En el mismo se identifica detalladamente las lámparas que funcionan y las que no funcionan, de manera que sirva de apoyo para establecer el estado actual de la red de iluminación y se facilite el trabajo a la hora de hacer reparaciones y mantenimiento.
2. Se recibieron cotizaciones de varios proveedores de materiales eléctricos en referencia a los tipos de bombillas que emplean las lámparas existentes en parque Campo Marte, Zona 5, lográndose definir precios con el objetivo que estos valores sirvan de referencia a la hora de llevar a cabo reparaciones de luminarias.
3. Se estableció que los Pozos de Absorción de Parque Campo Marte, Zona 5 se encuentran en buen estado y con capacidad suficiente para seguir funcionando según opinión de personal especializado en el área de Fosas Sépticas (empresa Rentable). En cuanto a la Fosa Séptica del parque se estableció que es necesario realizar succión de todos a manera de prevención. Se recibió propuesta y recomendaciones para realizar mantenimiento a 6 pozos de vista en red de desfogue de drenaje de aguas negras ya que algunos presentan daños en sus paredes por raíces de arboles y azolvamiento en el fondo de los mismos.
4. Se recibió dictamen técnico de capacidad de equipo Hidroneumático existente en parque Gerona, Zona 1 así como recomendaciones a tomar en cuenta previo a la puesta en funcionamiento de los servicios sanitarios actualmente en proceso de remodelación.

5. Se elaboro propuesta de diseño de distribución de ambientes dentro de administración de parque Erick Bernabé Barrondo Garcia, zona 7 para optimizar espacios y generar ambientes agradables y funcionales de trabajo.
6. Se reparó y dejo en funcionamiento uno de los dos equipos Hidroneumáticos con los que cuenta el parque Campo Marte, Zona 5 y que abastece de agua a las instalaciones. Se realizó análisis técnico y se recibieron recomendaciones por parte de la empresa Hidromaster para la puesta en funcionamiento del 2do. Equipo de bombeo. Asimismo se recibió cotización por concepto de reparación de equipo a manera de referencia
7. Verificación de avances y proceso constructivo en proyecto de remodelación de Servicios Sanitarios de parque Campo Marte, Zona 5, Parque Erick Bernabé Barrondo, Zona 7 y parque Gerona, zona 1.
8. Cotización de servicios varios como referencia para la toma de decisiones en el mejoramiento de diferentes problemáticas en parques a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.



Arq. Sergio René Quinones Mazariegos
Supervisión de Proyectos-Dirección de Infraestructura Física
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Dirección General del Deporte y la Recreación

Vo Bo. 

Arq. Ingrid Haydeé García de Quinterilla
Directora de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

