

Guatemala, 30 de Abril de 2014

Señor  
Francisco Javier Antonio Ardón Quezada  
Viceministro del Deporte y la Recreación  
Su Despacho

Estimado Sr. Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales Número 361-2014 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 34-2014, correspondiente al mes de Abril del presente año, Para el cobro de mis honorarios presento factura serie "B" Número 0000040.

Actividades Realizadas:

1. Realizar visita a Campo Marte, zona 5 para verificar la ubicación de las cajas de registro del fluido eléctrico de la cancha de Soft bol y de Base bol.
2. Realizar visita a Parque Erick Bernabé Barrondo García, zona 7 para verificar el estado actual del graderío del estadio y así atender al personal de la Empresa Solpro, s.a quien ofrece un sistema de impermeabilización apropiado para el área de graderío.
3. Reunión con el Sr. Alcalde Domingo Ajeataz Cho de San Antonio Ilotenango, y entrega del Dictamen No. 4 sobre el proyecto de "Ampliación de Instalaciones Deportivas y Recreativas, (Estadio Municipal), San Antonio Ilotenango, del Departamento de Quiché".
4. Visita de evaluación de la cubierta del Salón de Usos Múltiples del Parque Erick Bernabé Barrondo García, zona 7.
5. Visita a los Campos del Roosevelt para verificar la ubicación de la clínica y así mismo la ubicación de los postes de iluminación y su tendido eléctrico.
6. Realizar Prueba de Impermeabilización con el material Vulkem 350 y 351, que ofrece la empresa Solpro, s.a. a un sector del graderío del estadio, en donde se ubicara la oficina de ciclismo.
7. Realizar visita al Centro Deportivo Geroná, zona 1 para verificar la ubicación de la clínica y así mismo realizar un levantamiento de la ubicación de los postes de iluminación con los que cuenta el centro deportivo.

## Resultados Obtenidos:

1. Se logro identificar la ubicación de todas y cada una de las Cajas de Registro Eléctrico con la que cuenta el circuito eléctrico de los campos de Soft bol y Base bol, de campo marte, zona 5, considerando todas las cajas desde el tablero de distribución de cada espacio deportivo.
2. Se determino el estado actual del Graderio del Estadio ya que este fue intervenido en Junio del año 2013, y se pudo verificar que aún persisten las filtraciones en los ambientes de la parte de abajo del graderio.
3. Se logro presentarle al Sr. Alcalde de Ilothenango las deficiencias con las que aun cuenta el proyecto presentado por esa municipalidad y que se está a la espera de las correcciones ya que se habia entregado el Dictamen No. 4 a las personas encargadas de dicho proyecto, así mismo se le hizo entrega del mismo Dictamen para que se retomara el tema y poder darle seguimiento a dicho proyecto.
4. En la visita de evaluación realizada a la cubierta del Salón de Usos Múltiples se determino el estado actual de las laminas las cuales se encuentran dañadas en varios sectores de la misma por lo cual a causado filtraciones de agua al interior del salón, de la misma manera se remitió el informe a las autoridades superiores para que se tomen cartas en el asunto y poder darle una solución viable a dicha cubierta.
5. Se logro realizar el levantamiento del espacio que ocupa la Clinica Medica de los Campos del Roosevelt, zona 7 y así presentar el plano necesario para realizar las gestiones de la habilitación de la misma ante el Ministerio de Salud, así mismo se realizo el recorrido por todo el parque para determinar y localizar la ubicación de los postes de iluminación y las cajas de registro con las que cuenta cada poste.
6. Se intervino aproximadamente 2 mt<sup>2</sup> en el área norte del graderio para realizar la prueba de impermeabilización que ofrece la empresa Solpro, s.a. y para luego realizar una prueba que se pueda verificar que es factible el material aplicado, y de esa manera considerar la posibilidad de tomar en cuenta ese tipo de material para aplicarlo en el área de tribuna del estadio.
7. Se realizo la visita al Centro Deportivo Gerona, zona 1 en donde se logro realizar el levantamiento del espacio que ocupa la Clinica Medica, y así presentar el plano necesario para realizar las gestiones de la habilitación de la misma ante el Ministerio de Salud, así mismo se realizo el recorrido por todo el Centro Deportivo para determinar y localizar la ubicación de los postes de iluminación y las cajas de registro con las que cuenta cada poste.

Arq. Jorge Omar Morales Ovando

Supervisión de Proyectos, Dirección de Infraestructura Física  
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Dirección General del Deporte y la Recreación

Vo.Bo.

Ing. Emma De Jesús García Ordoñez  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación