

Raúl Eduardo Noriega Girón

RAÚL EDUARDO NORIEGA GIRÓN

1 Calle 3-23 zona 2, Santa Cruz del Quiché, Quiché

noriegaer@yahoo.com

ACTURA DE PEQUEÑO

CONTRIBUYENTE

NIT.: 702165-8

SERIE B No 00018


Día: 30 Mes: 4 Año: 2013

Nombre: Dirección General del Patrimonio

Cultural y Natural

Dirección: 12 av. 11-11 Zona 1

Nit. 337851-9

cantidad	Descripción	Valor
	Honorarios por servicios técnicos Profesionales en el Departamento de Conserva- ción y Rescate de Sitios Arque- ológicos Prehispánicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspon- diente al mes de abril 2013 según Contrato Administrativo No. 389-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013 @ 10.000 ⁰⁰	
		
	CANCELADO	
	NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	
total en letras:	Diez mil quinientos cero	
<small>Impresiones Berrymar Nit. 683671-2 - 100 Facs. Serie B del 91 al 100 Autorizado Según Resolución No. 2012-5-899-55 de Fecha 19-04-2012</small>		Total Q. 10.000 ⁰⁰

Original: Cliente - Duplicante: Contabilidad

Guatemala, 30 de abril 2013.
Informe 04-2013

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 389-2013**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **28-2013**, correspondiente al mes de abril del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000018**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Restauración en la estructura 3, en edificio B-15 de Naranjo.
4. Restauración en el edificio B-14 en la Acrópolis Central de Naranjo.
5. Inicio de la restauración en el edificio A-7 en Naranjo.
6. Construcción de campamento temporal a un costado de la aguada del sitio arqueológico La Honradez.
7. Documentación de daños en los edificios con arquitectura expuesta en el sitio arqueológico La Honradez.

Resultados Obtenidos:


1. Se mantuvo una actividad constante de limpieza en cocinas, dormitorios, baños y letrinas del campamento utilizado por el personal que labora en el sitio arqueológico Naranjo, se reparó el caballate de uno de los dormitorios del personal.

En el área arqueológica fue necesario dismantelar dos cubiertas protectoras sobre las estelas, mismas que se construyeron nuevamente utilizando para ello madera y palmas.


2. Se mantuvo una actividad constante de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 6 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo, así como la limpieza permanente de los muros en los edificios ya restaurados.



3. En la estructura 3 se trabajó en el relleno del recinto, remonticulando la parte superior. Las jambas del vano en la fachada norte se dejan expuestas de tal forma que se distinga claramente la existencia de la puerta.




En la fachada sur se remonticula un aproximado a los 16 m² utilizando como materia prima piedra y lodo, reutilizando la tierra y la piedra proveniente de las excavaciones. Mientras que en la esquina suroeste se reconstruye parcialmente el muro a la altura del nivel de piso de los recintos.



4. En el Edificio B-14 se trabajó 16 m² de muros en la fachada oeste y la esquina suroeste del segundo cuerpo del basamento del templo.





5. En el edificio A-7 de la Acrópolis Oeste se inició con los trabajos de restauración en la esquina suroeste del templo en la fachada exterior, se trabajaron 14 m² de fachada en el exterior.



6. Se trabajó en la construcción del campamento temporal a un costado de la aguada en el sitio arqueológico la Honradez, el campamento albergara a un promedio de 24 personas para lo cual se construyó una letrina, un foso para el manejo de basura y una batería de poyetones para que el personal prepare sus alimentos.

7. Se inició con el proceso de documentación gráfica y fotográfica de los edificios con arquitectura expuesta en el sitio arqueológico la Honradez enfocando el trabajo principalmente en el edificio A-59 y sus frisos.




Edin Robel Hernández Payes
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAEH-DGPCN


Raúl Eduardo Noriega Girón

C.c. Administración DECORSIAP. Archivo.