

ERICK ARMANDO ORTIZ IXTECOC

53 Calle "D" 2-40 zona 12, Colonia Villa Lobos 2
Guatemala, Guatemala.

Erick Armando Ortiz Ixtecoc

NIT. 4501369-1

Serie "A"
Factura N° 00051

31 05 2013

Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Dirección: 12 AVENIDA 11-11, ZONA 1 NIT. 337851-9

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 35A-2013 Y DECRETOS MINISTERIALES NO. 27-2013 | Q. 6,000. ⁰⁰ |
| CANCELADO | | |
|  | | |
| RÉGIMEN GENERAL | | |

TOTAL EN LETRAS:

SEIS MIL QUETZALES EXACTOS

TOTAL Q.

6,000.⁰⁰

Autorizada del 001 al 100 Serie "A"
según Resolución 2010-6-1152
de fecha 25/01/2010
Mód. Impresión NIT: 4047-08-0
Tel 2281-8788

Guatemala, 31 de mayo de 2013
Informe 05-2013

Licenciada
Rosa María Chan Guzmán
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales número 354-2013, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 27-2013, correspondiente al mes de mayo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A" número 00051.

Actividades Realizadas:

1. Comisión técnica al Templo del municipio de Chichicastenango, Quiché; para supervisar la ejecución de los trabajos de integración de Baldosa de Barro en los salones del Convento.
2. Elaboración de Diagnóstico del Templo de San Bartolomé Jucuttenango, Quiché.
3. Comisión Técnica al municipio de Chichicastenango, Quiché; en acompañamiento con estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes realizaron trabajo de campo, como parte de su formación profesional.
4. Elaboración de informe del proceso de restauración del Arco (Gucumetz) Chichicastenango, Quiché.
5. Comisión Técnica al Convento del municipio de Chichicastenango, Quiché; para realizar inspección del estado actual del muro perimetral, el cual sufrió desplome parcial.
6. Comisión Técnica al Templo del municipio de Chichicastenango, Quiché; para supervisar la ejecución de los trabajos de restauración de cubierta de la Nave.
7. Asesoramiento y Seguimiento de los proyectos asignados por la factura, relacionado a intervenciones en inmuebles patrimoniales de los departamentos de Quiché y Huehuetenango.

Resultados Obtenidos:

| Actividades | Documento de Soporte: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supervisión de la ejecución de los trabajos de integración de Baldosa en Salones del Convento de Chichicastenango, el cual tiene un 85% de avance físico. | Oficio de informe de supervisión en Leitz de Erick Ortiz. |
| Evaluación de la situación actual (trabajo de gabinete) y elaboración de diagnóstico del Templo de San Bartolomé Jocotenango, Quiché. | Oficio de informe y diagnóstico en Leitz de Erick Ortiz. |
| Acompañamiento y apoyo técnico para explicar el proceso de impermeabilización de teja y restauración de cubierta del Templo de Chichicastenango, Quiché. | Oficio de informe de comisión y acompañamiento técnico en Leitz de Erick Ortiz. |
| Elaboración de documento indicando el proceso de ejecución de los trabajos de Restauración del Arco Gucumatz, Chichicastenango. | Oficio de informe del proceso de ejecución de los trabajos de Restauración en Leitz de Erick Ortiz. |
| Evaluación del deterioro ocasionado producido por el colapso parcial de muro perimetral en el convento de Chichicastenango. | Oficio de informe de deterioros en Leitz de Erick Ortiz. |
| Supervisión de la ejecución de los trabajos de Restauración de cubierta del Templo de Chichicastenango, Quiché, el cual tiene un 15% de avance físico. | Oficio de informe de supervisión en Leitz de Erick Ortiz. |
| Evaluación de Expedientes ingresados al DECORBIC relacionados a intervenciones en inmuebles patrimoniales de los departamentos de Quiché y Huehuetenango. | Oficios y opiniones técnicas de los proyectos evaluados en Leitz de Erick Ortiz. |

Sin otro particular,

Atentamente,



Vo.Bo.

Ing. Kory Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC



Erick Armando Ortiz Ixtecoc