

SERVICIOS PROFESIONALES DE ANTROPOLOGIA

FIALKO

Prop. VILVA ARAGELY FIALKO CUXERANG

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE
Serie: C

Nº 000016

3 Av. 1240 Zona 1 Auto.
102 Aldea Guatemala, Guatemala
Teléfono 2298 9109
Nit. 427441-5

Guatemala

DIA	MES	AÑO
28	10	2013

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Dirección: 12 Avenida 11-11 Zona 4

NIT: 337851-9

Honorarios por servicios profesionales prestados en el departamento
Por: de conservación y rescate de Sitios Arqueológicos Prehistóricos de la
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondientes al
mes de Junio del 2013, según contrato administrativo # 318-2013 y acuerdo
administrativo # 26-2013

Importe: SON DIEZ MIL QUINCE DÓLARES EXACTOS. -

CANCELADO

Dina H

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

Impresión IMPRA NIT. 2422484-0 Tel. 7024-8364 Res. No. 2212-6-86-433 de fecha 16/04/2012 del CI al 100
ORIGINAL CLIENTE - DUPLICADO CONTABILIDAD

TOTAL Q. 10,000.00


Licenciada Rosa María Chan Guzmán
Vice-Ministra de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licda. Chan:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 318-2013, y Acuerdo Ministerial 26-2013** correspondiente al mes de junio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "C" y correlativo 000016.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reunión con administrador del DECORSIAP para discutir aspectos de formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de junio.
- 1.3. Reunión con administrador y coordinador técnico de Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, para conservación de sitios Nakum y Poza Maya
- 1.4. *Lineamientos, asesoramiento y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo en relación a:*
- 1.5. Sondeos estratigráficos en Plaza de Acrópolis Oeste
- 1.6. Excavación edificio A-15, fachada norte, sector oeste, Naranjo
- 1.7. *Lineamientos, asesoramiento y supervisión del Programa de Restauración en relación a:*
- 1.8. Consolidación edificio A-5, Acrópolis Oeste, Naranjo
- 1.9. Consolidación edificio A-7, Acrópolis Oeste, Naranjo
- 1.10. Consolidación de basamento complementario oeste de B-14 Naranjo
- 1.11. Consolidación edificio A-59, área saqueo este
- 1.12. *Lineamientos, asesoramiento y supervisión del Programa de Rescate en relación a:*
- 1.13. Monitoreo de grupos residenciales saqueados de la periferia noreste de Naranjo.
- 1.14. Levantamiento de grupos recientemente descubiertos en periferia Naranjo.
- 1.15. Monitoreo de saqueos en edificio A-59, La Honradez
- 1.16. *Lineamientos, asesoramiento y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.17. Envarillado de techo para bodega de Parque Yaxha
- 1.18. Finalización de cocina para operativos en campamento en sitio La Honradez (área de piso y poyetones)



- 1.19. Corte de madera para dormitorio 1 para operativos en campamento La Honradez
- 1.20. *Lineamientos, asesoramiento y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.21. Supervisión de Limpieza y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.22. Supervisión de limpieza y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.23. Supervisión de limpieza y manejo de vegetación en sitio El Pilar
- 1.24. Supervisión de limpieza y manejo de vegetación en sitio San Clemente.
- 1.25. Supervisión de limpieza y manejo de vegetación en sitio La Honradez
- 1.26. *Lineamientos, asesoramiento y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.27. Lavado de cerámica de Acrópolis Oeste de Naranjo
- 1.28. Marcado de cerámica del grupo El Jobo, Naranjo
- 1.29. Análisis de cerámica del edificios A-7 y A-5, Acrópolis Oeste de Naranjo
- 1.30. Organización de materiales líticos del grupo residencial El Jobo, Naranjo
- 1.34. *Lineamientos, coordinación y supervisión al Centro de Documentación.*
- 1.35. Atención a público.
- 1.36. Catalogación de planos de excavaciones en Edificio B-15 de Naranjo

2. Resultados obtenidos:

Se discutieron aspectos relacionados con el calendario de actividades correspondientes a los programas de Restauración, Arqueología, Rescate, Laboratorio, Infraestructura y Archivo documental. Se realizó el listado de insumos necesarios para poder cumplir con los trabajos establecidos. Se estableció la programación de los trabajos de arqueología y restauración en el Parque Yaxha-Nakum- Naranjo, implicando el número de operativos a asignar a cada frente, las metas estimadas, el cronograma y presupuestos establecidos. Se consideraron los apoyos mutuos a realizar entre el Parque Yaxhá y el DECORSIAP, en relación a la vigilancia y mantenimiento del sitio Nakum.

En relación al programa de Arqueología en Naranjo, se excavaron 25 m, de sondeos en patio central de Acrópolis Oeste de Naranjo. En el edificio A-15 de Naranjo se procedió a liberar escombros en relación a la esquina Noroeste por espacio de 15 metros. En cuanto a la elaboración de planos se prosigue realizando elevaciones de la fachada sur de edificios A-5 y A-7 de la Acrópolis Oeste de Naranjo.

En cuanto al programa de restauración, en el sitio de Naranjo se prosiguió con la consolidación del basamento complementario oeste del palacio B-14 en un área de 30 m. En relación a la fachada sur del edificio A-5, de Acrópolis oeste se consolidaron 35 m., y en el edificio A-7, se consolidaron 20 m. En el sitio de La Honradez, se avanzó en la estabilización de la parte superior de un túnel y pozo de saqueo en el sector este del edificio A-59, en una extensión de 20 m2.

En el programa de rescate, fue excavado y consolidado un mascarón de estuco que forma parte del friso de subestructura A-59 de La Honradez. También se monitoreó la


periferia residencial de Naranjo, en un área de 12 km², en la zona noreste. Se elaboraron esquemas de nuevos grupos de edificios residenciales. En el grupo residencial El Carrizo, se realizó una retícula que cubrió edificios y plaza, con el objeto de iniciar proceso de excavaciones.

En relación al programa de infraestructura en Yaxha, se procedió a la colocación de vigas, largeros y horcones, así como el envarillado para la conformación del techo de la bodega de materiales arqueológicos 2. En el sitio La Honradez, se terminó la construcción de cocinas para operativos, con la nivelación del terreno y tendido de piso. Se hizo corte de madera para dar inicio a construcción de dormitorio 1 de operativos.


Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum y Naranjo se hizo un proceso de chapeo en plazas y desyerbado en un área total estimada en 15 hectáreas; también se dio mantenimiento a los sitios arqueológicos de El Pilar, San Clemente y La Honradez, específicamente en el manejo de vegetación que afecta a los edificios.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se lavaron 15,000 tiestos de de Naranjo. Se analizaron 2,000 tiestos del edificio A-7, 1,000 del edificio A-5, y 1,500 del grupo El Jobo. Se hizo labor de limpieza y mantenimiento en las cajas contenedoras de materiales arqueológicos. Se prosiguió con la actualización del catálogo de vasijas fragmentadas, se restauraron 3 piezas provenientes del sitio arqueológico Naranjo. Se hizo separación de 400 artefactos líticos según material prima e industria.

En el centro de documentación se prosiguió atendiendo consulta de visitantes, y se avanzó en un 25% en la catalogación de planos producidos en el edificio A-15 de Naranjo.



Vilma Aracely Fialco Coxemans



Vo.Bo.

Edwin Robel Hernández Pineda
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Colecciones de Prehistoria
INAH