

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 68-2015**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 18-2015** correspondiente del 05 al 31 de Enero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00029.

Actividades

1. En el sitio arqueológico Yaxha se llevaron a cabo trabajos de conservación preventiva en 17 estelas y 9 altares del sitio arqueológico Yaxha, lo que en su mayor parte correspondió a una limpieza mecánica buscando remover la microflora y el polvo que va surgiendo debido a las condiciones ambientales locales. Esta situación se complementa con un monitoreo regular.



Foto 1. Estela ubicada en la Plaza D

2. En el Edificio 216 de la Acrópolis Norte se realizaron trabajos de limpieza de microflora, dentro de la cual ocurren líquenes y hongos, además de limpieza de maleza y barrido en general. Se pone un especial énfasis en los pisos de los cuerpos, dado que se previene la acumulación de agua que podría filtrarse al interior de la estructura y ponerla bajo riesgo. En total se abarcaron 5422 m².



Foto 2. Sección superior del Edificio 216, Acrópolis Este

3. En la Acrópolis Norte los trabajos se orientaron en los edificios 137, 142 y 144. Fundamentalmente se llevó a cabo limpieza de maleza que crece regularmente, previniendo su crecimiento. Entre tanto, en el caso del Edificio 142 se llevó a cabo hacia su lado sureste, una poda de ramas de árboles de ramón. En total se abarcaron 15758 m².



Foto 3. Edificio 142, Acrópolis Norte

- La vegetación, ante las lluvias se encuentra creciendo considerablemente. Debido a ello se puso atención a los edificios 1 y 4 del Grupo Maler, donde se realizó limpieza de maleza, abarcando 6500 m². De modo adicional en el Edificio 1 fue necesario reintegrar piedras de muro que se habían desprendido.



Foto 4. Trabajos de limpieza, Edificio 4, Grupo Maler

- En el Edificio 152 de la Plaza C se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y basura orgánica. En total se abarcaron 5330m². Adicionalmente se tuvo especial cuidado de monitorear la estructura a fin de verificar que no presentara algún tipo de deterioro adicional.



Foto 5. Edificio 152, lado este durante la realización de los trabajos

- Se continuó con la evaluación de la cerámica recuperada durante los trabajos de investigación del Edificio 137 de la Acrópolis Norte. Inicialmente se están retomando

los datos ya tomados durante los meses anteriores y se continúa con la evaluación de la muestra.



Foto 6. Muestras de cerámica recuperada de la investigación en el Edificio 137 durante su proceso de evaluación

7. Se comenzó a preparar la planificación general de actividades para el presente año en los distintos ámbitos de acción. Entre éstos, se observó el grado de frecuencia de las diversas actividades, lo que servirá como base para la correspondiente programación.



Foto 7. Como parte de la planificación se revisaron documentos e informes de trabajo

8. Dentro del proceso de monitoreo se realizó una visita al sitio arqueológico Topoxte. La temporada de lluvias ha incidido en el sitio, por lo que se están tomando las acciones necesarias para programar los trabajos de conservación en el sitio. De manera adicional se observó el grado de crecimiento de la vegetación en el sitio, lo que llevará a programar trabajos de mantenimiento de la vegetación.




Foto 8. Edificio C, de Topoxte

9. Se participó en una reunión de trabajo para la evaluación final del borrador del Plan Maestro del Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo. Durante el proceso se ha emitido una serie de observaciones y recomendaciones a los consultores a fin de que el documento final permita responder a las necesidades y retos actuales.



Foto 9. Carátula del Borrador del Plan Maestro del Parque

10. Ante un requerimiento de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, se preparó una presentación relacionada con el cumplimiento de las metas programadas en el POA 2014 y 2015, así como aspectos de ejecución presupuestaria y actividades llevadas a cabo durante el recién concluido año 2014. Con ello se espera poner del conocimiento de las autoridades las múltiples actividades llevadas a cabo en el parque.




Foto 10. Presentación preparada y enviada a la Dirección General

Jorge Mario Ortiz de León



NELSON CARABEO CHAY
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
PARQUE NACIONAL YAXHA - NAKUM - NARANJO
DGPCN