

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 29 de junio/2015

Informe No. 6-2015

Arquitecto:

Juan Pablo Rosales Tinoco.

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.

Su Despacho.

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 57-2015 y Acuerdo Ministerial No. 18-2015**, correspondiente al mes de Junio del año dos mil quince, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura número de serie A1 y número 00052**.

Actividades Realizadas:

- 01.) Reuniones de trabajo con el Administrador, del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos de trabajo durante el mes de Junio.
- 02.) Se realizo cambio de aceite al motor y su filtro, y chequeo general, del camión marca Toyota Dyna, Placas 0-916-BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 03.) Se le cambio aceite al motor, y su filtro, y chequeo general, del Pickup Marca Kia, Placas 0-618-BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 04.) Se realizo cambio de aceite al motor, y su filtro, limpieza de tanque, Catarina y caja, chequeo general, del Pick-up marca Mazda, Placas 0-692-BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 05.) Se realizó limpieza de tanque, engrase general, chequeo de Catarina y caja, y reparación de llantas, del Camión marca Isuzu, Placas C-374-BJJ, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 06.) Se realizo limpieza de carburador, engrase general, y soldadura de la parrilla, de la Cuatrimoto, Marca Honda, con Placa M-107-BZO, propiedad del Parque Nacional Tikal.


Resultados Obtenidos:

- 01.) 4 reuniones de trabajo realizadas con el Administrador, del Parque Nacional Tikal , relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos y plan de trabajo durante el mes de junio.
- 02.) 1 cambio de aceite al motor y su filtro, y chequeo general, del camión marca Toyota Dyna, Placas 0-916-BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal, para su mejor funcionamiento.
- 03.) 1 cambio de aceite al motor, y su filtro, y chequeo general, del Pickup Marca Kia, Placas 0-618-BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 04.) 1 cambio de aceite al motor, y su filtro, limpieza de tanque, Catarina y caja, chequeo general, del Pick Up marca Mazda, Placas 0-692-BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 05.) 1 limpieza de tanque, engrase general, chequeo de Catarina y caja, y reparación de llantas, del Camión marca Isuzu, Placas C-374-BJJ, propiedad del Parque Nacional Tikal


06.)1 limpieza de carburador, engrase general, y soldadura de la parrilla, de la Cuatrimoto, Marca Honda, con Placa M-107-BZO, propiedad del Parque Nacional Tikal.

OBSERVACIONES: Cada una de las actividades y resultados de trabajo obtenidos en el correspondiente mes, están documentadas, registradas y amparadas, a través de otro informe técnico, denominado como "Avances Mensuales de Trabajo", el cual es remitido a la Administración y Delegación de Recursos Humanos, con sede en el Parque Nacional Tikal, Flores, Petén.

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.


Lic. Jorge Enrique Chocón Tun
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural