

Guatemala 30 de Diciembre de 2,015

Arquitecto
José Luis Menéndez Ronquillo
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto Menéndez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1-2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 16-2015** correspondiente del 05 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Actividades Realizadas:

Informes Técnicos:

1. Informe en respuesta a la Procuraduría General de la Nación, en relación a los procesos técnicos y administrativos llevados a cabo en los últimos años en el Arco Gucumatz, Chichicastenango, Quiché.
2. Informe en respuesta a solicitud de información por el Congreso de la República, en relación a intervenciones ejecutadas en el Parque La Unión, Huehuetenango.
3. Oficio de asesoría técnica para el desarrollo de la planificación del proyecto de Construcción de Salón Parroquial, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.
4. Oficio de asesoría técnica para indicar lineamientos para la restauración de la puerta principal del Templo de Joyabaj, Quiché.
5. Informe circunstanciado sobre las inspecciones y seguimiento técnico y administrativo llevado a cabo en el caso de denuncia por trabajos ejecutados sin autorización en el Edificio de Gobernación Departamental de Santa Cruz del Quiché, Quiché.
6. Memoria de Labores del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales –DECORBIC-, del 1er. Cuatrimestre del presente año.
7. Informe de avance de los trabajos de restauración de la puerta principal del Templo de Joyabaj, Quiché.
8. Oficio para indicarle al interesado que debe completar el expediente con los requisitos que solicita la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, en relación al proyecto de Construcción de Mercado en la Aldea Parraxtut, Sacapulas, Quiché.
9. Oficio para indicarle al interesado que debe completar el expediente con los requisitos que solicita la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, en relación al proyecto de intervención en el Colegio Parroquial de Chiantla, Huehuetenango.
10. Informe circunstanciado de los procesos técnicos y administrativos llevados a cabo en los expedientes de los proyectos de Restauración de la Catedral de Escuintla y Restauración del Calvario de Cobán, Alta Verapaz.
11. Memoria de Labores del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales –DECORBIC-, del período correspondiente de los meses de mayo y junio del presente año.
12. Informe de murales del maestro Efraín Recinos ubicados en el Parque de la Industria, Ciudad de Guatemala.
13. Informe del seguimiento técnico y administrativo llevado a cabo en el expediente del Puente Jumaj, Zona, 6, Huehuetenango.

14. Oficio para indicarle al interesado que debe completar el expediente con los requisitos que solicita la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, en relación al proyecto de intervención en el Edificio de Gobernación Departamental, Santa Cruz del Quiché, Quiché.
15. Oficio para indicarle al interesado que debe completar el expediente con los requisitos que solicita la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, en relación al proyecto de intervención en el Zoológico La Aurora, Ciudad de Guatemala.
16. Oficio para indicarle al interesado que debe completar el expediente con los requisitos que solicita la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, en relación al proyecto de intervención en Mausoleo, ubicado en el Cementerio General de San Marcos.
17. Oficio para indicarle al interesado que debe completar el expediente con los requisitos que solicita la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, en relación al proyecto de Ampliación de la Nave Central del Templo de Joyabaj, Quiché.
18. Informe sobre placa del Monumento al Himno, ubicado en la Avenida Reforma, Ciudad de Guatemala, solicitado por la Dirección Técnica del IDAEH.
19. Informes de Actualización del POA 2,014 de los proyectos del DECORBIC
20. Informes de Avances mensuales de las metas físicas del POA 2,014 de los proyectos del DECORBIC

Evaluaciones y Opiniones Técnicas de Expedientes:

1. Evaluación del Expediente y Opinión Técnica del proyecto de intervención de Restauración de repellos en muros interiores y exteriores y aplicación de pintura en la Escuela Amalia Chávez, Huehuetenango.
2. Evaluación del Expediente y Opinión Técnica del proyecto de intervención de construcción nueva en inmueble ubicado en la 3ª. Calle 1-42, zona 1, Santa Cruz del Quiché, Quiché.
3. Evaluación del Expediente y Opinión Técnica del Proyecto de Restauración del Templo de Chinique, Quiché.
4. Evaluación del Expediente y Opinión Técnica del proyecto de intervención de Restauración de repellos en muros exteriores y aplicación de pintura en el Colegio Parroquial del municipio de Chiantla, Huehuetenango.
5. Evaluación del Expediente y Opinión Técnica del proyecto de intervención para la colocación de Pantalla LED en el Parque Central de Santa Cruz del Quiché, Quiché.
6. Evaluación del Expediente y Opinión Técnica del proyecto de intervención en el Edificio de Gobernación Departamental de Santa Cruz del Quiché, Quiché.
7. Evaluación del Expediente y Opinión Técnica del proyecto de intervención de Colocación de empedrado en plaza, restauración de capillas pozas y Ampliación del Atrio del Templo de San Bartolomé Jocotenango, Quiché.
8. Evaluación del Expediente y Opinión Técnica del proyecto de intervención de Construcción de Salón Parroquial en el municipio de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.

Inspecciones y Supervisiones Técnicas:

1. Informes de Supervisiones Técnicas a diferentes inmuebles del departamento de Quetzaltenango, para dar seguimiento a los proyectos ingresados a Ventanilla Única.
2. Informe de Inspección Técnica al Templo de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
3. Informe de Inspección Técnica al Parque La Unión, Huehuetenango, en respuesta a denuncia por colocación de ventas sin autorización.
4. Informe de Inspección Técnica a los trabajos de ejecución del Palacio Maya, San Marcos.

5. Informe de Inspección Técnica al inmueble ubicado en la 14 Calle 5-17, zona 1, Centro Histórico, Ciudad de Guatemala.
6. Informe de Supervisión Técnica en los trabajos de ejecución del proyecto de Restauración del Templo de San Bartolomé Jocotenango, Quiché.
7. Informe de Inspección Técnica al Parque Tecún Umán, Santa Cruz del Quiché, Quiché.
8. Informe de Inspección Técnica al Edificio Municipal de Chiantla, Huehuetenango.
9. Informe de Inspección Técnica al Puente El Cancho, Santa Cruz del Quiché, Quiché.
10. Informe de Inspección Técnica al Congreso de la República, Ciudad de Guatemala.
11. Informe de Inspección Técnica al Edificio de Gobernación Departamental de Santa Cruz del Quiché, Quiché.
12. Informe de Inspección Técnica para verificar la ubicación de la Estatua de Justo Rufino Barrios, San Marcos.
13. Informe de Supervisión Técnica al proyecto de Ampliación de la Nave Central del Templo de Joyabaj, Quiché.
14. Informe de Supervisión Técnica al Templo de la Aldea San José Chicalquix, San Carlos Sija, Quetzaltenango.
15. Informe de Inspección Técnica a la Escuela Tipo Federación "Ulises Rojas", San Marcos.
16. Informe de Inspección Técnica a la Escuela Francisca Sandoval, San Marcos.
17. Informe de Inspección Técnica a la Escuela Naciones Unidas, San Marcos.
18. Informe de Inspección Técnica al proyecto de Construcción de Local Comercial "Starbucks", en Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala.
19. Informe de Inspección Técnica al proyecto de intervención en el Colegio Parroquial, Chiantla, Huehuetenango.
20. Informe de Inspección Técnica al Templo de Patzité, Quiché.
21. Informe de Inspección Técnica al Monumento a la Estrella, Avenida Reforma, Ciudad de Guatemala.
22. Informe de inspecciones técnicas con coordinación con la Municipalidad de Guatemala, para efectuar el desmontaje de la placas de bronce, ubicados en los Monumentos de la Avenida Las Américas, Plaza Obelisco y Avenida Reforma, Ciudad de Guatemala.
23. Informes de inspecciones técnicas al Museo Nacional de Arqueología y Etnología, en relación a trabajos de intervención en muros exteriores y sanitarios del área del sótano y atención al Público.
24. Informe de inspección técnica al Templo de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.

Atentamente,



Erick Armando Ortiz Ixtecoc



Vo.Bó.

Arg. Rony Amilcar Chávez Rivera
SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS CULTURALES