

Guatemala, 30 de diciembre de 2015  
Informe 12 – 2015

Arquitecto  
José Luis Menéndez Ronquillo  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado Arquitecto Menéndez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3 – 2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 16 – 2015**, correspondiente al mes de diciembre del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie “M” y correlativo 00053.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**


- Inspección y opinión técnica sobre la consolidación e integración de pintura en muros perimetrales ubicados sobre la Avenida Cementerio y 26 calle del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Realización de peritaje dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala con respecto a las construcciones e instalaciones de almacenaje y fabricación de accesorios artesanales que se encuentran dentro del perímetro.
- Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.
- Diseño de formularios administrativos para trabajos menores, trabajos de restauración y trabajos de construcciones nuevas dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Informes, gestiones y avance de la Exposición Fotográfica a presentarse dentro del 18 Festival del Centro Histórico, a inaugurarse el 13 de noviembre de 2015.
- Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

**RESULTADOS OBTENIDOS**


<b>Actividades</b>	<b>Documento de Soporte</b>
Opinión técnica sobre la consolidación e integración de pintura en muros perimetrales ubicados sobre la Avenida Cementerio y 26 calle del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica  Archivado en Leitz.
Realización de peritaje dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala con respecto a las construcciones e instalaciones de almacenaje y fabricación de accesorios artesanales que se encuentran dentro del perímetro.	Informe técnico  Archivado en Leitz
Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.	Informe técnico de avance mensual  Archivado en Leitz
Diseño de formularios administrativos para trabajos menores, trabajos de restauración y trabajos de construcciones nuevas dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Oficio de entrega  Archivado en Leitz.
Reuniones técnicas con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de Reuniones técnicas  Archivo del DECORBIC

Atentamente

Ing. Rony Amílcar Chávez Rivas  
SUB-JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBIC



Vo.Bo.



Ingrid Nohemí Morales Carías