

Guatemala, 29 de enero de 2016
Informe 01-2016

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 56-2016**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 24-2016** correspondiente del 04 al 31 de Enero del 2,016 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo **00042**.

Actividades

1. En el sitio arqueológico Topoxte se efectuaron trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en su plaza principal y fachadas de edificios. Ante el continuo crecimiento de la maleza se hace necesario poner atención a los brotes que surgen en distintos puntos, a fin de prevenir que un crecimiento descontrolado ponga bajo riesgo dichos vestigios. En total se abarcaron 6084 m².



Foto 1. Edificio G, Topoxte

2. En el Edificio 152 de la Plaza C se efectuaron trabajos de desyerbe, limpieza y chapeo tanto a nivel de piso de plaza como en sus distintos cuerpos constructivos junto a sus correspondientes pisos. Se puso atención al embono presente en el área de la escalinata, el que anteriormente ha presentado problemas de erosión, a fin de verificar su estado actual y prevenir cualquier deterioro. En total se abarcaron 5880m².



Foto 2. Edificio 152, Plaza C

3. En el Edificio 90 de la Plaza B se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y barrido de basura orgánica. Se observó la micro flora que surge en sus muros, teniendo especial cuidado de que su proliferación no ponga bajo riesgo el estado de la fachada. En total se abarcaron 1800 m².



Foto 3. Edificio 90, Plaza B, vista parcial de la escalinata

4. Se atendieron los edificios 395 y 396 que conforman el Juego de Pelota I a través de actividades de limpieza de maleza y barrido de basura orgánica. En este caso, si bien carecen del volumen de otros edificios de dimensiones considerablemente superiores, ha presentado eventualmente problemas de grietas y fisuras. A partir de ello se pone atención a sus elementos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera surgir. En total se abarcaron 2204m².



Foto 4. Juego de Pelota I

5. En el Grupo Maler se atendieron los edificios 4 y 6, que presentan crecimiento constante de maleza. Debido a ello se procedió a su cuidadosa remoción, verificando asimismo cualquier posible desprendimiento de bloques de fachada, especialmente de la escalinata. En total se abarcaron 7344m².



Foto 5. Edificio 6, Grupo Maler

8. En la Acrópolis Este se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y desyerbe en los edificios 216, 217, 218 y 219. Asimismo, se barrieron las cámaras presentes para prevenir la acumulación de polvo que pudiera conducir hacia el surgimiento de micro flora y otros agentes que pudieran poner bajo riesgo su integridad. Cabe indicar que en el caso del mencionado Edificio 216, se pone atención especial a los pisos de sus cuerpos constructivos, especialmente en su fachada oeste, para evitar que pudiera haber acumulación de agua. En total se abarcaron 8850m².



Foto 8. Edificio 216, lado este

9. Se dio inicio a la continuación de los trabajos de intervención en el Edificio 137 en coordinación con DECORSIAP. Al presente se está trabajando en la esquina noroeste en sus cuerpos superiores buscando una liberación parcial de la escalinata de una subestructura presente en dicha ubicación. Asimismo, se observa el estado del material de relleno. No se han observado materiales culturales.



Foto 9. Personal de DECORSIAP durante los trabajos supervisados

10. Se establecieron los términos de referencia para la contratación de un consultor para el proyecto de creación y renovación del guion científico, museológico y museográfico para los sitios Yaxha, Topoxte y Nakum, que formarán la base de material informativo

disponible al público a través de guías y cédulas ubicadas en diversos puntos de dichos sitios.





Foto 10. Vista posterior de cédula informativa, ubicada en la plaza de la Acrópolis Este. Como podrá notarse, su período de vida útil ha expirado, por lo que se requiere de una renovación total para los citados sitios del parque

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo.


NELSON CARABEDCHAY
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
PARQUE NACIONAL YAXHA - NAKUM - NARANJO
DGPCN

