

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 28 de abril 2017.

Licenciado

Juan Alberto Monzón Esquivel,  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural,  
SU DESPACHO:

**Estimado Licenciado Monzón:**

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos Número 1069-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, correspondiente al mes de Marzo del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "B" 000001.

**Actividades Realizadas:**


1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de Marzo, en la materia de mecánica.
2. Se desarmo el motor para realizarle overjol al bus Hino Placas No. 347-BBD.
3. Chequeo planta eléctrica para realizarle cambio de empaque de culata y sellos de válvula también se le esmerilo válvulas.
4. Se le cambio la bomba de diesel ala panta generadora que abastece el agua al parque como también se le cambio el aceite y filtros.
5. Se realizo limpieza de carburador y tanque al generador eléctrico que se utiliza para la limpieza de túneles en el área arqueológica.

**Resultados obtenidos:**

6. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de Marzo, en la materia de mecánica.
7. Se desarmo el motor para realizarle overjol al bus Hino Placas No. 347-BBD. Debido a las fayas del turbo que provoco el daño del motor.
8. Chequeo planta eléctrica a la unidad de vigilancia para realizarle cambio de empaque de culata y sellos de válvula también se le esmerilo válvulas.


9. Se le cambio la bomba de diesel ala panta generadora que abastece el agua al parque como también se le cambio el aceite y filtros. para que el área de oficinas y arqueológica este abastecidas
  
1. Se realizo limpieza de carburador y tanque al generador eléctrico que se utiliza para la limpieza de túneles en el área arqueológica. Esto con el objetivo de mantenerla en buen estado para la realización de las actividades de campo en esta sección.

Atentamente.

  
José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.



  
Ing. Dimas Gilcardo  
Pérez Rivera  
Sub Administrador  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural