

Guatemala, 31 de Agosto de 2017
Informe mensual de labores No. 03- 2017

Licenciada:
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondientes al mes de Agosto del año 2017, conforme a lo estipulado en la cláusula novena del Contrato Administrativo No. 1984-2017, y Acuerdo Ministerial 394-A-2017, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "B" y correlativo 0022.

Actividades:

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 avenida 7-31 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida 5-32 zona 1, Quetzaltenango.

- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na calle 10-22, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na avenida 5-37 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida 10-25 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 15 avenida 5-25 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 17 avenida 8-41, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 2-25 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma calle 9-41 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 4-44 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 10-69 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 8-65 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olintepeque, Municipio de Olintepeque, Quetzaltenango. Con un avance físico del 55%.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente) Con un avance físico del 95%.
- Inspección técnica al mercado municipal del Municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al Estadio Mario Camposeco, ubicado en la zona 3 de Quetzaltenango.
- Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.
- Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.

Resultados obtenidos:

Actividades	Documentos de soporte
1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 avenida 7-31 zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.97 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.

Quetzaltenango.	Centro Histórico de Quetzaltenango.
14. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olindepeque, Municipio de Olindepeque, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección y bitácora.
15. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente) Con un avance físico del 95%.	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
16. Inspección técnica al mercado municipal del Municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.	Informe de inspección a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
17. Inspección técnica al Estadio Mario Camposeco, ubicado en la zona 3 de Quetzaltenango.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
18. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
19. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt, teniendo un avance físico del 60%



Vo.Bo. **ic. Arq. Rudy Alexander Gálvez Vásquez**

JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC



Brenda Roguel López Wundram.