

Guatemala, 30 de Noviembre de 2017
Informe mensual de labores No. 06- 2017

Licenciada:
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondientes al mes de Noviembre del año 2017, conforme a lo estipulado en la cláusula novena del Contrato Administrativo No. 1984-2017, y Acuerdo Ministerial 394-A-2017, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "B" y correlativo 0040.

Actividades:

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 13-85, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 14-40, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 2-56, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 11-20 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 10-25, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 2-32, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta avenida 8-43, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na calle 9-38, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma avenida 2-48, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 19-21, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 11 calle 6-53, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle 8-25, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8ta avenida 5-15, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 18-20, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olintepeque, Municipio de Olintepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
- Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
- Inspección técnica al inmueble ubicado denominado Palacio Municipal San Cristóbal Totonicapán.
- Inspección técnica al inmueble denominado Centro Intercultural de Quetzaltenango, (monumento aislado), ubicado en la 4ta calle 16-21 zona 3, Quetzaltenango.
- Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto

a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.

- Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.


Resultados obtenidos:

Actividades	Documentos de soporte
1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 13-85, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.104 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 14-40, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.104 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 2-56, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.104 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 11-20, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.104 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 10-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.104 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 2-32, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.105 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta avenida 8-43, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.105 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na calle 9-38, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.105 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma avenida 2-48, zona 1,	Fotografías en archivo digital, y acta No.105 de la oficina del

Quetzaltenango.	Centro Histórico de Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 19-21, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.105 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
11. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 11 calle 6-53, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.105 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
12. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle 8-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.105 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
13. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8ta avenida 5-15, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.105 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
14. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 18-20, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.105 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
15. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olintepeque, Municipio de Olintepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección y bitácora.
16. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
17. Inspección técnica al inmueble ubicado denominado Palacio Municipal San Cristóbal Totonicapán.	Informe de inspección a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
18. Inspección técnica al inmueble denominado Centro Intercultural de Quetzaltenango, (monumento aislado), ubicado en la 4ta calle 16-21 zona 3, Quetzaltenango.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
19. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas

las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
--	---

20. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt.
--	--


Vo.Bo


Brenda Raquel López Wundram.

ING. VIRGINIA MARÍA
SUBDIRECTORA
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y
RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
D.E.C.O.R.B.I.C.