

Guatemala, 30 de Noviembre de 2017

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3113-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 857-A-2017, correspondiente al mes de Noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "C", número 00116.

Actividades Realizadas:


1. Asesorar en la elaboración de diagnóstico de las instalaciones del Edificio del ExConvento de Santo Domingo, Ciudad de Guatemala, para verificar los daños que presenta dicha institución debido al sismo ocurrido el día 07 de septiembre del presente año.
2. Asesorar en la elaboración de diagnóstico del estado actual del inmueble denominado Torre de Piedra, ubicado en el municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento del Quiché.
3. Asesorar en la elaboración de diagnóstico del estado actual del inmueble denominado: Templo de San Andrés Apóstol, ubicado en el municipio de San Andrés Sajcabajá, departamento del Quiché.
4. Asesorar en la elaboración de diagnóstico del estado actual del Templo de la Cabecera Departamental de Huehuetenango.
5. Asesorar en la elaboración de diagnóstico del estado actual del edificio denominado: Hospital Nacional "Dr. Jorge Vides Molina", ubicado en la Cabecera Departamental de Huehuetenango.
6. Asesorar en la elaboración de diagnóstico del estado actual del Edificio Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
7. Asesorar en las reuniones técnicas en coordinación con la Sub-Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales – DECORBIC-.

Resultados Obtenidos:

Actividades	Documento de Soporte
Elaboración de diagnóstico de las instalaciones del Edificio del ExConvento de Santo Domingo, Ciudad de Guatemala, para verificar los daños que presenta dicha institución debido al sismo ocurrido el día 07 de septiembre del presente año.	Oficio, archivado en Leitz.
Elaboración de diagnóstico del estado actual del inmueble denominado Torre de Piedra, ubicado en el municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento del Quiché.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Elaboración de diagnóstico del estado actual del inmueble denominado: Templo de San Andrés Apóstol, ubicado en el municipio de San Andrés Sajcabajá, departamento del Quiché.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Asesorar en la elaboración de diagnóstico del estado actual del Templo de la Cabecera Departamental de Huehuetenango.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Elaboración de diagnóstico del estado actual del edificio denominado: Hospital Nacional "Dr. Jorge Vides Molina", ubicado en la Cabecera Departamental de Huehuetenango.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Elaboración de diagnóstico del estado actual del Edificio Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.	Informe Técnico, archivado en Leitz.

Sin otro particular,

Atentamente,




Erick Armando Ortiz Ixtecoc
ARQUITECTO
Colegiado No. 43399

11 NOV 2010 10:54 AM
SUBJERE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y
RESTAURACION DE MONUMENTOS CULTURALES
C. 15000000