

Guatemala, 29 de Diciembre de 2017

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3113-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 857-A-2017, correspondiente al mes de Diciembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "C", número 00117.

**Actividades Realizadas:**

1. Asesorar en la elaboración de diagnóstico del estado actual del Templo de Todos Santos Cuchumatán, del departamento de Huehuetenango, para verificar los daños y deterioros que presenta.
2. Asesorar en la elaboración de diagnóstico del estado actual del Templo de San Antonio Huista, del departamento de Huehuetenango, para verificar los daños y deterioros que presenta.
3. Asesorar en la inspección técnica realizada para verificar el estado actual del inmueble ubicado en la 6ª. Calle 6-65, zona 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
4. Asesorar en la elaboración de informe técnico de la iglesia católica Virgen del Rosario, Aldea Casco Chanco, municipio de Chiantla, Departamento de Huehuetenango.
5. Asesorar en la elaboración de informe mensual de actividades de los proyectos a cargo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales -DECORBIC-
6. Asesorar en las reuniones técnicas en coordinación con la Sub-Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales - DECORBIC-


**Resultados Obtenidos:**

Documento de Soporte	Actividades
Informe Técnico, archivado en Leitz.	Elaboración de Diagnóstico e Informe Técnico de la inspección técnica realizada del Templo de Todos Santos Cuchumatán, Departamento de Huehuetenango.
Informe Técnico, archivado en Leitz.	Elaboración de Diagnóstico e Informe Técnico de la inspección técnica realizada del Templo de San Antonio Huija, Departamento de Huehuetenango.
Informe Técnico, archivado en Leitz.	Elaboración de Informe Técnico de la inspección técnica realizada al inmueble ubicado en la 6ª. Calle 6-65, zona 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
Informe Técnico, archivado en Leitz.	Elaboración de Informe Técnico de la Iglesia Católica Virgen del Rosario, Aldea Casco Chancol, municipio de Chiantla, Departamento de Huehuetenango.
Actualización en el siges.	Elaboración de informe mensual de actividades de los proyectos a cargo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales – DECORBIC-, correspondiente al mes de Diciembre.
Participación en las reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, en donde se definen criterios técnicos para ser implementados en las evaluaciones de expedientes, inspecciones y supervisiones técnicas efectuadas.	Asesorar en las Reuniones Técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales – DECORBIC-

Sin otro particular,

Atentamente,

  
Erick Armando Ortiz Ixtecoc

  
~~Arg. Tony Amílcar Chaves Rivera~~  
SUB-JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
D E V O R B O C

Guatemala, 29 de Diciembre de 2017

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Galvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licenciada Palala Galvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3113-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 857-A-2017, correspondiente del 16 de Octubre al 31 de Diciembre del presente año.

Actividades Realizadas:

**Informes de Inspecciones y Supervisiones Técnicas:**

1. Informe Técnico No. 170-2017/DECORBIC, de fecha 07 de Noviembre de 2,017, en relación a inspección técnica realizada a la Torre de Piedra ubicado en el Edificio de Gobernación Departamental del municipio de Santa Cruz del Quiché, Departamento del Quiché.
2. Informe Técnico No. 176-2017/DECORBIC, de fecha 16 de Noviembre de 2,017; en relación a inspección técnica realizada al Templo Católico del Municipio de San Andrés Sajcabajá, Departamento del Quiché.
3. Informe Técnico No. 179-2017/DECORBIC, de fecha 23 de Noviembre de 2,017; en relación a inspección técnica realizada al Hospital Nacional "Dr. Jorge Vides Molina"; a la Escuela Oficial Urbana para Varones "Domingo Morales"; Puente Jumaj y Puente San Lorenzo, ubicados en la Cabecera Departamental de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango.
4. Informe Técnico No. 181-2017/DECORBIC de fecha 27 de Noviembre de 2,017; en relación a inspección técnica realizada al Museo Arqueológico Caracol del Tiempo, ubicado en las instalaciones del Sitio Arqueológico Tak'Alitk'Ab'aj, en el municipio de El Asintal, departamento de Retalhuleu.
5. Informe Técnico No. 182-2017/DECORBIC, de fecha 28 de Noviembre de 2,017; en relación a inspección técnica realizada al Templo del Municipio de San Juan Atitán, Departamento de Huehuetenango.
6. Informe Técnico No. 183-2017/DECORBIC, de fecha 29 de Noviembre de 2,017; en relación a inspección técnica realizada al Templo Catedral de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango.

**Evaluaciones y Opiniones Técnicas de Expedientes:**


1. Opinión Técnica No. 149-2017/DECORBIC, de fecha 18 de Octubre de 2,017; en relación al proyecto de Restauración y Consolidación de la Parroquia de San Sebastián Mártir, ubicada en la 1ª Calle entre 4ª y 5ª avenida de la zona 4, Cantón Parínox, Retalhuleu.
2. Opinión Técnica No. 151-2017/DECORBIC, de fecha 23 de Octubre de 2,017; en relación al proyecto de Reparación de los Servicios Sanitarios del Palacio Nacional de la Cultura, Ciudad de Guatemala.

3. Opinión Técnica No. 156-2017/DECORBIC, de fecha 30 de Octubre de 2,017; en relación al Proyecto de Construcción de Nuevo Edificio de la Municipalidad, incluyendo la demolición de la Infraestructura, del Municipio de Joyabaj, Departamento de El Quiché.
4. Opinión Técnica No. 174-2017/DECORBIC, de fecha 30 de Noviembre de 2,017; en relación al Proyecto de Ampliación de Resolución Administrativa número 487-2017, del proyecto de Restauración del Edificio Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, Departamento del Quiché.

Sin otro particular,

Atentamente,

  
Erick Armando Ortiz Ixtecoc

  
SUB-JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBIC  
Vo.Bo.

Guatemala, 29 de Diciembre de 2017

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho


Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe de Resultados conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3113-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 857-A-2017, correspondiente del 16 de Octubre al 31 de Diciembre del presente año.

**Resultados Obtenidos:**

Evaluación de expedientes y elaboración de opiniones técnicas de los siguientes proyectos:

Proyecto: Restauración y Consolidación de la Parroquia de San Sebastián Mártir
Ubicación: Retalhuleu
Documento: Opinión Técnica No. 149-2017/DECORBIC
Fotografías: 

Proyecto: Reparación de los Servicios Sanitarios del Palacio Nacional de la Cultura.
Ubicación: Ciudad de Guatemala
Documento: Opinión Técnica No. 151-2017/DECORBIC
Fotografías: 

Proyecto: Construcción de Nuevo Edificio de la Municipalidad, incluyendo la

demolición de la Infraestructura

Ubicación: Joyabaj, Quiché

Documento: Opinión Técnica No. 156-2017/DECORBIC

Fotografías:



Proyecto: Restauración del Edificio Municipal de Santo Tomás Chichicastenango

Ubicación: Chichicastenango, El Quiché

Documento: Opinión Técnica No. 174-2017/DECORBIC

Fotografías:



Sin otro particular,

Arg. ~~Kony Amilcar Chavez Rivera~~  
SUB-JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
D.E.G. S.A.T.C.  
Vo. Bo.

Atentamente,  
  
Erick Armando Ortiz Ixtecoc