

Guatemala 29 de diciembre del 2017.

Licenciada  
Gradys Elizabeth Pálala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
**MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES**  
Su Despacho

Estimada Señora Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por **Servicios Profesionales Número 2388-2017** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 593-A-2017** correspondiente al **1 de Agosto al 31 de Diciembre** del presente año

**Actividades Realizadas:**

- Asesorar al personal técnico y profesional de la oficina de Conservación y Restauración y la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar en la elaboración de estudios de Conservación del Palacio Nacional de la Cultura, sellando y firmando planos y especificaciones técnicas que le sean requeridos.
- Asesorar en actividades realizadas por los trabajadores, operarios de los talleres de restauración o por empresas contratadas que realizan actividades de intervención dentro de las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar por la protección y la restauración de los bienes patrimoniales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar sobre los daños o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar en actividades varias.

- Se coordinó actividades de la oficina de Conservación Arq. Mohamend Estrada.
- Se coordinó la planificación del Patio de la Paz planos, memorias descriptivas.
- Se realizó el cronograma de la Restauración del palacio Nacional de la Cultura.
- Presupuesto de la intervención del Patio de la Paz.
- Se participó en reunión con el Arq. Rene Barrios y Arq. Mohamed Estrada
- Se participó en los recorridos de las áreas que se van a intervenir en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Se coordinó actividades de la oficina de Conservación Arq. Mohamend Estrada y el Ingeniero Herмосilla
- Se coordinó la planificación del Patio de la Paz planos, memorias descriptivas, azotea, protección de vitrales salón de banquetes, cotizaciones de empresa para cambio de alfombra, restauración de piso de madera en salón de recepciones.
- Se realizó listado de materiales de los códigos de insumo en compras.
- Se supervisó área de la intervención del Patio de la Paz.
- Se participó en reunión con el Arq. Rene Barrios y Arq. Mohamed Estrada
- Se participó en los recorridos de las áreas que se van a intervenir en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Se supervisó áreas del palacio nacional, área de cúpula, azotea, torreones, servicios sanitarios.
- Se coordinó actividades de Restauración del Salón de Recepciones, liberación, inyección, resane de grietas en los muros, acabados y pintura reportada al Arq. Mohamed Estrada.
- Se coordinó la planificación del Patio de la Paz planos, memorias descriptivas, cotizaciones de empresa para cambio de alfombra, restauración de piso de madera en salón de recepciones.
- Se realizó listado de materiales de los códigos de insumo en compras.
- Se realizó llamar a proveedores para cotizaciones en los baños, piso de cemento líquido, y azulejos para hacer realizar términos de referencia.
- Se supervisó área de la intervención de la fachada del Patio de la Paz, aquí se realizó la liberación del enlucido y aplicarlo nuevamente en todo el

parapeto de las fachadas, además se limpió lavo la fachada con hidrolavadora y se aplicó ladrivash de la empresa Solpro.

- Se participó en reuniones de avance de los trabajos de planificación de los Proyectos del Palacio Nacional de la Cultura con el Arq. Mohamed Estrada, Licenciada Silvia Bolaños, la Arq. Luisa Fernanda Rojas y equipo técnico del la oficina de Restauración.
- Se participó en el 1er. Taller de Desafío y Oportunidades del Plan de Gestión del Palacio Nacional de la Cultura. Desarrollado por la Administración del Palacio.
- Se supervisó el área de los trabajos preliminares de la intervención de la fachada sur, armando los andamios con el personal del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se coordinó actividades de la oficina de Conservación Arq. Mohamed Estrada y la Sub administradora Arq. Luisa Fernanda Rojas.
- Se coordinó elaborar los términos de referencia del Renglón 171 del Torreón y de los Módulos de Baños.
- Se coordinó con los contratistas que se les adjudicaron los trabajos del Palacio Nacional de la Cultura de parte del departamento de compras, de las empresas de protección de vitrales salón de banquetes, para cambio de alfombra, restauración de piso de madera en salón de recepciones.
- Se realizó listado de materiales de los códigos de insumo en compras de las fachadas del Palacio Nacional de la Cultura, del año 2018 para ejecución.
- Se supervisó los trabajos finales de la intervención de la fachada oeste del Patio de la Paz, asimismo los trabajos de restauración del salón de recepciones.
- Se participó en reunión con el Arquitecta Luisa Fernanda Rojas y Arq. Mohamed Estrada
- Se participó en los recorridos de las áreas que se van a intervenir en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Se supervisó el área de los trabajos preliminares de la intervención de la fachada sur, armando los andamios con el personal del Palacio Nacional de la Cultura.

#### **Resultados Obtenidos:**

- Se continúan con los trabajos de la intervención de la fachada sur, armando los andamios, barreras protectoras, señalización, traslado de más andamios, lazos para sujetar los andamios y seguridad industrial de mano de obra calificada de los trabajadores del Palacio Nacional de la Cultura.



## FECHA DEL 1 AL 29 DE DICIEMBRE

- Se continúan con los trabajos de la intervención de la fachada sur, armando los andamios, barreras protectoras, señalización, traslado de más andamios, lazos para sujetar los andamios y seguridad industrial de mano de obra calificada de los trabajadores del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se coordinó actividades de la oficina de Conservación Arq. Mohamed Estrada y la Sub administradora Arq. Luisa Fernanda Rojas.
- Se coordinó elaborar los términos de referencia del Renglón 171 y de los Módulos de Baños del segundo nivel Patio de la Cultura en la parte de atrás del salón de recepciones.
- Se supervisó el área del Piso de Madera Salón de Recepciones del proceso de prepujado de piso de madera.
- Se supervisó al personal del Palacio para que tengan su equipo de seguridad industrial en buenas condiciones.
- Se realizó listado de materiales de los códigos de insumo en compras de las fachadas del Palacio Nacional de la Cultura, del año 2018 para ejecución.
- Se participó en reunión de avances para planificación de los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura, con el Arquitecta Luisa Fernanda Rojas-y Arq. Mohamed Estrada

Silvia Bolaños

Administradora

Palacio Nacional de la Cultura

VO.BO.

Arquitecto  Edwin Horacio Barrios Contreras

Servicios Profesionales

Guatemala 29 de diciembre del 2017.

Licenciada  
Gradys Elizabeth Pálala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Su Despacho

Estimada Señora Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Resultados conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por **Servicios Profesionales Número 2388-2017** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 593-A-2017** correspondiente al **1 de agosto al 31 de diciembre de 2017**.

**Resultados cualitativos:**

Se realizó la coordinación de actividades los cuales realizados dentro de las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura en distintos espacios como: Fachada Oeste Patio de la Paz, Salón de Recepciones, Fachada Sur Palacio Nacional de la Cultura, Torreones, Vitrales Salón de Banquetes, Cúpula, Azotea, Servicio Sanitario segundo nivel Patio de la Cultura.  
Realizando la calendarización y logística para la planificación de lo requerido por la Oficina de Conservación del Palacio Nacional de la Cultura.

**Resultados cuantitativos:**

Se brindó servicio en el año 2017 actividades entre ellos: Elaboración de 9 Términos de Referencia de los proyectos Señalización, Vitrales, Salón de Recepciones, Torreón, Modulo de Servicio Sanitario segundo nivel Salón de la Cultura, Azulejo en baños, Piso decorativo de 0.15 x 0.15 cms..  
Elaboración de 2 listados de materiales de las Salón de Recepciones, Cúpula, Patio de la Paz.  
Elaboración de 2 planos del Patio de la Paz.

Elaboración de 2 leitz para entrega a Decorbic para su aprobación de resoluciones.

Realizando la calendarización y logística para la planificación de lo requerido por la Oficina de Conservación del Palacio Nacional de la Cultura.

**VO.BO.**

**Silvia Bolaños**

Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura

  
**Arquitecto Edwin Horacio Barrios Contreras**

**Servicios Profesionales**

Guatemala 29 de diciembre del 2017.

Licenciada  
Gradys Elizabeth Pálala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Su Despacho

Estimada Señora Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por **Servicios Profesionales Número 2388-2017** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 593-A-2017** correspondiente al mes de diciembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B No. 000011**

**Actividades Realizadas del Contrato:**


- Asesorar al personal técnico y profesional de la oficina de Conservación y Restauración y la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar en la elaboración de estudios de Conservación del Palacio Nacional de la Cultura, sellando y firmando planos y especificaciones técnicas que le sean requeridos.
- Asesorar en actividades realizadas por los trabajadores, operarios de los talleres de restauración o por empresas contratadas que realizan actividades de intervención dentro de las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar por la protección y la restauración de los bienes patrimoniales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar sobre los daños o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar en actividades varias.




### **Funciones Realizadas:**

- Se coordinó actividades de la oficina de Conservación Arq. Mohamed Estrada y la Sub administradora Arq. Luisa Fernanda Rojas.
- Se coordinó elaborar los términos de referencia del Renglón 171 y de los Módulos de Baños del segundo nivel Patio de la Cultura en la parte de atrás del salón de recepciones.
- Se coordinó con los contratistas que se les adjudicaron los trabajos del Palacio Nacional de la Cultura de parte del departamento de compras, de las empresas de cambio de alfombra, restauración de piso de madera en salón de recepciones.
- Se realizó listado de materiales de los códigos de insumo en compras de las fachadas del Palacio Nacional de la Cultura, del año 2018 para ejecución.
- Se supervisó el área de los trabajos preliminares de la intervención de la fachada sur, armando los andamios con el personal del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se participó en reunión de avances para planificación de los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura, con el Arquitecta Luisa Fernanda Rojas y Arq. Mohamed Estrada
- Se participó en la supervisión de los trabajos realizados en las áreas que se intervinieron en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Se supervisó el área del Piso de Madera Salón de Recepciones del proceso de prepulido de piso de madera.
- Se supervisó al personal del Palacio para que tengan su equipo de seguridad industrial en buenas condiciones.

**VO.BO.**

  
**Arquitecto Edwin Horacio Barrios Contreras**  
**Servicios Profesionales**

  
**Silvia Bolaños**  
**Administradora**  
**Palacio Nacional de la Cultura**