

Guatemala, 31 de Mayo de 2019
Informe mensual de labores No. 05- 2019

Licenciada:
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondiente al mes de Mayo del año 2019, según Contrato Administrativo **No. 714-2019**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial **8-2019**, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 0075.

Actividades:

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta avenida 5-36, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 10-12, zona 1, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 8-25, zona 1, Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 4-54, zona 1, Quetzaltenango.

5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 11 calle 9-69, zona 1, Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida A 2-36, zona 1, Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 12-10, zona 1, Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 16 avenida 3-25, zona 1, Quetzaltenango.
9. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olinstepeque, Municipio de Olinstepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
10. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.
11. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Cantel, Quetzaltenango, inspección ocular para evaluar el estado actual del mismo.
12. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, entre otros.
13. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.

Resultados obtenidos:

Actividades	Documentos de soporte
1. Inspección técnica al inmueble ubicado, en la 5ta avenida 5-36, zona 1, Quetzaltenango. -	Fotografías en archivo digital, y acta No.21/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 10-12, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.21/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 8-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.21/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 4-54, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.21/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado	Fotografías en archivo digital, y

en la 11 calle 9-69, zona 1, Quetzaltenango.	acta No.22/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida A 2-36, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.22/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 12-10, zona 1, Quetzaltenango	Fotografías en archivo digital, y acta No.22/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 16 avenida 3-25, zona 1, Quetzaltenango	Fotografías en archivo digital, y acta No.22/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
9. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olinstepeque, Municipio de Olinstepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección y bitácora.
10. Inspección al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
11. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Cantel, Quetzaltenango, inspección ocular para evaluar el estado actual del mismo.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
12. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
13. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt,	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación

ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1,
Quetzaltenango, en lo que respecta a
trabajos de restauración del inmueble.

y Restauración de Bienes
Culturales, de los trabajos
realizados en Casa Scoutt.



Vo.Bo.

Arg. Erick Armando Ortiz Ixtecoc
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC



Brenda Raquel López Wundram