

Tikal, Flores, Petén 28 de Junio del 2019
Informe No. 6-2019

Licenciada. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada, Licenciada Pálala:

Por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo de servicios Profesionales No. 684-2019**. Aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**. Correspondiente al mes de Junio del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B** y correlativo número **000154**.

Actividades realizadas.

1. Asesoría en la elaboración de mezcla.
2. Asesoría en el registro fotográfico, en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22.
3. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo norte, tercer basamento; etapa constructiva anterior, finalización en la conservación arquitectónica, en cornisamento.
4. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número uno; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en talud.
5. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número uno; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en cornisamento.
6. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número uno; cambio de muro, muro lado norte; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en talud.
7. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número uno; cambio de muro,

Muro lado norte; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en cornisamento.

8. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número dos; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en talud.
9. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número dos; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en cornisamento.
10. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado sur, extremo oeste, primer basamento, muro número dos; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en talud.
11. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado sur, extremo oeste, primer basamento, muro número dos; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en entrecalle.
12. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado sur, extremo oeste, primer basamento, muro número dos; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en entrecalle.
13. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. Lado sur, lateral oeste de la escalinata, continuación por medio de la conservación arquitectónica.

Resultados obtenidos.

1. Asesoría en la elaboración de mezcla. Radica en verificar que se apliquen las proporciones correspondientes de tierra blanca y cal, al momento de preparar la mezcla. Para pegar bloques calizos, la proporción es: dos de tierra blanca por una de cal y para adicionamiento la mixtura es de una de tierra blanca, una de polvillo de roca dura y esto se combina con dos de cal.
2. Asesoría en el registro fotográfico, en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. Se fundamenta en efectuar registro fotográfico, en cada muro a intervenir, antes, durante el proceso y finalizada la conservación arquitectónica.
3. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo norte, tercer basamento; etapa constructiva anterior, finalización

en la conservación arquitectónica, en cornisamento. Se basa en determinar por medio de la evaluación el estado actual de cada piedra del muro y en base a esto definir que técnica se debe aplicar en cada piedra a intervenir.

4. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número uno; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en talud. Se fundamenta en determinar a través de la evaluación como se encuentra cada piedra del muro y en base a esto definir que técnica se debe aplicar en cada piedra a intervenir.
5. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número uno; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en cornisamento. Se basa en establecer el estado de cada piedra y dependiendo del diagnóstico, se determina que piedra tiene que ser sustituida, aplicación de adiconamiento o ajuste de piedra.
6. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número uno; cambio de muro, muro lado norte; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en talud. Dependiendo del estado que presente cada piedra que conforma este muro, así será la técnica que debe emplearse para lograr la fijeza necesaria.
7. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número uno; cambio de muro, muro lado norte; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en cornisamento. Se realiza en relación a la evaluación y diagnóstico se estipula que piedra debe ser sustituida, aplicarle adiconamiento o ajuste de piedra, con el objetivo de lograr la estabilidad necesaria.
8. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número dos; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en talud. Se basa en determinar por medio de la evaluación el estado actual de cada piedra del muro y en relación a esto, definir que técnica se debe aplicar a cada piedra a intervenir.
9. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número dos; etapa constructiva

anterior, conservación arquitectónica, en cornisamento. Dependiendo del estado que presente cada piedra que conforma este muro, así será la técnica que debe emplearse para lograr la fijeza necesaria.

10. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado sur, extremo oeste, primer basamento, muro número dos; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en talud. Se basa en determinar por medio de la evaluación el estado actual de cada piedra del muro y en base a esto definir que técnica se debe aplicar en cada piedra a intervenir.
11. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado sur, extremo oeste, primer basamento, muro número dos; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en entrecalle. Se fundamenta en determinar a través de la evaluación como se encuentra cada piedra del muro y en base a esto definir que técnica se debe aplicar en cada piedra a intervenir.
12. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado sur, extremo oeste, primer basamento, muro número dos; etapa constructiva anterior, conservación arquitectónica, en entrecalle. Se fundamenta en determinar el estado de cada piedra a intervenir y en relación a esto se define sustitución, adicionamiento o ajuste de piedra.
13. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. Lado sur, lateral oeste de la escalinata, continuación por medio de la conservación arquitectónica. Se basa en establecer el estado de cada piedra y dependiendo del diagnóstico, se determina que piedra tiene que ser sustituida, aplicación de adicionamiento o ajuste de piedra.


Enrique Maximiliano Monterroso Rosado.


Vo.Bo/
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL